







# Plan Local d'Urbanisme Pièce 5.2 : ANNEXES – INVENTAIRE DU BATI D'ALPAGE

*Version approbation – 20 Janvier 2020* 



















**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant fait l'objet d'une réhabilitation récente, avec pierres apparentes jointoyées à la chaux.

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 25.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

*Utilisation actuelle :* habitation *Intérêt patrimonial :* remarquable

Particularités : réhabilitation soignée, mais enduit un

peu trop blanc ; en cours d'achèvement.

n° d'inventaire : II-E-01



Vue générale

Lieu-dit: Les Enverses

Altitude : 1 976 m GPS : N 45° 19' 307 E 6° 31' 209

Cadastre : Section Z

n° 65

Accès : piste agricole

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD





État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 25.08.2015 Destination d'origine : garde-lait Utilisation actuelle: en travaux Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : au niveau inférieur l'eau courante circule

dans le bâtiment.

n° d'inventaire : **II-E-02** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Enverses

Altitude: 1 985 m GPS: N 45° 19' 298 E 6° 31' 218

Cadastre: Section Z (sur) n° 65

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 25.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : un très beau "parc" à bétail (ou enclos)

est attenant au bâtiment.

n° d'inventaire : **II-E-03** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Enverses

Altitude : 2 046 m GPS : N 45° 19' 145 E 6° 31' 223

Cadastre : Section Z (sur) n° 64

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



**Façade NORD** 





État : bâtiment conservé dans son état d'origine mais avec toiture dégradée.

Toiture = grosse lauze.

Date prise de vue : 25.08.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle : - (?)

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : ce bâtiment demeure debout à proximité

du bâtiment en ruine auquel il est associé.

n° d'inventaire : **II-E-04** 



Vue générale

Lieu-dit : Le Céserys

Altitude: 2 082 m GPS: N 45° 19' 008 E 6° 30' 946

Cadastre: Section Z (sur) n° 59

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment en ruine dont la conservation permet encore de restituer volumétrie et ouvertures.

Toiture = -

Date prise de vue : 25.08.2015

Destination d'origine : - Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : bâtiment jouxtant le domaine skiable.

n° d'inventaire : **II-E-05** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Enverses

Altitude : 2 088 m GPS : N 45° 19' 021 E 6° 30' 930

Cadastre : Section Z (sur) n° 59

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



**Façade NORD** 



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine, avec transformateur en extension latérale.

Toiture = tôle plate

Date prise de vue : 25.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : service des pistes

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : bâtiment intégré au fonctionnement du

domaine skiable.

n° d'inventaire : **II-E-06** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Enverses

Altitude : 2 109 m GPS : N 45° 18' 964 E 6° 31' 102

Cadastre: Section Z (sur) n° 64

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant été affecté par des transformations importantes (extensions latérales, etc.).

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 25.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : oui

Particularités : le bâtiment est pour partie camouflé dans

une plantation d'épicéas récente.

n° d'inventaire : **II-E-07** 



Vue générale

Lieu-dit : Le Vallon

Altitude : 1 862 m GPS : N 45° 19' 121 E 6° 31' 830

Cadastre : Section Z

n° 15

Accès : piste agricole





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine, mise à part une extension bois.

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 27.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : refuge C.A.F. (?) Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : le bâtiment n'est accessible qu'à pied, malgré sa proximité de la piste agricole en contre-bas.

n° d'inventaire : **II-E-08** 



Vue générale

Lieu-dit: Le Vallon

Altitude : 1 787 m GPS : N 45° 19' 288 E 6° 31' 775

Cadastre : Section Z (sur) n° 8

Accès : pédestre





**Façade OUEST** 



Façade EST



**Façade NORD** 





État : bâtiment conservé dans son état d'origine mais, pour partie inutilisé et ouvert.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 27.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : bâtiment facilement accessible (en bord

de piste agricole).

n° d'inventaire : **II-E-09** 



Vue générale

Lieu-dit: Le Vallon

Altitude: 1 794 m GPS: N 45° 19' 362 E 6° 31' 625

Cadastre : Section Z

n° 10

Accès : piste agricole

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine (mais extension en façade Ouest, etc.).

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 27.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : grand bâtiment difficile d'accès (très en

contre-bas de la piste agricole).

n° d'inventaire : **II-E-10** 



Vue générale

Lieu-dit : Le Vallon

Altitude : 1 741 m GPS : N 45° 19' 356 E 6° 31' 816

Cadastre : Section Z

 $n^{\circ}$  4

Accès : pédestre





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment très dégradé dont une partie importante de la toiture s'est effondrée (les murs sont debout).

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 27.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail

Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : bâtiment, le cas échéant, encore "sau-

vable" (?).

n° d'inventaire : II-E-11



Vue générale

Lieu-dit : Le Vallon

Altitude : 1 768 m GPS : N 45° 19' 462 E 6° 31' 633

Cadastre: Section Z (sur) n° 147

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine. Toiture = lauze.

Date prise de vue : 27.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation Utilisation actuelle : agricole (logement + bétail ?)

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : deux inscriptions gravées sur une pierre d'angle de la façade Sud et sur une pierre en façade Est, indiquent la date de 1830.

n° d'inventaire : **II-E-12** 



Vue générale

Lieu-dit: Le Tortollet


Altitude: 1 738 m GPS: N 45° 19' 600 E 6° 31' 678

Cadastre: Section Q

n° 51

Accès : pédestre





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD





État : bâtiment dans un état de ruine avancé ; seul le pignon Est reste encore debout avec une partie du toit. Toiture = lauze.

Date prise de vue : 27.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : ce bâtiment compte tenu de son implan-

tation a un fort impact paysager.

n° d'inventaire : **II-E-13** 



Vue générale

Lieu-dit: Le Tortellet

Altitude: 1 767 m GPS: N 45° 19' 651 E 6° 31' 588

Cadastre: Section Q (sur) n° 54 et 55

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment en état de ruine avancée (plus de toiture).

Toiture = lauze (pour ce qu'il en reste).

Date prise de vue : 27.08.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle : -Intérêt patrimonial : oui

Particularités : bâtiment associé au bâtiment précédent

(fiche E-13)

n° d'inventaire : **II-E-14** 



Vue générale

Lieu-dit : Le Tortollet

Altitude : 1 767 m GPS : N 45° 19' 651 E 6° 31' 588

Cadastre : Section Q (sur) n° 54

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 







Façade NORD



Façade SUD

État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 27.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : la maçonnerie indique que le bâtiment a

du faire l'objet d'une extension (ancienne).

n° d'inventaire : **II-E-15** 



Vue générale

Lieu-dit: Tortollet

Altitude: 1 860 m GPS: N 45° 19' 568 E 6° 31' 427

Cadastre: Section Q

n° 60

Localisation sur 25 000 IGN






**Façade OUEST** 





Façade NORD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = tôle ondulée

Date prise de vue : 27.08.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle: annexe maison voisine

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : -

n° d'inventaire : II-E-16



Vue générale

Lieu-dit: Tortollet

Altitude: 1 855 m GPS: N 45° 19' 560 E 6° 31' 433

Cadastre: Section Q

(sur) n° 60

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant fait l'objet d'un ré-enduit au ciment (pierres apparentes) récent.

Toiture = bac acier

Date prise de vue : 27.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : une grande terrasse a été aménagée en

façade Sud ; un barbecue maçonné à proximité.

n° d'inventaire : **II-E-17** 



Vue générale

Lieu-dit : Les Chèvres

Altitude : 1 694 m GPS : N 45° 20' 164 E 6° 31' 418

Cadastre : Section Q

n° 86

Accès : piste agricole





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 27.08.2015 Destination d'origine : grange à foin

Utilisation actuelle: (?)

Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : un exemple très représentatif et exceptionnel par son état de conservation, de ce type de bâ-

timent.

n° d'inventaire : II-E-18



Vue générale

Lieu-dit : Les Chèvres

Altitude: 1 697 m GPS: N 45° 20' 187 E 6° 31' 393

Cadastre: Section Q

n° 82

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD

État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 27.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : un tr-s beau "parc" à bétail est attenant

au bâtiment.

n° d'inventaire : **II-E-19** 



Vue générale

Lieu-dit : Les Chèvres

Altitude : 1 734 m GPS : N 45° 20' 197 E 6° 31' 325

Cadastre: Section Q

n° 81

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant fait l'objet de travaux récents (jointoiement des pierres de façades, toiture, etc.).

Toiture = tuile mécanique (ou polytuile?)

Date prise de vue : 27.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : aménagements extérieurs et travaux sur

le bâtiment en rupture avec l'usage local.

n° d'inventaire : **II-E-20** 



Vue générale

Lieu-dit : Les Chèvres

Altitude : 1 742 m GPS : N 45° 20' 197 E 6° 31' 294

Cadastre : Section Q

n° 77

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



État : bâtiment en état de dégradation avancée, mais avec la toiture toujours en place.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 27.08.2015 Destination d'origine : grange à foin

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : bel exemple de grange utilisé aujourf'hui

comme abri pour le bétail.

n° d'inventaire : **II-E-21** 



Vue générale

Lieu-dit : Les Chèvres

Altitude: 1 792 m GPS: N 45° 20' 233 E 6° 31' 207

Cadastre: Section Q

n° 71

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment en voie de dégradation par manque d'entretien de la toiture.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 27/08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : un garde-lait en ruine est implanté à

proximité immédiate du bâtiment.

n° d'inventaire : **II-E-22** 



Vue générale

Lieu-dit : Les Chèvres

Altitude : 1 819 m GPS : N 45° 20' 260 E 6° 31' 150

Cadastre : Section Q

n° 70

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment en état de ruine mais dont la conservation permet de restituer volumétrie et ouvertures.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 27.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : - Intérêt patrimonial : oui

Particularités : le pignon toujours debout a un impact

paysager important.

n° d'inventaire : **II-E-23** 



Vue générale

Lieu-dit : Les Chèvres

Altitude : 1 814 m GPS : N 45° 20' 219 E 6° 31' 131

Cadastre : Section Q

n° 73

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment affecté par des transformations importantes (extensions, terrasse, enduit, toiture, etc.).

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 27.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : agricole (?)

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : un garde-lait, bien entretenu, est implan-

té à proximité du bâtiment.

n° d'inventaire : **II-E-24** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Yvoses

Altitude : 2 049 m GPS : N 45° 20' 067 E 6° 30' 774

Cadastre : Section Q (sur) n° 773

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment en ruine dont la conservation permet de restituer la volumétrie et les ouvertures d'origine.

Toiture = -

Date prise de vue : 27.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation (?)

Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : un garde-lait effondré est implanté à

proximité.

n° d'inventaire : **II-E-25** 



Vue générale

Lieu-dit : Les Yvoses

Altitude: 2 068 m GPS: N 45° 20' 042 E 6° 30' 701

Cadastre: Section Q

n° 777

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 27.08.2015

Destination d'origine : fabrication + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : la pente de toit paraît avoir été un peu

accentuée (?).

n° d'inventaire : **II-E-26** 



Vue générale

Lieu-dit : Les Yvoses

Altitude : 2 096 m GPS : N 45° 20' 036 E 6° 30' 640

Cadastre : Section Q

n° 764

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = tôle ondulée

Date prise de vue : 27.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : bel exemple de réhabilitation en "haute"

altitude.

n° d'inventaire : **II-E-27** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Yvoses

Altitude: 2 100 m GPS: N 45° 20' 100 E 6° 30' 620

Cadastre: Section Q

n° 762

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD





État : bâtiment en ruine dont la conservation permet de restituer la volumétrie et partiellement les ouvertures.

Toiture = -

Date prise de vue : 27.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : -

n° d'inventaire : **II-E-28** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Yvoses

Altitude: 2 111 m GPS: N 45° 20' 146 E 6° 30' 559

Cadastre: Section Q

n° 754

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment faisant l'objet de travaux de réhabilitation (et d'extension).

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 27.08.2015

Destination d'origine : fabrication + bétail + habitation

Utilisation actuelle : en travaux Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : un de bâtiments les plus en altitude de

l'inventaire.

n° d'inventaire : **II-E-29** 



Vue générale


Lieu-dit : Vedié

Altitude : 2 156 m GPS : N 45° 20' 117 E 6° 30' 445

Cadastre : Section Q

n° 755

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD





État : bâtiment en ruine dont la conservation permet de restituer volumétrie et ouvertures d'origine.

Toiture = -

Date prise de vue : 27.08.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : ensemble bâti particulièrement témoi-

gnant de l'importance pastorale du site.

n° d'inventaire : **II-E-30** 



Vue générale


Lieu-dit: Les Yvoses

Altitude: 2 123 m GPS: N 45° 20' 200 E 6° 30' 445

Cadastre: Section Q

n° 748

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment en voie de dégradation par manque d'entretien de la toiture.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 27.08.2015

Destination d'origine : abri bétail couvert et "parc"

Utilisation actuelle : néant Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : ensemble particulièrement intéressant et

rare.

n° d'inventaire : **II-E-31** 



Vue générale

Lieu-dit : Les Yvoses

Altitude : 2 119 m GPS : N 45° 20' 204 E 6° 30' 422

Cadastre : Section Q

n° 746

Accès : pédestre






**Façade OUEST** 



Façade EST







État : bâtiment ayant fait l'objet de transformations (ouvertures en façades Sud et terrasse).

Toiture = tôle ondulée

Date prise de vue : 27.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : traitement des ouvertures (volets) en dé-

calage avec le contexte du site.

n° d'inventaire : **II-E-32** 




Vue générale

Lieu-dit: Les Yvoses

Altitude: 2 106 m GPS: N 45° 20' 235 E 6° 30' 493

Cadastre: Section Q (sur) n° 750

Localisation sur 25 000 IGN





**Facade OUEST** 



Façade EST



**Façade NORD** 



Façade SUD



État : ruine dont la conservation ne permet plus de restituer la volumétrie du bâtiment d'origine.

Toiture = -

Date prise de vue : 27.08.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : un grand "parc" à bétail est attenant à la ruine qui pouvait être un abri couvert pour le bétail.

n° d'inventaire : II-E-33



Vue générale


Lieu-dit: Les Yvoses

Altitude: 2 086 m GPS: N 45° 20' 348 E 6° 30' 442

Cadastre: Section Q

n° 739

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD





État : ruine dont la conservation permet mal de restituer la volumétrie du bâtiment d'origine.

Toiture = -

Date prise de vue : 28.07.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : -

n° d'inventaire : **II-E-34** 




Vue générale

Lieu-dit: Les Yvoses

Altitude: 2 017 m GPS: N 45° 20' 438 E 6° 30' 523


Cadastre: Section Q (sur) n° 731

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



État : ruine dont la conservation permet de restituer volumétrie et ouvertures du bâtiment d'origine.

Toiture =-

Date prise de vue : 27.08.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : témoignage de l'importance pastorale

du site.

n° d'inventaire : **II-E-35** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Yvoses


Altitude: 2 081 m GPS: N 45° 20' 256 E 6° 30' 610

Cadastre: Section Q

n° 751

Accès : pédestre

## Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant fait l'objet d'une reconstruction complète, en place de deux bâtiments anciens.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 27.08.2015

Destination d'origine : -

*Utilisation actuelle :* habitation (en chantier)

Intérêt patrimonial : -

Particularités : le plan du cadastre de 1888 fait figurer

deux bâtiments distincts à la place de celui ci.

n° d'inventaire : **II-E-36** 




Vue générale

Lieu-dit: Les Yvoses

Altitude : 2 015 m GPS : N 45° 20' 011 E 6° 30' 873

Cadastre: Section Q n° 783 et 784

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : ruine dont la conservation permet de restituer volumétrie et ouvertures du bâtiment d'origine.

Toiture = lauze (effondrée).

Date prise de vue : 07.09.2015

Destination d'origine : grange à foin

Utilisation actuelle : - Intérêt patrimonial : oui

Particularités : le bâtiment était un exemple représenta-

tif de grange à foin.

n° d'inventaire : **II-E-37** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Fontanettes

Altitude : 1 729 m GPS : N 45° 20' 403 E 6° 31' 239

Cadastre : Section Q (sur) n° 120

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant été affecté d'importantes transformations de son aspect extérieur et de ses alentours.

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 07.09.2015

Destination d'origine : -

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : -

Particularités : un très beau "parc" à bétail est attenant

au bâtiment.

n° d'inventaire : **II-E-38** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Fontanettes

Altitude: 1 733 m GPS: N 45° 20' 393 E 6° 31' 226

Cadastre: Section Q (sur) n° 120

Accès : piste agricole

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD





État : bâtiment conservé dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 07.09.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : le bâtiment est appuyé sur un rocher et

se sert de sa morphologie.

n° d'inventaire : **II-E-39** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Fontanettes

Altitude: 1 737 m GPS: N 45° 20' 147 E 6° 31' 328

Cadastre: Section Q (sur) n° 120

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : ruine dont la conservation permet de restituer la volumétrie et les ouvertures du bâtiment d'origine.

Toiture = -

Date prise de vue : 07.09.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : la végétation arbustive commence à en-

vahir la ruine.

n° d'inventaire : II-E-40



Vue générale

Lieu-dit: Les Fontanettes

Altitude: 1 739 m GPS: N 45° 20' 458 E 6° 31' 170

Cadastre: Section Q n° 122

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD





État : ruine dont la conservation ne permet plus de restituer la volumétrie du bâtiment d'origine.

Toiture = -

Date prise de vue : 07.09.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : -

n° d'inventaire : II-E-41



Vue générale

Lieu-dit: Les Fontanettes

Altitude: 1 704 m GPS: N 45° 20' 513 E 6° 31' 186

Cadastre: Section Q

n° 123

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant fait l'objet d'une reconstruction totale ou partielle à partir de ruines.

Toiture = tôle ondulée

Date prise de vue : 07.09.2015

Destination d'origine : -

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : -

Particularités : cet ensemble bâti peut s'apparenter à

une juxtaposition d'appentis divers.

n° d'inventaire : **II-E-42** 



Vue générale

Lieu-dit: Glorier (ou Jolla)

Altitude : 1 674 m GPS : N 45° 20' 572 E 6° 31' 168

Cadastre : Section Q

n° 442

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine, mais en voie de dégradation par manque d'entretien.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 07.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : deux dates sont gravées sur le bâtiment, 1842 et 1763, ce qui est la plus vieille date trouvée.

n° d'inventaire : **II-E-43** 



Vue générale

Lieu-dit: Glorier

Altitude : 1 683 m GPS : N 45° 20' 656 E 6° 31' 165

Cadastre : Section Q

n° 449

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



État : bâtiment ayant été affecté par la création d'ouvertures dans la maçonnerie (avec reprises ciment).

Toiture = tôle ondulée

Date prise de vue : 07.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : un garde-lait est implanté à proximité du

bâtiment.

n° d'inventaire : **II-E-44** 



Vue générale

Lieu-dit: Glorier

Altitude: 1 671 m GPS: N 45° 20' 697 E 6° 31' 180

Cadastre: Section Q

n° 474

Accès : piste agricole

## Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 07.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : un très beau "parc" à bétail est attenant

avec un arbre remarquable à proximité.

n° d'inventaire : **II-E-45** 



Vue générale

Lieu-dit : Les Thuiles

Altitude : 1 650 m GPS : N 45° 20' 755 E 6° 31' 178

Cadastre : Section Q

n° 477

Accès : piste agricole

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 





Façade NORD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 07.09.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle: annexe bâtiment voisin (C-47)

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : exemple très représentatif de ce type de

bâtiment.

n° d'inventaire : **II-E-46** 



Vue générale

Lieu-dit : La Biella

Altitude: 1 636 m GPS: N 45° 20' 811 E 6° 31' 163

Cadastre: Section Q (sur) n° 481

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 07.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : -

n° d'inventaire : **II-E-47** 



Vue générale

Lieu-dit : La Biella

Altitude: 1 636 m GPS: N 45° 20' 819 E 6° 31' 158

Cadastre: Section Q

n° 480

Accès : piste agricolee

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = bac acier

Date prise de vue : 07.09.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle: annexe bâtiment voisin (C-49)

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : -

n° d'inventaire : **II-E-48** 



Vue générale

Lieu-dit : La Biella

Altitude : 1 635 m GPS : N 45° 20' 811 E 6° 31' 100

Cadastre: Section Q (sur) n° 484

Accès : piste agricole

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant été affecté par plusieurs transformations (couverture, bardage, ouvertures, ciment etc.).

Toiture = tôle ondulée

Date prise de vue : 07.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : le terrain autour du bâtiment a été dé-

caissé, laissant apparaître les fondations.

n° d'inventaire : **II-E-49** 



Vue générale

Lieu-dit : La Biella

Altitude : 1 637 m GPS : N 45° 20' 819 E 6° 31' 097

Cadastre : Section Q

n° 485

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST




Façade EST



Façade NORD





Date prise de vue : 07.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : un "parc" à bétail et un garde-lait sont

attenants au bâtiment.

n° d'inventaire : **II-E-50** 



Vue générale

Lieu-dit : La Biella

Altitude: 1 656 m GPS: N 45° 20' 820 E 6° 31' 097

Cadastre: Section Q

n° 486

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant été affecté par d'importantes transformations (ou reconstruction?).

Toiture = ardoise

Date prise de vue : 07.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : -

Particularités : terrasse aménagée en façade Sud.

n° d'inventaire : **II-E-51** 



Vue générale

Lieu-dit : La Bielle

Altitude : 1 661 m GPS : N 45° 20' 856 E 6° 31' 017

Cadastre : Section Q

n° 496

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD





État : bâtiment ayant fait l'objet d'une réhabilitation récente.

Toiture = grosse ardoise.

Date prise de vue : 07.09.2015

Destination d'origine : grange à foin + bétail (?)

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : une inscription, gravée sur une pierre de

la façade Ouest, indique la date de 1829.

n° d'inventaire : **II-E-52** 



Vue générale

Lieu-dit : Carlier

Altitude: 1 646 m GPS: N 45° 20' 955 E 6° 30' 986

Cadastre: Section Q

n° 504

Accès : piste agricole

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment en ruine dépourvu de toiture, mais avec ses murs encore debout.

Toiture = -

Date prise de vue : 07.09.2015 Destination d'origine : grange à foin

Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : le bâtiment est adossé à un énorme ro-

cher vertical sur son coin aval Sud.

n° d'inventaire : **II-E-53** 



Vue générale

Lieu-dit: Aux Arcossets

Altitude : 1 640 m GPS : N 45° 20' 991 E 6° 30' 971

Cadastre : Section Q

n° 723

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine mais en voie de dégradation.

Toiture = lauze (dégradée).

Date prise de vue : 07.09.2015

Destination d'origine : grange à foin

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : le bâtiment sert d'abri ouvert pour le bé-

tail.

n° d'inventaire : **II-E-54** 



Vue générale

Lieu-dit: Aux Arcossets

Altitude : 1 665 m GPS : N 45° 20' 988 E 6° 30' 905

Cadastre : Section Q

n° 726

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD

État : bâtiment conservé dans son état d'origine. Toiture = lauze et tôle de bidons pour l'extension Nord.

Date prise de vue : 07.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

*Utilisation actuelle :* habitation *Intérêt patrimonial :* remarquable

Particularités : le bâtiment est appuyé sur un gros ro-

cher à son coin amont Sud.

n° d'inventaire : **II-E-55** 



Vue générale

Lieu-dit: Aux Arcossets

Altitude : 1 693 m GPS : N 45° 20' 972 E 6° 30' 834

Cadastre: Section Q

n° 527

Localisation sur 25 000 IGN





**Facade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine.

Toiture = tôle ondulée (?)

Date prise de vue : 07.097.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle: annexe habitation voisine (C-55)

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités: -

n° d'inventaire : **II-E-56** 



Vue générale

Lieu-dit: Aux Arcossets

Altitude : 1 695 m GPS : N 45° 20' 970 E 6° 30' 833

Cadastre : Section Q (sur) n° 527

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = bac acier.

Date prise de vue : 07.09.2015

Destination d'origine : grange à foin + bétail

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : exemple bien représentatif de ce type de

bâtiment (grange-écurie).

n° d'inventaire : **II-E-57** 



Vue générale

Lieu-dit : Burdin

Altitude : 1 474 m GPS : N 45° 21' 401 E 6° 31' 118

Cadastre : Section R

n° 107

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : petit bâtiment de construction assez récente, transformée pour le rendre habitable (?).

Toiture = tôle ondulée

Date prise de vue : 12.09.2015

Destination d'origine : grange à foin + bétail

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : ce bâtiment ne figure pas sur le plan du

cadastre de 1888.

n° d'inventaire : **II-E-58** 



Vue générale

Lieu-dit : Burdin

Altitude: 1 489 m GPS: N 45° 21' 413 E 6° 31' 052

Cadastre: Section R

n° 507

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment affecté par d'importantes transformations (couverture, enduit à l'aval +au Nord, ouvertures).

Toiture = bac acier

Date prise de vue : 12.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: agricole? (habitation)

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : grand bâtiment agricole de fond de val-

lée.

n° d'inventaire : **II-E-59** 



Vue générale

Lieu-dit : Burdin

Altitude: 1 480 m GPS: N 45° 21' 413 E 6° 31' 052

Cadastre: Section R

n° 165

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : ruine dont la conservation ne permet pas de restituer la volumétrie du bâtiment d'origine.

Toiture = -

Date prise de vue : 12.09.2015

Destination d'origine : - Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : ensemble de deux bâtiments en ruine

dans une clairière en voie de renfermement.

n° d'inventaire : **II-E-60** 



Vue générale

Lieu-dit: Nanfernaz

Altitude : 1 638 m GPS : N 45° 21' 300 E 6° 30' 787

Cadastre : Section R

n° 281

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = bac acier

Date prise de vue : 12.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : une inscription, gravée sur une pierre de

la façade Sud, indique la date de 1907.

n° d'inventaire : II-E-61



Vue générale

Lieu-dit : Nanfernaz (sur IGN = Nantiernay)

Altitude : 1 670 m GPS : N 45° 21' 273 E 6° 30' 692

Cadastre : Section R (sur) n° 236 Accès : pédestre

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment en voie de dégradation par manque d'entretien de la toiture.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 12.09.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : ce garde-lait est remarquable par sa

grande taille.

n° d'inventaire : **II-E-62** 



Vue générale

Lieu-dit : Nanfernaz (sur IGN = Nantiernay)

Altitude : 1 669 m GPS : N 45° 21' 285 E 6° 30' 704

Cadastre : Section R (sur) n° 236 Accès : pédestre

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment en ruine (plus de toiture), mais dont les murs sont encore entiers et debout .

Toiture = -

Date prise de vue : 12.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : la panne faîtière est encore posée sur un

des murs du bâtiment.

n° d'inventaire : **II-E-63** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Priots

Altitude: 1 784 m GPS: N 45° 21' 390 E 6° 30' 505

Cadastre : Section R

n° 16

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = tôle prélaquée (toiture neuve)

Date prise de vue : 12.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

*Utilisation actuelle :* habitation *Intérêt patrimonial :* remarquable

Particularités : bel exemple de réhabilitation respec-

tueuse du bâtiment existant.

n° d'inventaire : **II-E-64** 



Vue générale

Lieu-dit : Les Priots

Altitude : 1 806 m GPS : N 45° 21' 348 E 6° 30' 477

Cadastre : Section R (sur) n° 13

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : ruine dont la conservation permet encore de restituer volumétrie et ouvertures du bâtiment d'origine. Toiture = -

Date prise de vue : 12.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : -

n° d'inventaire : **II-E-65** 



Vue générale

Lieu-dit : Les Priots

Altitude : 1 841 m GPS : N 45° 21' 387 E 6° 30' 364

Cadastre : Section R

n° 25

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD





État : bâtiment en ruine dont il est possible de restituer la volumétrie.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 12.09.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : -

n° d'inventaire : **II-E-66** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Priots

Altitude: 1816 m GPS: N 45° 21' 313 E 6° 30' 429

Cadastre: Section R

(sur) n° 23

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment en ruine mais dont les murs sont encore entiers et debout.

Toiture = -

Date prise de vue : 12.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : un "parc" à bétail et un garde-lait en ruine

sont attenants au bâtiment.

n° d'inventaire : II-E-67



Vue générale

Lieu-dit: Les Priots

Altitude : 1 842 m GPS : N 45° 21' 267 E 6° 30' 434

Cadastre : Section R

 $n^{\circ}$  4

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 12.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : agricole (abri berger)

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : ce bâtiment a un impact paysager parti-

culièrement important (visible de très loin).

n° d'inventaire : **II-E-68** 



Vue générale


Lieu-dit : Les Priots

Altitude : 1 918 m GPS : N 45° 21' 370 E 6° 30' 188

Cadastre : Section R

n° 32

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD

État : "parc" à bétail isolé en pleine montagne.

Toiture = -

Date prise de vue : 12.09.2015 Destination d'origine : "parc" à bétail

Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : ces grandes parcelles de pâturage dénudé sont parsemées de "parcs" de ce genre, plus ou

moins grands.

n° d'inventaire : **II-E-69** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Priots

Altitude: 2 023 m GPS: N 45° 21' 158 E 6° 29' 888

Cadastre: Section R

(sur) n° 8

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : "parc" à bétail isolé en pleine montagne.

Toiture = -

Date prise de vue : 12.09.2015 Destination d'origine : "parc" à bétail

Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : ces grandes parcelles de pâturage dénudé sont parsemées de "parcs" de ce genre, plus ou moins grands. n° d'inventaire : **II-E-70** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Priots

Altitude : 2 088 m GPS : N 45° 21' 069 E 6° 29' 649

Cadastre : Section R

(sur) n° 8

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 12.097.2015

Destination d'origine : fabrication + bétail + habitation

Utilisation actuelle: agricole (habitation, etc.)

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : un grand "parc" à bétail est attenant au

bâtiment ; bel enduit "grilla" sur les 4 façades.

n° d'inventaire : **II-E-71** 



Vue générale

Lieu-dit: Le Chaffat

Altitude : 2 126 m GPS : N 45° 21' 301 E 6° 29' 349

Cadastre : Section R

(sur) n° 3

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 







Façade NORD



Façade SUD

État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine, mis à part une terrasse construite en 1948. Toiture = lauze.

Date prise de vue : 12.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation occasionnelle

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : avec bâtiment enduit "grilla".

n° d'inventaire : **II-E-72** 



Vue générale

Lieu-dit: Le Chaffat

Altitude: 2 143 m GPS: N 45° 21' 250 E 6° 29' 331

Cadastre: Section R

(sur) n° 1

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État: très grand bâtiment en ruine dont la partie Sud est pour l'essentiel debout (1 pan de toit effondré).

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 12.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : un petit "parc" avec abri couvert jouxte

le bâtiment, avec un grand enclos pierre attenant.

n° d'inventaire : **II-E-73** 



Vue générale

Lieu-dit: Le Chaffat Altitude: 2 084 m GPS: N 45° 21' 018 E 6° 29' 757

Cadastre : Section R (sur) n° 8

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD





État : bâtiment prenant la forme d'un baraquement dont la toiture est en voie de dégradation.

Toiture = lauze, tôle ondulée, tôle de bidons.

Date prise de vue : 12.09.2015

Destination d'origine : abri sommaire

Utilisation actuelle : néant Intérêt patrimonial : -

Particularités : ce bâtiment ne figure pas sur le plan du

cadastre de 1888.

n° d'inventaire : II-E-74



Vue générale

Lieu-dit : La Motte

Altitude: 1 577 m GPS: N 45° 21' 722 E 6° 30' 540

Cadastre: Section R (sur) n° 353

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD





État : ruine dont l'état de conservation permet mal de restituer la volumétrie d'origine.

Toiture = -

Date prise de vue : 12.09.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : -

n° d'inventaire : **II-E-75** 



Vue générale

Lieu-dit : La Motte

Altitude: 1 578 m GPS: N 45° 21' 720 E 6° 30' 547

Cadastre: Section R

n° 351

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 





Façade NORD



État : ruine dont l'état de conservation ne permet plus de restituer la volumétrie d'origine.

Toiture = -

Date prise de vue : 12.09.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : le toponyme du site et sa configuration laisse imaginer une occupation médiévale du site (?).

n° d'inventaire : **II-E-76** 



Vue générale

Lieu-dit : La Motte

Altitude: 1 576 m GPS: N 45° 21' 714 E 6° 30' 552

Cadastre: Section R


n° 351

Localisation sur 25 000 IGN






Façade OUEST



Façade EST





Façade NORD



Façade SUD

État : bâtiment conservé dans son état d'origine.

Toiture = tôle ondulée

Date prise de vue : 12.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : agricole (?) Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : un "parc" à bétail est implanté dans la

pente à l'amont du bâtiment.

n° d'inventaire : **II-E-77** 



Vue générale

Lieu-dit : Les lles

Altitude : 1 538 m GPS : N 45° 21' 783 E 6° 30' 559

Cadastre : Section R

n° 354

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD





État : bâtiment conservé dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 12.09.2015 Destination d'origine : moulin Utilisation actuelle: musée Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : l'intérêt patrimonial du bâtiment est à associer à tout son environnement technique (amenées

d'eau, etc.).

n° d'inventaire : II-E-78



Vue générale


Lieu-dit: Moulin Burdin

Altitude: 1 468 m GPS: N 45° 21' 457 E 6° 31' 092


Cadastre: Section M


n° 915

Localisation sur 25 000 IGN











**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : dégradation de la toiture et de la charpente risquant de conduire à la ruine du bâtiment, non entretenu. Toiture = lauze et tôle ondulée.

Date prise de vue : 29.09.2015

Destination d'origine : fabrication + abri des alpagistes

Utilisation actuelle : néant (début de ruine)
Intérêt patrimonial : oui pour son état d'origine

Particularités : une inscription sur la porte d'entrée en

bois : 1939. Un arbre pousse contre le bâtiment.

n° d'inventaire : **I-A-01** 



Vue générale

Lieu-dit : Montagne de Lachat sur IGN = Prés des Cristaux (Saint-Laurent-de-la-Côte)

> Altitude : 1668 m GPS : N 45° 26' 020 E 6° 31' 307

Cadastre : Section D (sur) n° 2

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment en bon état apparent, construit sans doute en deux temps (ajout extension à l'amont ?).

Toiture = tôle ondulée.

Date prise de vue : 29.09.2015

Destination d'origine : fabrication + écuie + habitation

Utilisation actuelle : agricole Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : Deux inscriptions gravées sur pierre : à

l'aval JG fruitier 1930/31 et à l'amont JMB 1848.

n° d'inventaire : **I-A-02** 



Vue générale

Lieu-dit : Montagne de Lachat (Saint-Laurent-de-la-Côte)

Altitude : 1728 m GPS : N 45° 25' 817 E 6° 31' 184

Cadastre : Section D n° 6

Accès : piste agricole





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment sans doute relativement "récent", encore en état mais peu entretenu.

Toiture = tuile mécanique et fonds de bidons tôle.

Date prise de vue : 29.09.2015

Destination d'origine : grange à foin + écurie Utilisation actuelle : agricole, peu utilisé

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : la couverture est pour partie réalisée en

fonds de bidons tôle = unique pour cet inventaire.

n° d'inventaire : **I-A-03** 



Vue générale

Lieu-dit : Promarey (Saint-Laurent-de-la-Côte)

Altitude : 986 m GPS : N 45° 25' 814 E 6° 29' 777

Cadastre : Section B n° 666

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine, mais dégradé (fissures) malgré l'ajout un soutènement aval.

Toiture = tuile mécanique. Date prise de vue : 29.09.2015

Destination d'origine : grange+ écurie + habitation

Utilisation actuelle : néant Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : écurie voûtée avec cohabitation bétail/

habitation.

# $n^{\circ}$ d'inventaire : **I-A-04**



Vue générale

Lieu-dit : Promarey (Saint-Laurent-de-la-Côte)

Altitude : 943 m GPS : N 45° 25' 800 E 6° 29' 738

Cadastre : Section B n° 657

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = tuile mécanique. Date prise de vue : 29.09.2015

Destination d'origine : cave + habitation

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : belle cave voûtée au niveau 0 ; les deux bâtiments sont entourés de très beaux arbres fruitiers.

n° d'inventaire : **I-A-05** 



Vue générale

Lieu-dit : Promarey (Saint-Laurent-de-la-Côte)

Altitude : 940 m GPS : N 45° 25' 797 E 6° 29' 730

Cadastre : Section B n° 656

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine, entretenu sans dégradation majeure.

Toiture = tôle ondulée, tôle de bidons pour extension.

Date prise de vue : 28.07.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : néant Intérêt patrimonial : oui

Particularités : le bâtiment d'origine a été agrandi par

deux extensions anciennes.

n° d'inventaire : **I-A-06** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Teppes

Altitude : 1 702 m GPS : N 45° 24' 748 E 6° 30' 494

Cadastre : Section B

n° 10

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : l'état d'origine a été affecté par d'importantes dégradations liées à l'adjonction de balcons et terrasses.

Toiture = bac acier (récent). Date prise de vue : 28.07.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : dégradé

Particularités : bel enduit "grilla" dégradé par d'impor-

tants raccords d'enduit ciment.

n° d'inventaire : **I-A-07** 



Vue générale

Lieu-dit : Le Mias (Saint-Laurent-de-la-Côte)

Altitude : 1 754 m GPS : N 45° 24' 846 E 6° 30' 586

Cadastre : Section D n° 26

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST





Façade SUD



État : bâtiment dans son état d'origine, mais avec un mur extérieur latéral partiellement effondré.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 28.07.2015

Destination d'origine : grange + écurie + habitation

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : bel enduit "grilla".

n° d'inventaire : **I-A-08** 



Vue générale

Lieu-dit: Le Mias (Saint-Laurent-de-la-Côte)

> Altitude: 1 770 m GPS: N 45° 24' 916 E 6° 30' 589

Cadastre: Section D n° 30

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment faisant l'objet d'un chantier en cours, mais ayant seulement affecté la façade pignon Sud. Toiture = lauze.

Date prise de vue : 28.07.2015

Destination d'origine : grange + écurie+ habitation

Utilisation actuelle : néant Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités: bel enduit "grilla", pour partie dégradé sur la façade Sud, à cause de travaux (de sauvegarde?).

n° d'inventaire : **I-A-09** 



Vue générale

Lieu-dit : Le Mias (Saint-Laurent-de-la-Côte)

Altitude : 1 770 m GPS : N 45° 24' 916 E 6° 30' 589

Cadastre : Section D n° 22

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment en ruine avec un des pignons encore debout, sans traces significatives des autres façades.

Toiture = néant

Date prise de vue : 28.07.2015

Destination d'origine : ? Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : le mur pignon, toujours debout, permet encore d'imaginer le volume d'origine du bâtiment.

n° d'inventaire : **I-A-10** 



Vue générale

Lieu-dit : Les Eculées

Altitude : 1 940 m GPS : N 45° 24' 987 E 6° 31' 042

Cadastre : Section C n° 34

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : vaste bâtiment en ruine, dont seuls demeurent debout le pignon aval et pour partie un mur de refend.

Toiture = -

Date prise de vue : 28.07.2015

Destination d'origine : ? Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : la grande taille du bâtiment, à pareille altitude, indique son importance au plan agro-pastoral.

n° d'inventaire : **I-A-11** 



Vue générale

Lieu-dit : Les Eculées

Altitude : 1 940 m GPS : N 45° 24' 987 E 6° 31' 042

Cadastre : Section C n° 36

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : construction bois récente.

Toiture = tôle prélaquée.

Date prise de vue : 28.07.2015

Destination d'origine : habitation de loisirs Utilisation actuelle : habitation de loisirs

Intérêt patrimonial : néant

Particularités : bâtiment de l'aéro club de Saint-Martin-

de-Belleville.

n° d'inventaire : **I-A-12** 



Vue générale

Lieu-dit : La Reppettaz (sur IGN = L'Arpette)

Altitude : 1 900 m GPS : N 45° 24' 813 E 6° 31' 007

Cadastre : Section C (sur) n° 54 Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant l'objet d'une réhabilitation (recons-

truction?) récente.

Toiture = tôle prélaquée.

Date prise de vue : 28.07.2015

Destination d'origine : grange + écurie + habitation

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : néant

Particularités : les travaux réalisés n'ont sans doute pas assez pris en compte la qualité patrimoniale d'origine.

n° d'inventaire : **I-A-13** 



Vue générale

Lieu-dit : La Reppettaz (sur IGN = L'Arpette)

Altitude : 1 896 m GPS : N 45° 24' 798 E 6° 31' 009

Cadastre: Section C

n° 53

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = tôle prélaquée et ondulée. Date prise de vue : 28.07.2015

Destination d'origine : bétail + fabrication + habitation

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : le bâtiment, pour partie enduit de "grilla", est jouxté par un "parc" à bétail (?) et un garde-lait (?).

n° d'inventaire : **I-A-14** 



Vue générale

Lieu-dit : La Reppettaz (sur IGN = L'Arpette) Altitude : 1 911 m GPS : N 45° 24' 775 E 6° 31' 051

> Cadastre : Section C n° 164

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment en ruine faisant partie d'un ensemble (entièrement en ruine).

Toiture = -

Date prise de vue : 28.07.2015

Destination d'origine : - Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : ruine jouxtée par un "parc" à bétail en-

core visible.

n° d'inventaire : **I-A-15** 



Vue générale

Lieu-dit: La Cartelaz

Altitude : 1 887 m GPS : N 45° 24' 699 E 6° 31' 114

Cadastre : Section C

n° 156

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : grand bâtiment en ruine avec des restes significatifs et faisant partie d'un ensemble plus vaste.

Toiture = -

Date prise de vue : 28.07.2015

Destination d'origine : - Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : ruine jouxtée par un "parc" à bétail encire

bien visible.

n° d'inventaire : **I-A-16** 



Vue générale

Lieu-dit: La Cartelaz

Altitude : 1 888 m GPS : N 45° 24' 705 E 6° 31' 105

Cadastre : Section C

n° 155

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine et bien entretenu.

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 28.07.2015

Destination d'origine : fabrication + bétail + habitation

Utilisation actuelle : habitation (?) Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : le bâtiment est jouxté pat un très beau

"parc" à bétail.

## n° d'inventaire : **I-A-17**



Vue générale

Lieu-dit: La Cartelaz

Altitude: 1 858 m GPS: N 45° 24' 704 E 6° 31' 222

Cadastre : Section C n° 173

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant fait l'objet de travaux d'aménagement qui ont altéré sa qualité patrimoniale.

Toiture = bac acier

Date prise de vue : 28.07.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : nombreux aménagements extérieurs sur les alentours et annexes (garde lait, parc) du bâtiment.

n° d'inventaire : **I-A-18** 



Vue générale

Lieu-dit : Les Dogettes

Altitude : 1 784 m GPS : N 45° 24' 489 E 6° 31' 134

Cadastre : Section C n° 197

Accès : piste agricole





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = bac acier

Date prise de vue : 28.07.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle : annexe de l'habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : intégré à un ancien "parc" à bétail.

n° d'inventaire : I-A-19



Vue générale

Lieu-dit : Les Dogettes

Altitude : 1 784 m GPS : N 45° 24' 484 E 6° 31' 410

Cadastre : Section C n° 187

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = lauze et tôle (ondulée et bac acier).

Date prise de vue : 28.07.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : néant (?) Intérêt patrimonial : oui

Particularités : le bâtiment est jouxté d'un "parc" à bétail prolongé par un long mur de séparation parcellaire.

n° d'inventaire : **I-A-20** 



Vue générale

Lieu-dit : Les Dogettes

Altitude: 1 782 m GPS: N 45° 24' 464 E 6° 31' 111

Cadastre: Section C n° 198 + 199

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : petit bâtiment maintenu dans son état d'origine et bien entretenu.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 28.07.2015

Destination d'origine : annexe (type grenier/cave ?)

Utilisation actuelle : annexe de l'habitation

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : un caveau à lait proche constitue l'autre

annexe de cet ensemble bâti.

n° d'inventaire : I-A-21



Vue générale

Lieu-dit : Les Dogettes

Altitude : 1 755 m GPS : N 45° 24' 400 E 6° 31' 077

Cadastre : Section C (sur) n° 216

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine et entretenu.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 28.07.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

*Utilisation actuelle :* habitation *Intérêt patrimonial :* remarquable

Particularités : le bâtiment conserve pour grande partie

son enduit "grilla" d'origine.

 $n^{\circ}$  d'inventaire : **I-A-22** 



Vue générale

Lieu-dit : Les Dogettes

Altitude: 1 757 m GPS: N 45° 24' 406 E 6° 31' 080

Cadastre : Section C n° 215

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : grand bâtiment ayant fait l'objet de travaux d'aménagement sans impact sur son état d'origine.

Toiture = tôle (bac acier).

Date prise de vue : 28.07.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

*Utilisation actuelle :* habitation *Intérêt patrimonial :* remarquable

Particularités : le bâtiment est jouxté d'un "'parc" à bé-

tail.

n° d'inventaire : **I-A-23** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Fleurettes

Altitude : 1 795 m GPS : N 45° 24' 268 E 6° 31' 225

Cadastre : Section C

n° 249

Accès : près d'une piste agricole

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant fait l'objet de deux extensions récentes ayant affecté sa qualité patrimoniale .

Toiture = tôle ondulée.

Date prise de vue : 28.07.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : altéré

Particularités : une pierre gravée à coté de la porte de l'écurie porte la date de 1871 ; jouxté d'un garde-lait.

n° d'inventaire : **I-A-24** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Fleurettes

Altitude : 1 807 m GPS : N 45° 24' 252 E 6° 31' 239

Cadastre: Section C n° 1466 et 1467

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : construction bois récente, sans doute édifiée sur une ancienne ruine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 28.07.2015 Destination d'origine : habitation Utilisation actuelle: habitation Intérêt patrimonial : néant

Particularités : construction bardée de bois, sans réfé-

rence à l'architecture locale.

n° d'inventaire : **I-A-25** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Fleurettes

Altitude: 1806 m GPS: N 45° 24' 241 E 6° 31' 249

Cadastre: Section C (sur) n° 1479

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant fait l'objet d'une reconstruction récente (?).

Toiture = tôle bac acier.

Date prise de vue : 28.07.2015

Destination d'origine : -

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : -

Particularités : à l'arrière du bâtiment un petit village (3

maisons et une chapelle) miniature ont été édifiés.

n° d'inventaire : **I-A-26** 



Vue générale

Lieu-dit: Cacabeure

Altitude: 1 964 m GPS: N 45° 24' 003 E 6° 31' 551

Cadastre : Section C

n° 421

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : travaux "récents" ayant modifié l'aspect d'origine (pierres jointoyées ciment) du bâtiment.

Toiture = bac acier.

Date prise de vue : 28.07.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : le bâtiment a fait l'objet de deux exten-

sions sur sa partie amont.

n° d'inventaire : **I-A-27** 



Vue générale

Lieu-dit: Cacabeure

Altitude : 1 995 m GPS : N 45° 23' 979 E 6° 31' 661

Cadastre : Section C n° 426

.. .20

Accès : piste agricole









Vue générale

Façade OUEST





Façade SUD

Lieu-dit : La Grabiilla

Altitude : 1 898 m GPS : N 45° 24' 047 E 6° 31' 353

Cadastre : Section C n° 417

Accès : piste agricole



État : ruine en train d'être absorbée par la végétation.
Toiture = -

101ture = -

Date prise de vue : 28.07.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : un bosquet isolé est en train de pousser sur la ruine et permet de la repérer dans le paysage.

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : petit bâtiment conservé dans son état d'origine (sauf couverture), mais pas entretenu.

Toiture = plaque de tôle de bidon Date prise de vue : 28.07.2015 Destination d'origine : garde-lait Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable Particularités : traces d'enduit "grilla".

n° d'inventaire : **I-A-29** 



Vue générale

Lieu-dit: Le Tugeon

Altitude : 1 751 m GPS : N 45° 24' 370 E 6° 31' 071

Cadastre : Section C

n° 228

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = tôle bac acier

Date prise de vue : 28.07.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : un très beau "parc" à bétail est intégré

au bâtiment..

n° d'inventaire : **I-A-30** 



Vue générale

Lieu-dit : Le Tugeon

Altitude : 1 752 m GPS : N 45° 24' 378 E 6° 31' 079

Cadastre : Section O

n° 228

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : implantée sur une ruine, une voiture Fiat Panda, protégée par des tôles.

Toiture = tôle bac acier.

Date prise de vue : 28.07.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle : abri Intérêt patrimonial : point noir

Particularités : créativité architecturale vernaculaire "ori-

ginale" et inventive.

n° d'inventaire : I-A-31



Vue générale

Lieu-dit : Le Laitet

Altitude : 1 645 m GPS : N 45° 24' 272 E 6° 30' 701

Cadastre : Section C (sur) n° 580

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST




Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment réduit à l'état de ruine dans une clairière agricole en voie de refermement.

Toiture = -

Date prise de vue : 29.09.2015

Destination d'origine : - Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : historique et archéologique

Particularités : témoignage de la mise en valeur agro-

pastorale, au centre d'un secteur en déprise.

n° d'inventaire : **I-A-32** 



Vue générale

Lieu-dit: Au Plate

Altitude : 1 645 m GPS : N 45° 24' 272 E 6° 30' 701

Cadastre: Section C

n° 355

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine, mis à part l'enduit remplacé par du ciment. Toiture = lauze.

Date prise de vue : 29.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : un dispositif de récupération de l'eau de pluie a été installé. Un ré-enduit chaux serait bienvenu.

n° d'inventaire : **I-A-33** 



Vue générale

Lieu-dit: Goffay

Altitude : 1 789 m GPS : N 45° 23' 941 E 6° 30' 817

Cadastre: Section C

n° 326

Accès : piste agricole





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment annexe construit en même temps que la maison (?); bien entretenu, mais enduit ciment.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 28.07.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle : annexe de l'habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : -

n° d'inventaire : **I-A-34** 



Vue générale

Lieu-dit: Goffay

Altitude: 1 788 m GPS: N 45° 23' 939 E 6° 30' 814

Cadastre: Section C n° 131

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : grand bâtiment en ruine dont il ne reste que peu de traces.

Toiture = -

Date prise de vue : 29.09.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : historique et archéologique

Particularités : -

n° d'inventaire : **I-A-35** 



Vue générale

Lieu-dit: Goffay

Altitude: 1 794 m GPS: N 45° 23' 911 E 6° 30' 814

Cadastre: Section C

n° 272

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ou "parc" à bétail en ruine, associé au bâtiment en ruine précédent.

Toiture = -

Date prise de vue : 29.09.2015

Destination d'origine : - Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : historique et archéologique

Particularités : -

n° d'inventaire : **I-A-36** 



Vue générale


Lieu-dit: Goffay

Altitude : 1 800 m GPS : N 45° 23' 898 E 6° 30' 821

Cadastre : Section C

n° 270

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment en ruine ("récente") dont le mur pignon aval et les murs latéraux sont encore en place.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 29.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : oui (pour son impact paysager)

Particularités : une inscription portée à l'envers sur une

pierre d'angle indique la date de 1825.

n° d'inventaire : **I-A-37** 



Vue générale

Lieu-dit : Les Foyères

Altitude : 1 794 m GPS : N 45° 23' 612 E 6° 30' 808

Cadastre : Section C

n° 568

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment en ruine, dont la volumétrie est encore reconstituable à partir des murs restant debout.

Toiture = -

Date prise de vue : 29.09.2015

Destination d'origine : - Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : historique et archéologique

Particularités : une inscription portée sur une pierre

d'angle indique la date de 1934.

n° d'inventaire : **I-A-38** 



Vue générale

Lieu-dit : Les Foyères

Altitude : 1 803 m GPS : N 45° 23' 489 E 6° 30' 865

Cadastre : Section C (sur) n° 561

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine, mais non entretenu.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 29.09.2015 Destination d'origine : grange à foin

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : le bâtiment dispose a priori de deux en-

trées grange.

n° d'inventaire : **I-A-39** 



Vue générale


Lieu-dit : Les Foyères

Altitude : 1 749 m GPS : N 45° 23' 573 E 6° 30' 704

Cadastre: Section C

n° 563

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant été affecté par d'importantes et récentes transformations : terrasse et extension latérale. Toiture = lauze.

Date prise de vue : 30.10.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : un garde-lait au départ du chemin d'ac-

cès au bâtiment est associé à celui-ci.

n° d'inventaire : **I-A-40** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Charmes

Altitude: 1 642 m GPS: N 45° 23' 746 E 6° 30' 435

Cadastre: Section C n° 1079 et 1078

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine et très bien entretenu.

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 30.10.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

*Utilisation actuelle :* habitation *Intérêt patrimonial :* remarquable

Particularités : très bel enduit "grilla" (dégradé en fa-

çade Sud; garde-lait enterré attenant à l'amont.

n° d'inventaire : **I-A-41** 



Vue générale

Lieu-dit: Plan Punais

Altitude : 1 654 m GPS : N 45° 23' 661 E 6° 30' 516

Cadastre : Section OC

n° 1088

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = tôle ondulée

Date prise de vue : 30.10.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : souche de cheminée simple et représen-

tative de la qualité architecturale locale.

n° d'inventaire : **I-A-42** 



Vue générale

Lieu-dit: Plan Punais

Altitude: 1 649 m GPS: N 45° 23' 538 E 6° 30' 545

Cadastre: Section C n° 1091

Localisation sur 25 000 IGN






**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : construction récente (?), non portée sur les plans du cadastre de 1888.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 30.10.2015

Destination d'origine : -

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : -

Particularités : le bâtiment a été équipé de panneaux

solaires verticaux en façades.

 $n^{\circ}$  d'inventaire : **I-A-43** 



Vue générale

Lieu-dit: Plan Punais

Altitude: 1 633 m GPS: N 45° 23' 628 E 6° 30' 506

Cadastre: Section C n° 1391 et 1392

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment de construction récente (?), ne figurant pas sur les plans du cadastre de 1888.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 30.10.2015

Destination d'origine : -

Utilisation actuelle : annexe de l'habitation

Intérêt patrimonial : -Particularités : -

 $n^{\circ}$  d'inventaire : I-A-44



Vue générale

Lieu-dit: Plan Punais

Altitude: 1 633 m GPS: N 45° 23' 628 E 6° 30' 506

Cadastre: Section C (sur) n° 1394

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant été agrandi par une importante extension bois, du coté Nord..

Toiture = lauze sur la partie ancienne + tôle (extension).

Date prise de vue : 30.10.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : la partie ancienne du bâtiment a été no-

tablement transformé (ouvertures).

n° d'inventaire : **I-A-45** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Chentres

Altitude : 1 525 m GPS : N 45° 23' 256 E 6° 30' 610

Cadastre : Section C n° 406

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant connu d'importantes transformations (extensions amont et aval)..

Toiture = tôle prélaquée et lauze sur appentis amont.

Date prise de vue : 30.07.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : sur un pan de mur de la façade Nord,

l'enduit "grilla" d'origine reste en place.

n° d'inventaire : **I-A-46** 



Vue générale

Lieu-dit : Zannaz (sur IGN = La Loy)

Altitude : 1 638 m GPS : N 45° 22' 630 E 6° 30' 906

Cadastre : Section G n° 1162, 1242, 1243 Accès : piste agricole

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine, bien entretenu.

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 30.07.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : très belle "maison d'hiver" avec portes

voutées et rampe d'accès à la grange.

n° d'inventaire : **I-A-47** 



Vue générale

Lieu-dit : Laloë (sur IGN = La Loy)

Altitude : 1 626 m GPS : N 45° 22' 667 E 6° 30' 883

Cadastre: Section G

n° 974

Accès : piste agricole





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = tôle prélaquée.

Date prise de vue : 30.07.2015

Destination d'origine : habitation = "maison d'été"

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : l'enduit "grilla" très soigné, avec décor,

souligne la spécificité "maison d'été" du bâtiment.

n° d'inventaire : **I-A-48** 



Vue générale

Lieu-dit : Laloë (sur IGN = La Loy)

Altitude : 1 626 m GPS : N 45° 22' 667 E 6° 30' 883

Cadastre : Section G

n° 980

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : état d'origine transformé par l'adjonction d'une terrasse bois, d'un barbecue et le vitrage en pignon. Toiture = lauze.

Date prise de vue : 30.07.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : oui

Particularités : maison de grande taille, sans doute édi-

fiée pour un habitat permanent.

n° d'inventaire : **I-A-49** 



Vue générale

Lieu-dit : Laloë (sur IGN = La Loy)

Altitude : 1 628 m GPS : N 45° 22' 682 E 6° 30' 891

Cadastre: Section G

n° 979

Accès : piste agricole





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD

État : grand bâtiment constitué par deux maisons mitoyennes, bien entretenu, avec extension aval.

Toiture = tôle prélaquée et bac acier.

Date prise de vue : 28.07.2015

Destination d'origine : granges + bétail + habitations

Utilisation actuelle: habitations

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : bâtiment de grande taillen sans doute

édifié pour un habitat permanent.

n° d'inventaire : **I-A-50** 



Vue générale

Lieu-dit : Laloë (sur IGN = La Loy)

Altitude : 1 625 m GPS : N 45° 22' 675 E 6° 30' 894

Cadastre : Section G n° 1182, 1203, 1204 Accès : piste agricole

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine (mis à part extensions arrière) et entretenu.

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 30.07.2015 Destination d'origine : habitation Utilisation actuelle: habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : bel enduit à la chaux type "grilla" pou-

vant indiquer le caractère de "maison d'été".

 $n^{\circ}$  d'inventaire : **I-A-51** 



Vue générale

Lieu-dit : Laloë (sur IGN = La Loy)

Altitude: 1 641 m GPS: N 45° 22' 701 E 6° 30' 905

Cadastre: Section G n°1196

Accès : piste agricole





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment récemment réhabilité.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 30.07.2015

Destination d'origine : four commun du hameau

Utilisation actuelle: four

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : une inscription indiquant la date de 1914 est portée sur une ardoise clouée à la panne faîtière.

n° d'inventaire : **I-A-52** 



Vue générale

Lieu-dit : Laloë (sur IGN = La Loy)

Altitude : 1 626 m GPS : N 45° 22' 676 E 6° 30' 910

Cadastre : Section G n° 970

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant du faire l'objet d'une reconstruction complète (ou partielle ?) récente.

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 30.07.2015

Destination d'origine : -

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : -

Particularités : choix architecturaux et techniques de reconstruction retenus = non conformes à l'usage local.

n° d'inventaire : **I-A-53** 



Vue générale

Lieu-dit : Laloë (sur IGN = La Loy)

Altitude : 1 641 m GPS : N 45° 22' 701 E 6° 30' 905

Cadastre : Section G n° 964

Accès : piste agricole





**Facade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : ce bâtiment avec son toit à un pan a visiblement connu d'importantes et anciennes transformations.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 30.07.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : néant Intérêt patrimonial : oui

Particularités : inscription indiquant la date de 1843,

gravée sur une pierre, du mur de la façade Ouest.

 $n^{\circ}$  d'inventaire : I-A-54



Vue générale

Lieu-dit : Laloë (sur IGN = La Loy)

Altitude : 1 634 m GPS : N 45° 22' 701 E 6° 30' 907

Cadastre : Section G n° 1154 et 965 Accès : piste agricole





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : ce bâtiment a fait l'objet d'une reconstruction récente sans relation avec son état d'origine.

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 30.07.2015

Destination d'origine : -

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : -

Particularités : un garde-lait jouxtant le bâtiment est le

seul élément subsistant du bâtiment d'origine.

# n° d'inventaire : **I-A-55**



Vue générale

Lieu-dit : Laloë (sur IGN = La Loy)

Altitude : 1 649 m GPS : N 45° 22' 717 E 6° 30' 928

Cadastre : Section G n° 963

Accès : piste agricole





Façade NORD



Façade SUD



Façade OUEST



Façade EST



État : importantes et anciennes transformations (balcon, mur de soutènement, extensions, etc.).

Toiture = bac acier

Date prise de vue : 30.07.2015

Destination d'origine : -

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : les travaux réalisés sur le bâtiment ont

sans doute évité qu'il ne tombe en ruine.

n° d'inventaire : **I-A-56** 



Vue générale

Lieu-dit: Aux Plans

Altitude : 1 652 m GPS : N 45° 22' 881 E 6° 30' 885

Cadastre: Section G

n° 1096

Accès : piste agricole





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : reconstruction à neuf, et toujours en chantier, d'un bâtiment dont il ne reste rien.

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 30.07.2015

Destination d'origine : -

Utilisation actuelle : en chantier

Intérêt patrimonial : point noir paysager

Particularités : -

n° d'inventaire : **I-A-57** 



Vue générale

Lieu-dit: Aux Plans

Altitude : 1 649 m GPS : N 45° 22' 853 E 6° 30' 880

Cadastre: Section G

n° 1093

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine, très bien entretenu.

Toiture = bac acier

Date prise de vue : 30.07.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : un petit bâtiment annexe à usage de bar-

becue, construit "à l'ancienne", à proximité.

n° d'inventaire : **I-A-58** 



Vue générale

Lieu-dit: Aux Plans

Altitude : 1 645 m GPS : N 45° 22' 885 E 6° 30' 855

Cadastre : Section G

n° 1101

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD

État : construction récente.

Toiture = bac acier

Date prise de vue : 30.07.2015 Destination d'origine : garage Utilisation actuelle : garage

Intérêt patrimonial : -Particularités : - n° d'inventaire : **I-A-59** 



Vue générale

Lieu-dit: Aux Plans

Altitude : 1 645 m GPS : N 45° 22' 885 E 6° 30' 855

Cadastre: Section G (sur) n° 1097

Accès : piste agricole





Façade OUEST







Façade NORD



Façade SUD

État : cabanon en moellons de construction récente.

Toiture = tôle

Date prise de vue : 30.07.2015 Destination d'origine : agricole (?)

Utilisation actuelle: (?)

Intérêt patrimonial : point noir paysager Particularités : petite taille et isolement

n° d'inventaire : **I-A-60** 



Vue générale

Lieu-dit: Aux Plans

Altitude: 1 659 m GPS: N 45° 22' 904 E 6° 30' 864

Cadastre: Section G (sur) n° 756

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : (re)construction à neuf (?) n'ayant conservé aucun élément du bâtiment d'origine.

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 30.07.2015

Destination d'origine : -

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : -

Particularités : choix architecturaux et techniques de construction retenus non conformes à l'usage local.

n° d'inventaire : **I-A-61** 



Vue générale

Lieu-dit : Au Mottet

Altitude : 1 679 m GPS : N 45° 23' 029 E 6° 30' 900

Cadastre : Section G (sur) n° 5

Accès : pédestre





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant été affecté par d'importantes et récentes transformations.

Toiture = ardoise.

Date prise de vue : 30.07.2015

Destination d'origine : grange + fabrication + bétail +

habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : transformation de toutes les ouvertures.

n° d'inventaire : **I-A-62** 



Vue générale


Lieu-dit: Catagne

Altitude : 1 895 m GPS : N 45° 23' 573 E 6° 31' 006

Cadastre : Section C

n° 548

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment en chantier ayant pour l'essentiel été conservé dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 30.07.2015

Destination d'origine : grange + fabrication + habitation

*Utilisation actuelle :* habitation *Intérêt patrimonial :* remarquable

Particularités : un "parc" à bétail est implanté à proximité de bâtiment, qui ne devait pas avoir d'écurie (?).

n° d'inventaire : **I-A-63** 



Vue générale

Lieu-dit: Catagne


Altitude : 1 895 m GPS : N 45° 23' 573 E 6° 31' 006

Cadastre : Section C

n° 545

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment dont la toiture s'est récemment écroulée, mais dont la volumétrie est conservée.

Toiture = -

Date prise de vue : 30.07.2015

Destination d'origine : grange à foin + fabrication + bé-

tail + habitation

Utilisation actuelle : - Intérêt patrimonial : oui

Particularités : sauvetage encore possible (?).

n° d'inventaire : **I-A-64** 



Vue générale

Lieu-dit: Catagne

Altitude : 1 893 m GPS : N 45° 23' 611 E 6° 31' 007

Cadastre : Section C

n° 542

Accès : piste agricole

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant fait l'objet d'une réhabilitation récente (reconstruction d'une ruine?).

Toiture = tôle prélaquée.

Date prise de vue : 30.07.2015

Destination d'origine : grange à foin + fabrication + bé-

tail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : WC bois extérieur construit à proximité.

n° d'inventaire : **I-A-65** 



Vue générale

Lieu-dit: Catagne

Altitude : 1 896 m GPS : N 45° 23' 622 E 6° 31' 018

Cadastre : Section C

n° 319

Accès : piste agricole

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST





Façade NORD



Façade SUD

État : grand bâtiment "récemment" tombé en ruine (toiture écroulée encore en place).

Toiture = lauze et tôle

Date prise de vue : 30.07.2015

Destination d'origine : grange à foin + fabrication + bé-

tail + habitation
Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie Particularités : jouxté par un "parc" à bétail.

n° d'inventaire : **I-A-66** 



Vue générale

Lieu-dit: Catagne

Altitude : 1 947 m GPS : N 45° 23' 689 E 6° 31' 248

Cadastre : Section C

n° 522

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : toiture lauze en place mais commençant à se dégrader.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 30.07.2015 Destination d'origine : grange à foin

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : grange à foin isolée, en altitude.

n° d'inventaire : **I-A-67** 



Vue générale

Lieu-dit: Catagne

Altitude: 1 941 m GPS: N 45° 23' 511 E 6° 31' 232

Cadastre : Section C

n° 533

Accès : piste agricole

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment en ruine à coté d'un ensemble de bâtiments encore utilisés pour l'exploitation pastorale.

Toiture = -

Date prise de vue : 30.07.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : les murs en place permettent difficilement d'imaginer la volumétrie du bâtiment d'origine.

n° d'inventaire : **I-A-68** 



Vue générale

Lieu-dit: Praz Coutein (sur IGN = Praz Coutin)

> Altitude: 1 997 m GPS: N 45° 23' 339 E 6° 31' 284

Cadastre: Section G

n° 22

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : petit bâtiment ayant fait l'objet de transformations (ouverture de fenêtres).

Toiture = ardoise

Date prise de vue : 30.07.2015

Destination d'origine : fabrication + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : bâtiment bien entretenu.

n° d'inventaire : **I-A-69** 



Vue générale

Lieu-dit : Praz Coutein (sur IGN = Praz Coutin)

Altitude : 1 999 m GPS : N 45° 23' 345 E 6° 31' 487

Cadastre : Section G n° 21

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant été pour l'essentiel conservé dans son état d'origine.

Toiture = ardoise

Date prise de vue : 30.07.2015

Destination d'origine : fabrication + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation (alpagiste)

Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : ensemble de bâtiments ayant conservé

son usage pastoral.

n° d'inventaire : **I-A-70** 



Vue générale

Lieu-dit : Praz Coutein (sur IGN = Praz Coutin)

Altitude : 2 001 m GPS : N 45° 23' 347 E 6° 31' 491

Cadastre : Section G n° 23

Accès : piste agricole

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine.

Toiture = ardoise

Date prise de vue : 30.07.2015

Destination d'origine : annexe ("bouite" aux cochons ou

garde-lait?)

Utilisation actuelle: agricole Intérêt patrimonial : oui

Particularités : -

n° d'inventaire : **I-A-71** 



Vue générale

Lieu-dit: Praz Coutein (sur IGN = Praz Coutin)

> Altitude: 2 001 m GPS: N 45° 23' 347 E 6° 31' 491

Cadastre: Section G (sur) n° 23

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine, malgré la balcon amont et fenêtre aval.

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 30.07.2015

Destination d'origine : fabrication + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : ouverture d'une fenêtre en pignon aval

ayant porté atteinte à la qualité du bâtiment.

n° d'inventaire : **I-A-72** 



Vue générale

Lieu-dit : Praz Coutein (sur IGN = Praz Coutin)

Altitude : 1 953 m GPS : N 45° 23' 174 E 6° 31' 546

Cadastre : Section G

n° 38

Accès : pédestre





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : la toiture de ce petit bâtiment est en voie de dégradation.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 30.07.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : bâtiment partiellement enterré.

n° d'inventaire : **I-A-73** 



Vue générale

Lieu-dit : Praz Coutein (sur IGN = Praz Coutin)

Altitude : 1 956 m GPS : N 45° 23' 177 E 6° 31' 556

Cadastre : Section G (sur) n° 1178 Accès : pédestre

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine (mise à part l'adjonction latérale d'un WC bois).

Toiture = lauze (et tôle pour le WC bois).

Date prise de vue : 30.07.2015

Destination d'origine : fabrication + bétail + habitation

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : bâtiment jouxté par un "parc" à bétail et

une grande ruine.

n° d'inventaire : **I-A-74** 



Vue générale

Lieu-dit : Praz Coutein (sur IGN = Praz Coutin)

Altitude : 1 961 m GPS : N 45° 23' 164 E 6° 31' 665

Cadastre : Section G (sur) n° 39 Accès : pédestre

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment en ruine dont les murs restant permettent d'imaginer la volumétrie du bâtiment d'origine.

Toiture = -

Date prise de vue : 30.07.2015

Destination d'origine : - Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : deux dates gravées sur des pierres du

mur pignon amont: 1822 et 1823.

n° d'inventaire : **I-A-75** 



Vue générale

Lieu-dit : Praz Coutein (sur IGN = Praz Coutin)

Altitude : 1 964 m GPS : N 45° 23' 166 E 6° 31' 683

Cadastre : Section G (sur) n° 39 Accès : pédestre

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine (mis à part extension arrière).

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : grange à foin + fabrication + bé-

tail + habitation

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : un garde-lait jouxte le bâtiment.

n° d'inventaire : **I-A-76** 



Vue générale

Lieu-dit: Sur Nant Felain

Altitude : 1 823 m GPS : N 45° 23' 037 E 6° 31' 279

Cadastre : Section G

n° 12

Accès : pédestre





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : garde-lait semi-enterré avec toiture engazonnée, pas entretenu; des arbustes poussent sur le toit.

Toiture = lauze engazonné.

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : remarquable adaptation au terrain.

n° d'inventaire : I-A-77



Vue générale

Lieu-dit: Sur Nant Felain

Altitude : 1 824 m GPS : N 45° 23' 041 E 6° 31' 281

Cadastre : Section G (sur) n° 12

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine (mis à part terrasse et extension WC bois).

Toiture = bac acier

Date prise de vue : 30.08.2015

Destination d'origine : grange à foin + fabrication + bé-

tail + habitation

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : extension aval ancienne.

n° d'inventaire : **I-A-78** 



Vue générale

Lieu-dit: Clou s Merchés

Altitude : 1 764 m GPS : N 45° 22' 766 E 6° 31' 363

Cadastre : Section G

n° 637

Accès : piste agricole





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine et bien entretenu.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : annexe (garde-lait/rangement)

Utilisation actuelle : annexe de l'habitation

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : ré-enduit partiel de la façade pignon

amont.

n° d'inventaire : **I-A-79** 



Vue générale

Lieu-dit: Clous Merchés

Altitude : 1 765 m GPS : N 45° 22' 764 E 6° 31' 366

Cadastre : Section G (sur) n° 63

Accès : piste agricole

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : reconstruction complète d'une ancienne ruine (chantier en cours d'achèvement).

Toiture = couverture non encore posée

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : -

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : -

Particularités : la toiture et et traitement des abords ont

été réalisés sans référence aux usages locaux.

n° d'inventaire : I-A-80



Vue générale

Lieu-dit: Dromelliet

Altitude : 1 754 m GPS : N 45° 22' 823 E 6° 31' 253

Cadastre : Section G

n° 891

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : construction bois neuve et récente.

Toiture = ardoise

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : habitation du berger

Utilisation actuelle : idem Intérêt patrimonial : -

Particularités : type de construction et architecture im-

plantés sans référence à l'usage local.

n° d'inventaire : **I-A-81** 




Vue générale

Lieu-dit : Praz Péteux (sur IGN = Praz Pétaux)

Altitude : 1 946 m GPS : N 45° 22' 689 E 6° 32' 056

Cadastre : Section G (sur) n° 47 Accès : pédestre

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine, bien entretenu.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : grange à foin + fabrication + bé-

tail + habitation

Utilisation actuelle : habitation + bétail Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : date gravée en façade Sud (9.1851)

n° d'inventaire : **I-A-82** 



Vue générale

Lieu-dit : Praz Péteux (sur IGN = Praz Pétaux)

Altitude : 1 954 m GPS : N 45° 22' 546 E 6° 32' 075

Cadastre : Section G n° 55

Accès : piste agricole

710000 . piste ugi iooi





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment de construction (ou reconstruction?) récente, ayant repris le vocabulaire architectural local. Toiture = lauze.

Date prise de vue : 28.07.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : -

Particularités : l'ancien garde-lait d'origine est implanté

à coté des deux bâtiments.

n° d'inventaire : **I-A-83** 



Vue générale

Lieu-dit: Praz Péteux (sur IGN = Praz Pétaux)

> Altitude: 1 994 m GPS: N 45° 22' 537 E 6° 32' 257

Cadastre: Section G (sur) n° 58 Accès: pédestre

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine (mise à part toiture extension latérale Sud). Toiture = lauze.

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : grange à foin + fabrication + bé-

tail + habitation

Utilisation actuelle : annexe habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : date 1859 inscrite sur la façade Sud.

n° d'inventaire : **I-A-84** 



Vue générale

Lieu-dit: Praz Péteux (sur IGN = Praz Pétaux)

> Altitude : 1 989 m GPS : N 45° 22' 540 E 6° 32' 245

Cadastre : Section G n° 56

Accès : pédestre





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : "parc" à bétail encore bien en place

Toiture = -

Date prise de vue : 03.08.2015 Destination d'origine : "parc" à bétail

Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : à proximité du bâtiment suivant (1-A-86)

n° d'inventaire : **I-A-85** 



Vue générale

Lieu-dit: La Garde

Altitude : 2 029 m GPS : N 45° 22' 603 E 6° 32' 468

Cadastre: Section G

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 







Façade NORD



Façade SUD

État: bâtiment strictement conservé dans son état d'origine (en attente de travaux ?).

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : grange à foin + fabrication + bé-

tail + habitation

Utilisation actuelle: habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : date de 1863, gravée sur 2 pierres.

n° d'inventaire : **I-A-86** 



Vue générale

Lieu-dit: La Garde

Altitude: 2 062 m GPS: N 45° 22' 580 E 6° 32' 563

Cadastre: Section G

n° 1149

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine, très bien entretenu.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : grange à foin + fabrication + bé-

tail + habitation

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : grand "parc" à bétail à proximité.

n° d'inventaire : **I-A-87** 



Vue générale

Lieu-dit: Jérusalem

Altitude : 2 020 m (?) GPS : N 45° 22' 447 (?)

E 6° 32' 471(?)

Cadastre: Section G

n° 89

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment en voie de ruine (extension écroulée, et grand coin de mur éboulé, etc.), non entretenu.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : grange à foin + fabrication + bé-

tail + habitation

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : bâtiment de grande dimension.

n° d'inventaire : **I-A-88** 



Vue générale

Lieu-dit: La Garde

Altitude : 2 020 m GPS : N 45° 22' 481 E 6° 32' 471

Cadastre : Section G

n° 86

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment en voie de ruine avancée (toiture ouverte), non entretenu.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 30.08.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : attenant au bâtiment précédent (I-A-88).

n° d'inventaire : **I-A-89** 



Vue générale

Lieu-dit : La Garde

Altitude : 2 024 m GPS : N 45° 22' 490 E 6° 32' 446

Cadastre : Section O

n° 682

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiments mitoyens en état de ruine avancée, mais avec partie amont encore "debout", mais non entretenue.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : grange à foin + fabrication + bé-

tail + habitation

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

n° d'inventaire : **I-A-90** 



Vue générale

Lieu-dit : La Garde

Altitude : 1 999 m GPS : N 45° 22' 452 E 6° 32' 363

Cadastre : Section G

n° 85

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment mitoyen, partie aval dépourvue de toiture, mais pignon amont en place, non entretenu.

Toiture = -

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : grange + fabrication + bétail +

habitation

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : volumétrie encore reconstituable.

n° d'inventaire : **I-A-91** 



Vue générale

Lieu-dit : La Garde

Altitude : 1 999 m GPS : N 45° 22' 452 E 6° 32' 363

Cadastre : Section G

n° 85

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment en état de ruine avancée mais avec pignon amont encore en place.

Toiture = -

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : - Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : "parc" à bétail à proximité avec attenant

petit bâtiment en ruine daté de 1830 (?)

n° d'inventaire : **I-A-92** 



Vue générale

Lieu-dit : La Garde

Altitude : 1 972 m GPS : N 45° 22' 435 E 6° 32' 289


Cadastre : Section G (sur) n° 113

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST





Façade NORD



Façade SUD

État : ensemble de deux bâtiments attenants conservés pour l'essentiel dans leur état d'origine.

Toiture = tôle prélaquée et bac acier

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : granges à foin + fabrication + bé-

tail + habitations

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : recouverture en tôle récente.

n° d'inventaire : **I-A-93** 



Vue générale

Lieu-dit: La Garde

Altitude : 1 935 m GPS : N 45° 22' 420 E 6° 32' 197

Cadastre: Section G

n° 114

Accès : pédestre





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : petit bâtiment menacé de ruine par manque d'entretien.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 03.08.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : un autre bâtiment en ruine était implanté

à proximité de ces deux bâtiments.

n° d'inventaire : I-A-94



Vue générale

Lieu-dit: La Garde

Altitude : 1 933 m GPS : N 45° 22' 415 E 6° 32' 190

Cadastre: Section G (sur) n° 115

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : extensions importantes d'un ancien bâtiment d'alpage.

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : -

Utilisation actuelle: restaurant d'altitude

Intérêt patrimonial : -Particularités : - n° d'inventaire : **I-A-95** 



Vue générale

Lieu-dit: Le Molard

Altitude : 1 809 m GPS : N 45° 22' 892 E 6° 31' 755

Cadastre : Section G

n° 191

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST





Façade SUD



État : bâtiment ayant fait l'objet d'une reconstruction

partielle ou (totale?). Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : -

Utilisation actuelle : habitation

Intérêt patrimonial : -Particularités : -

n° d'inventaire : **I-A-96** 



Vue générale

Lieu-dit: Le Mollard

Altitude: 1825 m GPS: N 45° 22' 453 E 6° 31' 234

Cadastre: Section G

n° 193

Accès : piste agricole





**Façade OUEST** 





Façade NORD



Façade SUD

État : construction (neuve?) ne figurant pas sur le cadastre de 1888.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : -

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : -Particularités : -

n° d'inventaire : **I-A-97** 



Vue générale

Lieu-dit: Le Mollard

Altitude: 1 805 m GPS: N 45° 22' 462 E 6° 31' 562

Cadastre: Section G (sur) n° 565

Accès: pédestre





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : grand bâtiment en ruine mais dont l'état des murs pignons permet de reconstituer la volumétrie d'origine.

Toiture = -

Date prise de vue : 30.10.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : la nature du percement des murs est en-

core bien visible sur 3 des 4 façades.

n° d'inventaire : **I-A-98** 



Vue générale

Lieu-dit: La Soffa

Altitude: 1 705 m GPS: N 45° 22' 476 E 6° 31' 302

Cadastre: Section G

n° 610

Accès: pédestre





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment en partie enterré dont la toiture est peu entretenue.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 30.10.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle: annexe habitation voisine

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : bâtiment toujours utilisé.

n° d'inventaire : **I-A-99** 



Vue générale

Lieu-dit: Cartagnoulaz

Altitude: 1 685 m GPS: N 45° 22' 552 E 6° 31' 196

Cadastre: Section G

n° 502

Accès : piste agricole

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD

État : bâtiment ayant fait l'objet de travaux importants (reconstruction complète?).

Toiture = tôle prélaquée.

Date prise de vue : 30.10.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : garde-lait à proximité

n° d'inventaire : **I-A-100** 



Vue générale

Lieu-dit: Cartagnoulaz

Altitude: 1 683 m GPS: N 45° 22' 521 E 6° 31' 187

Cadastre: Section G

n° 503

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST





Façade NORD



Façade SUD

État : construction récente. Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 30.10.2015

Destination d'origine : bâtiment technique pistes

Utilisation actuelle: idem Intérêt patrimonial : -Particularités : -





Vue générale

Lieu-dit : La Loy

Altitude: 1 644 m GPS: N 45° 22' 650 E 6° 31' 034

Cadastre: Section G (sur) n° 463

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST





Façade SUD



État : bâtiment ayant fait l'objet de travaux importants (reconstruction complète?).

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 30.10.2015

Destination d'origine : -

Utilisation actuelle: restaurant d'altitude

Intérêt patrimonial : -Particularités : -

n° d'inventaire : I-A-102



Vue générale

Lieu-dit : La Loy

Altitude: 1 621 m GPS: N 45° 22' 543 E 6° 31' 927


Cadastre: Section G


n° 1242

Accès : piste agricole











Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant sans doute fait l'objet d'une reconstruction partielle ou totale (?).

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 30.10.2015

Destination d'origine : -

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : -Particularités : -

# n° d'inventaire : **I-B-01**



Vue générale

Lieu-dit: Les Terrets

Altitude : 1 611 m GPS : N 45° 22' 146 E 6° 31' 265

Cadastre : Section K (sur) n° 306

Accès : piste agricole





Façade OUEST




Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



Toiture = lauze.

Date prise de vue : 30.10.2015 Destination d'origine : oratoire Utilisation actuelle: oratoire Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : l'oratoire est isolé, au bord d'un chemin.

n° d'inventaire : **I-B-02** 




Vue générale

Lieu-dit: Les Terrets

Altitude: 1 581 m GPS: N 45° 22' 148 E 6° 31' 139

Cadastre: Section K (sur) n° 669

Accès : piste agricole





Façade OUEST




Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 30.10.2015

Destination d'origine : abri agricole (?) Utilisation actuelle : abri agricole (?)

Intérêt patrimonial : -Particularités : -





Vue générale

Lieu-dit : L'Épine

Altitude: 1 537 m GPS: N 45° 22' 231 E 6° 31' 970

Cadastre : Section J (sur) n° 102

Accès : piste agricole







Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant fait l'objet d'un ré-aménagement complet.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 07.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : les ouvertures ont été pour l'essentiel

conservées dans leurs dimensions d'origine.

n° d'inventaire : **I-B-04** 



Vue générale

Lieu-dit: Le Danchet

Altitude : 1 725 m GPS : N 45° 22' 193 E 6° 31' 541

Cadastre: Section G (sur) n° 251 et 252

Accès : pédestre





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = un pan lauze et un pan tuile mécanique

Date prise de vue : 07.08.2015

Destination d'origine : grange à foin + bétail

Utilisation actuelle : agricole Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : très bel exemple de grange-écurie qu'on

retrouve assez souvent sur le territoire communal.

n° d'inventaire : **I-B-05** 



Vue générale

Lieu-dit : Le Danchet

Altitude : 1 762 m GPS : N 45° 22' 152 E 6° 31' 649

Cadastre : Section G

n° 263

Accès : pédestre





Façade OUEST




Facade EST



Façade NORD



Façade SUD



Date prise de vue : 07.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : bel enduit "grilla" sur l'ensemble de ce grand bâtiment; une date gravée sur pierre = 1903

n° d'inventaire : I-B-06



Vue générale

Lieu-dit: La Roche

Altitude: 1 682 m GPS: N 45° 22' 034 E 6° 31' 422

Cadastre: Section L n° 304

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine, mis à part, fenêtre Ouest et enduit ciment.

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 07.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : la façade Est a été ré-enduite au ciment

(pierres apparentes jointoyées).

n° d'inventaire : **I-B-07** 



Vue générale

Lieu-dit : La Roche

Altitude: 1 672 m GPS: N 45° 21' 982 E 6° 31' 396

Cadastre: Section L (sur) n° 293

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment affecté par d'importantes transformations (réhaussement dissimulé par bardage bois, etc.).

Toiture = bac acier

Date prise de vue : 07.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail (+ habitation?)

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : -

Particularités : techniques employées et matériaux

étrangers aux usages locaux.

n° d'inventaire : **I-B-08** 



Vue générale

Lieu-dit : Sur La Roche (sur IGN = Plan Trouvé)

Altitude : 1 737 m GPS : N 45° 21' 993 E 6° 31' 585

Cadastre : Section L

n° 576

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade NORD



acade EST



Façade SUD



État : bâtiment affecté par d'importantes transformations (réhaussement, décaissement, etc.).

Toiture = tôle prélaquée.

Date prise de vue : 07.08.2015

Destination d'origine : grange à foin + bétail

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : -

Particularités : bâtiment en chantier

n° d'inventaire : **I-B-09** 



Vue générale

Lieu-dit: Sur la Roche (sur IGN = Plan Trouvé)

Altitude: 1 736 m GPS: N 45° 22' 007 E 6° 31' 582

Cadastre: Section L n° 574Accès : pédestre

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant été pour l'essentiel conservé dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 07.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : ce bâtiment ne figure pas sur les plans

du cadastre "français" de 1888 (construit après?).

n° d'inventaire : **I-B-10** 



Vue générale

Lieu-dit: Au Plane (sur IGN = Plan Trouvé)

> Altitude: 1 801 m GPS: N 45° 21' 995 E 6° 31' 740

Cadastre: Section L (sur) n° 668 Accès : pédestre

Localisation sur 25 000 IGN



Façade OUEST



Façade EST



État : bâtiment en ruine dont seule la toiture lauze applatie reste bien visible.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 07.08.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Façade SUD

Façade NORD

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : des arbustes poussent dans et autour de

la ruine.





Vue générale

Lieu-dit: Au Plane (sur IGN = Plan Trouvé)

> Altitude: 1 838 m GPS: N 45° 22' 000 E 6° 31' 839

Cadastre: Section L (sur) n° 671 Accès : pédestre

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST




Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



Toiture = lauze et tôle de bidons. Date prise de vue : 07.08.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : l'intérieur du bâtiment est resté dans son

état d'origine.

n° d'inventaire : **I-B-12** 




Vue générale

Lieu-dit: Au Plane (sur IGN = Plan Trouvé)

Altitude: 1 841 m GPS: N 45° 21' 994 E 6° 31' 853

Cadastre: Section L (sur) n° 671 Accès: pédestre

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade NORD



Façade EST





État : bâtiment resté pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : grange à foin + bétail

Utilisation actuelle : néant Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : le bâtiment est situé juste sous les gares

de télésièges "Saint Martin Express"

n° d'inventaire : **I-B-13** 



Vue générale

Lieu-dit: Le Mollard

Altitude: 1 793 m GPS: N 45° 22' 362 E 6° 31' 653

Cadastre: Section G

n° 183

emprise (\*): 18x13 + 8x6 = 282 m2

Accès : pédestre





Façade OUEST




Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



Toiture = bac acier.

Date prise de vue : 03.08..2015

Destination d'origine : -

Utilisation actuelle: restaurant d'altitude

Intérêt patrimonial : -

Particularités : les traces du bâtiment d'origine ne sont

pratiquement plus apparentes.

n° d'inventaire : **I-B-14** 



Vue générale

Lieu-dit: Le Mollard

Altitude : 1 793 m GPS : N 45° 22' 362 E 6° 31' 653

Cadastre : Section G

n° 180

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment en ruine dont les "restes" encore debout permettent de reconstituer la volumétrie.

Toiture = lauze (pour ce qui reste en place).

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : Une extension rajoutée à l'amont après 1887. Deux "gardes-lait" et grand "parc" à proximité.

n° d'inventaire : **I-B-15** 



Vue générale

Lieu-dit : Le Folliereau

Altitude: 1 809 m GPS: N 45° 22' 311 E 6° 31' 796

Cadastre: Section G

n° 169

Accès : pédestre





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 07.08..2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : bâtiment ayant fait l'objet de travaux de

réhabilitation (toujours en cours?).

n° d'inventaire : **I-B-16** 



Vue générale

Lieu-dit: Le Danchet

Altitude : 1 809 m GPS : N 45° 22' 311 E 6° 31' 796

Cadastre : Section G

n° 263

Accès : pédestre





Façade OUEST




Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : point noir paysager Particularités : chantier en cours (?).

n° d'inventaire : **I-B-17** 



Vue générale

Lieu-dit: Chamfrey

Altitude : 1 887 m GPS : N 45° 22' 233 E 6° 31' 946

Cadastre : Section G n° 129

Accès : piste agricole

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST

Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant été affecté par d'importantes transformations.

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : chantier en cours (?)

Intérêt patrimonial : -

Particularités : garde-lait, toujours couvert en lauze, à

proximité du bâtiment principal..

n° d'inventaire : **I-B-18** 



Vue générale


Lieu-dit : La Choublaz

Altitude : 1 907 m GPS : N 45° 22' 199 E 6° 32' 029

Cadastre : Section G

n° 132

Accès : piste agricole









Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment en ruine dont la toiture est encore, pour partie, visible et en place.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : - Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : -

# n° d'inventaire : I-B-19



Vue générale

Lieu-dit : La Riondaz

Altitude : 1 996 m GPS : N 45° 22' 099 E 6° 32' 305

Cadastre : Section G n° 699

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

*Utilisation actuelle :* habitation *Intérêt patrimonial :* remarquable

Particularités : la plus ancienne date gravée sur une

pierre en façade (1781) de tout l'inventaire.

n° d'inventaire : **I-B-20** 




Vue générale

Lieu-dit: La Riondaz

Altitude : 2 015 m GPS : N 45° 22' 115 E 6° 32' 924

Cadastre : Section G n° 701

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



**Façade NORD** 



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine (mis à part jointoiement ciments, etc.).

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : granges + bétail + habitations

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : sur les façades de la partie amont du

bâtiment, les pierres sont jointoyées au ciment.

n° d'inventaire : **I-B-21** 



Vue générale

Lieu-dit : A Léchaux (sur IGN = Leschaux)

Altitude : 1 850 m GPS : N 45° 21' 808 E 6° 31' 899

Cadastre : Section L n° 689

Accès : pédestre





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD

État : bâtiment conservé dans son état d'origine.

Toiture = lauze (+ tôle ondulée au faîtage).

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : habitation (?) Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : un garde-lait est implanté à proximité,

juste au bord du ruisseau qui le traverse.

n° d'inventaire : I-B-22



Vue générale

Lieu-dit : Le Bédez

Altitude : 1 805 m GPS : N 45° 21' 746 E 6° 31' 914

Cadastre : Section L

n° 637

Accès : pédestre





Façade OUEST




Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : une inscription sur une pierre du pignon

Ouest indique la date de 1837.

n° d'inventaire : **I-B-23** 



Vue générale

Lieu-dit: Le Lombard

Altitude: 1 806 m GPS: N 45° 21' 725 E 6° 31' 928

Cadastre: Section M


n° 26

Accès : pédestre









Façade OUEST



Façade EST

État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = réfection en cours. Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation (?) Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : un très beau "parc" à bétail est attenant

au bâtiment.

n° d'inventaire : I-B-24



Vue générale

Lieu-dit : Le Pélozet

Altitude: 1 901 m GPS: N 45° 21' 604 E 6° 32' 109

Cadastre: Section M (sur) n° 1184

Accès : piste agricole








Vue générale





Altitude: 1 923 m GPS: N 45° 21' 544

Lieu-dit : Le Pélozet

n° d'inventaire : **I-B-25** 

E 6° 32' 188

Cadastre: Section M

n° 31

Accès : pédestre

Façade EST

État : en semble de ruines ne permettant plus d'imaginer la volumétrie des bâtiments d'origine.


Toiture = -

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : archéologie

Particularités : -









Façade OUEST




Façade EST



Façade SUD



Façade NORD



Toiture = lauze.

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : une inscription, sur une pierre (retournée)

en façade Sud, indique la date de 1884.

n° d'inventaire : **I-B-26** 



Vue générale

Lieu-dit : La Fémaz

Altitude: 1 942 m GPS: N 45° 21' 206 E 6° 32' 337

Cadastre: Section O n° 682

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine, mais dont le pan Nord de la toiture est affaissé.

Toiture = lauze et tôle ondulée. Date prise de vue : 03.08.2015 Destination d'origine : grange à foin

Utilisation actuelle : néant Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : l'affaissement de la toiture est lié à l'ef-

fondrement du mur latéral Nord.

n° d'inventaire : **I-B-27** 



Vue générale

Lieu-dit : La Fémaz

Altitude: 1 906 m GPS: N 45° 21' 089 E 6° 32' 239

Cadastre: Section O

n° 686

Accès : pédestre






Façade OUEST




Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



Toiture = lauze.

Date prise de vue : 03.08.2015 Destination d'origine : grange à foin

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : les embouts de pannes en pignon sont

protégés par des lauzes clouées dans les poutres.

n° d'inventaire : **I-B-28** 



Vue générale

Lieu-dit : La Fémaz

Altitude: 1 903 m GPS: N 45° 21' 056 E 6° 32' 205

Cadastre: Section O

n° 857

Accès : pédestre

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST





Façade EST



Façade SUD



État : ruine dont les murs encore debout et les morceaux de toiture permettent d'imaginer la volumétrie.

Toiture = -

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : - Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités: les éléments en place indique qu'il s'agis-

sait d'une grange à foin.

n° d'inventaire : I-B-29



Vue générale

Lieu-dit : Les Marières

Altitude : 1 903 m GPS : N 45° 21' 056 E 6° 32' 205

Cadastre : Section O

n° 674

Accès : pédestre





n° d'inventaire : I-B-30

Vue générale

Façade NORD

Façade OUEST





Façade SUD

Lieu-dit : Les Marières

Altitude : 1 895 m GPS : N 45° 21' 416 E 6° 32' 189

Cadastre : Section M

n° 69

Accès : pédestre

État : ruine dont les murs encore debout et les morceaux de toiture permettent d'imaginer la volumétrie.

Toiture = -

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : - Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : la végétation arbustive pousse dans ce

qui devait être une grange à foin.





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD





Toiture = lauze et tôle.

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : agricole (abri bétail?)

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : un appentis en moellons a été édifié à

proximité du bâtiment.

n° d'inventaire : **I-B-31** 



Vue générale

Lieu-dit: Freidon (sur IGN = Les Marières)

Altitude: 1 972 m GPS: N 45° 21' 373 E 6° 32' 453

Cadastre: Section M

n° 62

Accès : piste agricole





Façade OUEST





Façade NORD



Façade SUD

État : bâtiment conservé dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : grange + garde-lait (?) Utilisation actuelle: annexe habitation voisine

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : une inscription, gravé sur le linteau de la

porte façade Ouest, indique la date de 1923.

n° d'inventaire : **I-B-32** 



Vue générale

Lieu-dit: Freidon (sur IGN = Les Marières)

> Altitude: 1 964 m GPS: N 45° 21' 479 E 6° 32' 403

Cadastre: Section M (sur) n° 64 Accès : pédestre

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST




Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



Date prise de vue : 23.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : une inscription, gravée au dessus de la

porte de la façade Est, indique 1862.

n° d'inventaire : **I-B-33** 



Vue générale

Lieu-dit : Freidon (sur IGN = Les Marières)

Altitude : 1 961 m GPS : N 45° 21' 446 E 6° 32' 387

Cadastre : Section M (sur) n° 64 Accès : pédestre

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST




Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



Toiture = lauze.

Date prise de vue : 03.08.2015 Destination d'origine : grange à foin

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : des travaux réalisés rapidement sur la

toiture permettraient de "sauver" ce bâtiment.

n° d'inventaire : I-B-34



Vue générale

Lieu-dit : Les Moyes

Altitude: 1 972 m GPS: N 45° 21' 516 E 6° 32' 418

Cadastre: Section M n° 47

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = ardoise

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : un gare-lait est implanté à proximité.,

près d'un ruisseau.

n° d'inventaire : **I-B-35** 



Vue générale

Lieu-dit : Les Moyes

Altitude: 1 964 m GPS: N 45° 21' 516 E 6° 32' 339

Cadastre: Section M

n° 34

Accès : pédestre





Façade OUEST




Façade EST



**Façade NORD** 



Façade SUD



Toiture = lauze.

Date prise de vue : 28.07.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : la toiture de l'extension existante en façade Nord, n'a pas été encore remontée ( en projet).

n° d'inventaire : **I-B-36** 



Vue générale

Lieu-dit : Pramint

Altitude : 2 038 m GPS : N 45° 21' 661 E 6° 32' 521

Cadastre : Section M

n° 45

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST





Façade SUD



État : petit bâtiment en cours de restauration.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 03.08.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : à l'origine une dérivation d'eau conduite

depuis le ruisseau voisin traversait le bâtiment.

n° d'inventaire : **I-B-37** 



Vue générale

Lieu-dit: Pramint

Altitude: 2 038 m GPS: N 45° 21' 622 E 6° 32' 520

Cadastre: Section M (sur) n° 45

Accès : piste agricole





Façade OUEST




Façade EST



**Façade NORD** 



Façade SUD



Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : - Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : la volumétrie et l'ouverture existante at-

testent la fonction originelle de grange.

n° d'inventaire : **I-B-38** 



Vue générale


Lieu-dit : Les Moyes

Altitude : 2 041 m GPS : N 45° 21' 498 E 6° 32' 543

Cadastre : Section M

n° 49

Accès : pédestre





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : néant Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : bâtiment très représentatif du bâti d'al-

page de la commune.

n° d'inventaire : **I-B-39** 



Vue générale

Lieu-dit : Les Moyes

Altitude : 2 037 m GPS : N 45° 21' 498 E 6° 32' 543

Cadastre : Section M

n° 58

Accès : pédestre





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD





État : bâtiment conservé dans son état d'origine. Toiture = lauze et réparations tôle ondulée.

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : bâtiment très représentatif du bâti d'al-

page de la commune.

n° d'inventaire : I-B-40



Vue générale

Lieu-dit: Les Moyes

Altitude: 2 037 m GPS: N 45° 21' 452 E 6° 32' 549

Cadastre: Section M

n° 58

Accès : pédestre





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 03.08.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : bâtiment très représentatif du bâti d'al-

page de la commune.

n° d'inventaire : **I-B-41** 




Vue générale

Lieu-dit: Les Moyes

Altitude: 2 037 m GPS: N 45° 21' 446 E 6° 32' 560

Cadastre: Section M (sur) n° 57

Accès : pédestre





Façade OUEST




Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



Toiture = lauze.

Date prise de vue : 03.08.2015 Destination d'origine : garde-lait Utilisation actuelle : abri bétail

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : un cabanon en moellons jouxte ce petit

bâtiment.

n° d'inventaire : **I-B-42** 



Vue générale

Lieu-dit: Pramint

Altitude: 2 097 m GPS: N 45° 21' 569 E 6° 32' 747

Cadastre: Section M

(sur) n° 40

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



**Facade NORD** 



Façade SUD



État : le bâtiment d'origine a été flanqué d'une extension en moellons non enduits.

Toiture = lauze (tôle ondulée pour l'extension)

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation + agricole

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : une partie des murs enduite d'un bel enduit "grilla" ; pannes protégées par ardoises clouées.

n° d'inventaire : I-B-43



Vue générale

Lieu-dit : Pramint

Altitude : 2 090 m GPS : N 45° 21' 565 E 6° 32' 729

Cadastre : Section M (sur) n° 40

Accès : pédestre





Façade OUEST




Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : les transformations du bâtiment ont été

couplées à un remodelage du terrain naturel.





Vue générale

Lieu-dit: Pramint

Altitude : 2 088 m GPS : N 45° 21' 628 E 6° 32' 768

Cadastre : Section M

n° 38

Accès : pédestre





Façade OUEST



Façade NORD





Façade EST



Lieu-dit: Pramint

n° d'inventaire : **I-B-45** 

Altitude: 2 098 m GPS: N 45° 21' 754 E 6° 32' 061

Cadastre: Section L n° 724

Accès : pédestre



État : avec son bon état de conservation ce "parc" à bétail pourrait être pris pour les restes d'un bâtiment. Toiture = -

Date prise de vue : 03.08.2015 Destination d'origine : "parc" à bétail

Utilisation actuelle : néant Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : empilement de pierres façon cairn sur les

murs Ouest et Est, pour faciliter son repérage (?).

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant fait l'objet d'importantes transformations (voire d'une reconstruction totale ou partielle?). Toiture = lauze.

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : -

Particularités : aménagements extérieurs et construc-

tions neuves réalisés non adaptés au contexte.

n° d'inventaire : I-B-46



Vue générale

Lieu-dit : Pramint

Altitude : 2 097 m GPS : N 45° 21' 863 E 6° 32' 636

Cadastre : Section L n° 720

Accès : piste agricole



Façade OUEST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : reprises du bâtiment un peu trop clai-

res.

n° d'inventaire : **I-B-47** 



Vue générale

Lieu-dit: Pramint

Altitude : 2 092 m GPS : N 45° 21' 865 E 6° 32' 601

Cadastre : Section L n° 733

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : exemple très représentatif du bâti d'al-

page de la commune.

n° d'inventaire : **I-B-48** 



Vue générale

Lieu-dit: Decrojuet

Altitude : 2 129 m GPS : N 45° 21' 961 E 6° 32' 771

Cadastre : Section L

n° 708

Accès : pédestre





Façade OUEST




Façade EST



Façade NORD





Toiture = bac acier

Date prise de vue : 03.08.2015 Destination d'origine : grange à foin Utilisation actuelle: agricole (?)

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : intéressante reproduction "contempo-

raine" d'un modèle architectural ancien.

n° d'inventaire : I-B-49




Vue générale

Lieu-dit: Decrojuet

Altitude: 2 099 m GPS: N 45° 21' 920 E 6° 32' 663

Cadastre: Section L n° 706

Accès : pédestre





Façade OUEST




Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



Toiture = lauze.

Date prise de vue : 03.087.2015

Destination d'origine : grange à foin (?)

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : épaisseur un peu forte donnée à la toi-

ture après réhabilitation ; garde-lait à proximité.

n° d'inventaire : **I-B-50** 



Vue générale

Lieu-dit: Decrojuet

Altitude : 2 043 m GPS : N 45° 21' 883 E 6° 32' 478

Cadastre : Section L n° 735

Accès : pédestre





Façade OUEST




Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



Toiture = -

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : végétation arbustive poussant à l'inté-

rieur du bâtiment.

n° d'inventaire : **I-B-51** 



Vue générale

Lieu-dit: Le Mollard

Altitude: 2 060 m GPS: N 45° 21' 781 E 6° 32' 534

Cadastre: Section L

n° 730

Accès : pédestre





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : ruine dont la conservation permet de restituer la volumétrie d'origine.

Toiture = -

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : des éléments de charpente et couverture

sont encore en place à coté du bâtiment.

n° d'inventaire : **I-B-52** 



Vue générale

Lieu-dit: Le Mollard

Altitude: 2 060 m GPS: N 45° 21' 781 E 6° 32' 534

Cadastre: Section L n° 736

Accès : pédestre





Façade OUEST





Façade SUD



État : bâtiment ayant fait l'objet d'importantes transformations (voire d'une reconstruction totale?).

Toiture = tuile mécanique

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : -

Utilisation actuelle : chantier en cours de travaux (?)

Intérêt patrimonial : -

Particularités : extensions peu intégrées au contexte

paysager et à l'usage local.

n° d'inventaire : **I-B-53** 



Vue générale

Lieu-dit : Le Mollard

Altitude : 1 979 m GPS : N 45° 21' 831 E 6° 32' 271

Cadastre : Section L n° 745

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine (mis à part modifications d'ouvertures).

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : aménagement extérieur peu adapté au contexte paysager ; date 1834, gravée sur un linteau.

n° d'inventaire : **I-B-54** 



Vue générale

Lieu-dit: Pramint

Altitude: 1 929 m GPS: N 45° 21' 731 E 6° 32' 195

Cadastre: Section M

n° 26

Accès : pédestre







Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant fait l'objet d'un ré-aménagement complet.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : un important remodelage du terrain a été

réalisé.

n° d'inventaire : **I-B-55** 



Vue générale

Lieu-dit: Le Mollard

Altitude: 1 886 m GPS: N 45° 21' 907 E 6° 32' 025

Cadastre: Section L n° 679

Accès : pédestre





Façade OUEST




Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



Toiture = lauze (non locale). Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : -

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : -

Particularités : un barbecue en maçonnerie a été édifié

à proximité du bâtiment.

n° d'inventaire : **I-B-56** 



Vue générale

Lieu-dit : Le Plane

Altitude : 1 908 m GPS : N 45° 22' 043 E 6° 32' 086

Cadastre : Section L n° 674

Accès : pédestre





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine (mises à part ouvertures en façade Sud).

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 03.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : Une extension rajoutée à l'amont après 1887. Deux "gardes-lait" et grand "parc" à proximité.

n° d'inventaire : **I-B-57** 



Vue générale

Lieu-dit : Le PLane

Altitude : 1 900 m GPS : N 45° 22' 096 E 6° 31' 935

Cadastre : Section L

n° 146

Accès : pédestre





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = tuile mécanique (?) Date prise de vue : 11.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : loisirs Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : inscriptions gravées sur une pierre et sur

un linteau indiquant la date de 1831.

n° d'inventaire : **I-B-58** 



Vue générale

Lieu-dit: Sur la Roche

Altitude : 1 944 m GPS : N 45°20' 597 E 6° 32' 181

Cadastre : Section O (sur) n° 1774

Accès : piste agricole

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST




Façade EST



Façade NORD





Toiture = -

Date prise de vue : 11.08.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : située au bord d'un chemin très fréquen-

té.

n° d'inventaire : I-B-59



Vue générale

Lieu-dit: Sur la Roche

Altitude: 1 940 m GPS: N 45°20' 589 E 6° 32' 182

Cadastre: Section O (sur) n° 186

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine.

Toiture = tuile mécanique Date prise de vue : 11.08.2015

Destination d'origine : grange à foin + bétail

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : très gros rocher "posé" devant le bâtiment ; inscription sur une pierre indiquant la date de

1856.

n° d'inventaire : **I-B-60** 



Vue générale

Lieu-dit: Sur la Roche

Altitude : 1 932 m GPS : N 45°20' 592 E 6° 32' 156

Cadastre : Section O

n° 1774

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD





État : bâtiment conservé dans son état d'origine, mais avec une extension dépourvue de toiture.

Toiture = tuile mécanique Date prise de vue : 11.08.2015

Destination d'origine : grange à foin + bétail

Utilisation actuelle : néant Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : un beau "parc" à bétail jouxte le bâti-

ment.

n° d'inventaire : **I-B-61** 



Vue générale

Lieu-dit: Sur la Roche

Altitude: 1 924 m GPS: N 45°20' 589 E 6° 32' 145

Cadastre: Section O n° 17744

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST







Façade NORD



Façade SUD

État : bâtiment conservé dans son état d'origine, mais sans entretien.

Toiture = lauze (dégradée). Date prise de vue : 11.08.2015

Destination d'origine : grange à foin + bétail

Utilisation actuelle : néant Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : le mur de la façade Nord présente un

grand trou ; la panne faîtière est cassée.

n° d'inventaire : **I-B-62** 



Vue générale

Lieu-dit: Sur la Roche

Altitude: 1 939 m GPS: N 45°20' 580 E 6° 32' 138

Cadastre: Section O n° 169

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD





État : très grand "parc" à bétail bien conservé.

Toiture = -

Date prise de vue : 11.08.2015

Destination d'origine : "parc" à bétail

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : par endroit l'agencement des pierres s'appuyant sur les rochers naturels est très spectacu-

laire.

n° d'inventaire : **I-B-63** 



Vue générale

Lieu-dit: Sur la Roche

Altitude: 1 926 m GPS: N 45°20' 562 E 6° 32' 112

Cadastre: Section O (sur) n° 1693

Localisation sur 25 000 IGN





n° d'inventaire : **I-B-64** 



Vue générale

Façade OUEST





GPS: N 45°20' 562 E 6° 32' 268

Altitude: 1 981 m

Lieu-dit: Au Giraud

Cadastre: Section O sur n° 918

Accès : pédestre

Façade EST

État : ruine dont la conservation ne permet plus la reconstitution de sa volumétrie d'origine.

Toiture = -

Date prise de vue : 11.08.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : domine le hameau de Sur la Roche.

Localisation sur 25 000 IGN







Façade OUEST



Façade NORD



Façade EST





État : ruine dont la conservation permet bien de restituer l'état d'origine (volumétrie et ouvertures).

Toiture = -

Date prise de vue : 11.08.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : une inscription sur une pierre gravée in-

dique la date de 1817.

n° d'inventaire : **I-B-65** 



Vue générale

Lieu-dit: Au Giraud

Altitude: 1 988 m GPS: N 45°20' 536 E 6° 32' 302

Cadastre: Section O n° 908

Accès : pédestre





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



Toiture = -

Date prise de vue : 11.08.2015

Destination d'origine : - Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : un très beau "parc" à bétail est attenant

à cette ruine.

n° d'inventaire : **I-B-66** 



Vue générale

Lieu-dit: Au Giraud

Altitude : 1 989 m GPS : N 45°20' 588 E 6° 32' 263

Cadastre : Section O

n° 919

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 11.08.2015 Destination d'origine : grange à foin

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : le bâtiment, du fait de sa situation, a un

fort impact paysager.

n° d'inventaire : **I-B-67** 



Vue générale

Lieu-dit: Au Giraud

Altitude: 1 997 m GPS: N 45°20' 618 E 6° 32' 279

Cadastre: Section O

n° 897

Accès : pédestre







Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 11.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : un garde-lait semi-enterré, attenant au bâtiment (implanté à l'amont), sert de rampe d'accès à

la grange au niveau supérieur.

n° d'inventaire : **I-B-68** 



Vue générale

Lieu-dit: Au Giraud

Altitude: 2 036 m GPS: N 45° 20' 587 E 6° 32' 419

Cadastre: Section O (sur) n° 1264

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST







Façade NORD



Façade SUD

État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = tôle ondulée

Date prise de vue : 11.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : néant Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : exemple bien représentatif du bâti d'alpage de la commune de Saint-Martin-de-Belleville.

n° d'inventaire : **I-B-69** 



Vue générale

Lieu-dit: Au Giraud

Altitude: 2 035 m GPS: N 45° 20' 583 E 6° 32' 430

Cadastre: Section O

n° 1264

Accès : pédestre





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD





État : petit bâtiment très dégradé, s'approchant de l'état de ruine.

Toiture = tôle (de bidons et ondulée) Date prise de vue : 11.08.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : sans une intervention rapide ce bâtiment

finira de tomber en ruine.

n° d'inventaire : **I-B-70** 



Vue générale

Lieu-dit: Au Giraud

Altitude: 2 035 m GPS: N 45° 20' 583 E 6° 32' 430

Cadastre: Section O (sur )n° 1264

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 11.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : un très beau "parc" à bétail jouxte le bâ-

timent.

n° d'inventaire : **I-B-71** 



Vue générale

Lieu-dit: Au Giraud

Altitude: 2 038 m GPS: N 45° 20' 601 E 6° 32' 137

Cadastre: Section O n° 1263

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment dégradé par de très importantes transformations et restant en chantier.

Toiture = "grosse" lauze (pas locale). Date prise de vue : 11.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: travaux en cours

Intérêt patrimonial : -

Particularités : dégradations difficilement réversibles.

n° d'inventaire : **I-B-72** 



Vue générale

Lieu-dit: Au Giraud

Altitude: 2 049 m GPS: N 45° 20' 636 E 6° 32' 453

Cadastre: Section O n° 903

Accès : pédestre





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment dégradé par de très importantes transformations et restant en chantier.

Toiture = "grosse" lauze (d'importation).

Date prise de vue : 11.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: travaux en cours

Intérêt patrimonial : -

Particularités : dégradations difficilement réversibles, avec des extensions non conformes à l'usage local.

n° d'inventaire : **I-B-73** 



Vue générale

Lieu-dit: Au Giraud

Altitude : 2 047 m GPS : N 45° 20' 638 E 6° 32' 452

Cadastre : Section O (sur) n° 1247

Accès : pédestre





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 11.08.2015

Destination d'origine : grange à foin + habitation

Utilisation actuelle: en travaux Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : des réparations au ciment ont été faites

sur les parties maçonnées à l'aval du bâtiment.

n° d'inventaire : I-B-74



Vue générale

Lieu-dit: Au Giraud

Altitude: 2 090 m GPS: N 45° 20' 708 E 6° 32' 547

Cadastre: Section O (sur) n° 889

Accès : pédestre





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : le bâtiment a été affecté par d'importantes transformations (et extension à l'aval?).

Toiture = lauze noire (d'importation). Date prise de vue : 11.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: en travaux

Intérêt patrimonial : -

Particularités : plantation d'arbres (épicéas), faite à proximité du bâtiment, très incongrue sur l'alpage.

n° d'inventaire : **I-B-75** 



Vue générale

Lieu-dit: Au Giraud

Altitude: 2 090 m GPS: N 45° 20' 708 E 6° 32' 547

Cadastre: Section O (sur) n° 889

Accès : pédestre





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment en ruine avec très beau "parc" à bétail attenant.

Toiture = -

Date prise de vue : 11.08.2015

Destination d'origine : - et "parc" à bétail

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : la maçonnerie de pierre du "parc" est

particulièrement soignée.

n° d'inventaire : **I-B-76** 



Vue générale

Lieu-dit: Au Giraud

Altitude: 2 117 m GPS: N 45° 20' 662 E 6° 32' 656

Cadastre: Section O

n° 904

Accès : pédestre





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine, mais avec toiture dégradée.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 11.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : néant Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : un très beau "parc" à bétail, intégrant

une "bouitte" est attenant au bâtiment.

n° d'inventaire : **I-B-77** 



Vue générale

Lieu-dit: Au Giraud

Altitude: 2 114 m GPS: N 45° 20' 708 E 6° 32' 645

Cadastre: Section O

n°891

Accès : pédestre





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment dans son état d'origine, non entretenu.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 11.08.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : Une extension rajoutée à l'amont après 1887. l'intérieur de ce petit bâtiment semi-enterré est

constitué par une maçonnerie en voûte.

n° d'inventaire : **I-B-78** 



Vue générale

Lieu-dit: Au Giraud

Altitude: 2 116 m GPS: N 45° 20' 713 E 6° 32' 656

Cadastre: Section O (sur) n° 891

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST




Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



Toiture = lauze.

Date prise de vue : 11.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : bâtiment difficilement accessible, au milieu d'une clairière dans les arcosses; date gravée sur

une pierre en façade = 1928.

n° d'inventaire : **I-B-79** 



Vue générale

Lieu-dit: La Ley

Altitude: 2 021 m GPS: N 45° 20' 998 E 6° 32' 420

Cadastre: Section O

n° 860

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment (reconstruit?) dont la toiture était en cours de réfection au moment de l'inventaire.

Toiture = petite lauze (ardoise) "d'importation".

Date prise de vue : 11.08.2015

Destination d'origine : -

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : -

Particularités : bâtiment dont l'aspect extérieur a été

notablement transformé.

n° d'inventaire : **I-B-80** 



Vue générale

Lieu-dit : La Ley

Altitude : 2 050 m GPS : N 45° 20' 208 E 6° 32' 485

Cadastre : Section O n° 882





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment (reconstruit?) dont la toiture était en cours de réfection au moment de l'inventaire.

Toiture = petite lauze (ardoise) "d'importation".

Date prise de vue : 11.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : -

Particularités : importants aménagements des alentours

du bâtiment (terrasse, escalier, etc.).

n° d'inventaire : I-B-81



Vue générale

Lieu-dit : La Ley

Altitude: 2 053 m GPS: N 45° 20' 824 E 6° 32' 496

Cadastre: Section O

n° 883

Accès : pédestre





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD





État : bâtiment conservé dans son état d'origine, mais avec toiture très dégradée.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 11.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : néant Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : bâtiment menacé d'une ruine rapide ;

date gravée sur une pierre de façade = 1879.

n° d'inventaire : **I-B-82** 



Vue générale

Lieu-dit : La Ley

Altitude: 1 978 m GPS: N 45° 20' 782 E 6° 32' 312

Cadastre: Section O n° 877

Accès : pédestre





Façade OUEST





Façade SUD



État : très long bâtiment conservé dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 11.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : néant Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : très beau "parc" à bétail attenant ; date

gravée sur une pierre de façade = 1929.

n° d'inventaire : **I-B-83** 



Vue générale

Lieu-dit: Au Giraud

Altitude : 1 968 m GPS : N 45° 20' 736 E 6° 32' 260

Cadastre : Section O n° 871 et 872

Localisation sur 25 000 IGN





Façade NORD

n° d'inventaire : **I-B-84** 



Vue générale

Façade OUEST





Façade SUD

Lieu-dit: Au Giraud

Altitude : 1 969 m GPS : N 45° 20' 740 E 6° 32' 258

Cadastre : Section O (sur) n° 870

Accès : pédestre

État : petit bâtiment en ruine dans la conservation permet de restituer la volumétrie.

Toiture = -


Date prise de vue : 11.08.2015

Destination d'origine : - Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : bâtiment (garde-lait ou "bouitte"?) inté-

gré au "parc" à bétail.









Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD

État : bâtiment conservé dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 11.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : bâtiment partageant avec le bâtiment

voisin un très beau "parc" à bétail.

n° d'inventaire : **I-B-85** 



Vue générale

Lieu-dit: Au Giraud

Altitude: 2 006 m GPS: N 45° 20' 708 E 6° 32' 352

Cadastre: Section O

n° 893

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = tôle ondulée

Date prise de vue : 11.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : une inscription gravée sur une pierre

d'angle de la façade Ouest indique 1820.

n° d'inventaire : **I-B-86** 



Vue générale

Lieu-dit: Au Giraud

Altitude: 2 007 m GPS: N 45° 20' 706 E 6° 32' 354

Cadastre: Section O

n°894

Accès : pédestre





Façade OUEST



Façade NORD



Vue générale



Façade EST



Façade SUD

Lieu-dit: Au Giraud

n° d'inventaire : I-B-87

Altitude: 1 937 m GPS: N 45° 20' 221 E 6° 32' 428

Cadastre: Section O

n° 895

Accès : pédestre



État : anciens murs pouvant attester d'un "parc" à bétail ou de la ruine d'un bâtiment.

Toiture = -

Date prise de vue : 11.08.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : archéologie

Particularités : domine la station des Ménuires

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



Toiture = lauze.

Date prise de vue : 13.08.2015 Destination d'origine : grange à foin

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : très représentatif du type "grange à foin" de la commune; avec un escalier intérieur qui permet de

descendre au niveau du sol depuis la porte amont.

n° d'inventaire : **I-B-88** 



Vue générale

Lieu-dit: Aux Éconduits

Altitude: 1 757 m GPS: N 45° 20' 813 E 6° 31' 791

Cadastre: Section O

n° 815

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant conservé son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 13.08.2015 Destination d'origine : grange à foin

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : très représentatif du type "grange à foin" de la commune; avec un escalier intérieur qui permet de

descendre au niveau du sol depuis la porte amont.

n° d'inventaire : **I-B-89** 



Vue générale

Lieu-dit: Au Bouchet

Altitude : 1 771 m GPS : N 45° 20' 865 E 6° 31' 848

Cadastre : Section O

n° 817

Localisation sur 25 000 IGN






Façade OUEST




Façade EST



Facade NORD



Façade SUD



Date prise de vue : 13.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: en chantier

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : une terrasse facilitant l'accès au niveau grange a été réalisée (ou restaurée) dans un terrain à

forte pente.

n° d'inventaire : **I-B-90** 



Vue générale


Lieu-dit: Aux Éconduits

Altitude: 1 809 m GPS: N 45° 20' 745 E 6° 31' 860

Cadastre: Section O

n° 822

Accès : piste agricole







Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = tôle ondulée

Date prise de vue : 13.08.2015 Destination d'origine : garde-lait Utilisation actuelle: annexe habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : les alentours des deux bâtiments ont été

réaménagés (décaissement, piste d'accès).

n° d'inventaire : **I-B-91** 



Vue générale

Lieu-dit: Aux Éconduits

Altitude: 1 807 m GPS: N 45° 20' 738 E 6° 31' 865

Cadastre: Section O

n° 822

Accès : piste agricole

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État: bâtiment ayant été affecté par d'importantes transformations (adjonction de deux grandes extensions).

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 13.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : -

Particularités : une date gravée sur une pierre de la par-

tie ancienne (centrale) indique 1885.

n° d'inventaire : **I-B-92** 



Vue générale

Lieu-dit: Au Bouchet

Altitude : 1 829 m GPS : N 45° 20' 733 E 6° 31' 925

Cadastre : Section O

n° 824

Accès : piste agricole







Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant pour l'essentiel conservé son état d'origine.

Toiture = un pan lauze et un pan tôle Date prise de vue : 13.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : le bâtiment a fait l'objet d'un ré-aména-

gement ancien (porte supprimée en façade Sud).

n° d'inventaire : **I-B-93** 



Vue générale

Lieu-dit: Au Bouchet

Altitude: 1 872 m GPS: N 45° 20' 755 E 6° 32' 049

Cadastre: Section O

n° 825

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : petit bâtiment en ruine, n'ayant plus de toiture.

Toiture = -

Date prise de vue : 13.08.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle : néant Intérêt patrimonial : -

Particularités : volumétrie pouvant être le cas échéant

restituée.

n° d'inventaire : **I-B-94** 



Vue générale

Lieu-dit : Au Bouchet

Altitude : 1 873 m GPS : N 45° 20' 750 E 6° 32' 056

Cadastre : Section O (sur) n° 826

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST





Façade NORD



Façade SUD

État : bâtiment en ruine dont la conservation peut permettre de restituer la volumétrie d'origine.

Toiture = -

Date prise de vue : 13.08.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : la toiture effondrée est toujours en place dans la carcasse du bâtiment ; date gravée = 1920.

n° d'inventaire : **I-B-95** 



Vue générale

Lieu-dit: Au Bouchet

Altitude: 1 874 m GPS: N 45° 20' 773 E 6° 32' 069

Cadastre: Section O

n° 829

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment en ruine dont la conservation ne permet plus de restituer la volumétrie d'origine.

Toiture = -

Date prise de vue : 13.08.2015

Destination d'origine : - Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : -

n° d'inventaire : **I-B-96** 



Vue générale

Lieu-dit : Au Bouchet

Altitude : 1 933 m GPS : N 45° 20' 742 E 6° 32' 185

Cadastre : Section O (sur) n° 830

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST







Façade NORD



Façade SUD

État : bâtiment conservé dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 13.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : exemple très représentatif du bâti d'alpage de la commune ; avec très beau "parc" à bétail

attenant.

n° d'inventaire : **I-B-97** 



Vue générale

Lieu-dit: Au Bouchet

Altitude: 1 937 m GPS: N 45° 20' 743 E 6° 32' 204

Cadastre: Section O (sur) n° 831

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 13.08.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : curieuse petite extension sur la façade

Ouest du bâtiment.

n° d'inventaire : **I-B-98** 



Vue générale

Lieu-dit : Au Bouchet

Altitude : 1 938 m GPS : N 45° 20' 738 E 6° 32' 208

Cadastre : Section O (sur) n° 831

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST




Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



Date prise de vue : 13.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : qualité exceptionnelle de ce bâtiment,

sans doute partagé entre plusieurs propriétaires.

n° d'inventaire : **I-B-99** 



Vue générale

Lieu-dit: Au Bouchet

Altitude : 1 936 m GPS : N 45° 20' 750 E 6° 32' 204

Cadastre : Section O (sur) n°831

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



Toiture = lauze.

Date prise de vue : 13.08.2015

Destination d'origine : maison "de village" avec grange

à foin + fabrication + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : date gravée sur pierre d'angle = 1900

n° d'inventaire : I-B-100



Vue générale

Lieu-dit: Aux Cintres

Altitude: 1 639 m GPS: N 45° 21' 181 E 6° 31' 546

Cadastre: Section O

n° 251

Localisation sur 25 000 IGN



Façade OUEST




Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



Toiture = lauze.

Date prise de vue : 13.08.2015 Destination d'origine : grange à foin

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : exemple très représentatif d'une des nombreuses grange à foin (usage exclusif) de la com-

mune.

n° d'inventaire : I-B-101



Vue générale

Lieu-dit: Aux Poules

Altitude: 1 686 m GPS: N 45° 20' 993 E 6° 31' 685

Cadastre: Section O

n° 370

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST




Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



Toiture = -

Date prise de vue : 17.08.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : l'histoire de ce bâtiment devrait être documentée pour une meilleure connaissance des systè-

mes d'exploitation pastorale.

n° d'inventaire : I-B-102



Vue générale

Lieu-dit: Les Allamands

Altitude: 2 046 m GPS: N 45° 20' 314 E 6° 32' 584

Cadastre: Section O n° 755 et 1352

Accès : piste agricole

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment en ruine dont la conservation peut permettre de restituer la volumétrie d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 17.08.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -Intérêt patrimonial : -

Particularités : ce bâtiment était le plus proche de la très grande halle de la fiche précédente.

n° d'inventaire : **I-B-103** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Allamands

Altitude: 2 046 m GPS: N 45° 20' 314 E 6° 32' 584

Cadastre: Section O

n° 758

Accès : pédestre





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant conservé son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 17.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : exemple très représentatif d'un bâtiment

d'alpage multi-fonctions.

n° d'inventaire : I-B-104



Vue générale

Lieu-dit: Les Allamands

Altitude: 2 114 m GPS: N 45° 20' 109 E 6° 32' 789

Cadastre: Section O

n° 1891

Accès : pédestre



n° d'inventaire : **I-B-105** 



Vue générale

Façade OUEST







Façade EST

État : traces au sol d'un bâtiment disparu ou d'un très grand "parc" à bétail.

Toiture = -

Date prise de vue : 17.08.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : -



Lieu-dit: Les Allamands

Altitude: 2 087 m GPS: N 45° 20' 198 E 6° 32' 742

Cadastre: Section O (sur) n° 1365

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant conservé son état d'origine, mais en voie de dégradation rapide (toiture abîmée).

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 18.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : néant Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : ce bâtiment constitue un remarquable exemple du patrimoine architectural de la commune.

n° d'inventaire : I-B-106



Vue générale

Lieu-dit : La Fémaz

Altitude: 2 027 m GPS: N 45° 21' 207 E 6° 32' 494

Cadastre: Section O

n° 682

emprise (\*): 18x13 + 8x6 = 282 m2

Accès : pédestre







Vue générale

Façade OUEST





Façade SUD

Lieu-dit : La Fémaz

n° d'inventaire : **I-B-107** 

Altitude: 2 032 m GPS: N 45° 21' 206 E 6° 32' 513

Cadastre: Section 0

n° 682

emprise (\*): 18x13 + 8x6 = 282 m2

Accès : pédestre

État : bâtiments ayant conservé leur état d'origine, mais sans être entretenus.

Toiture = pierres engazonnées. Date prise de vue : 18.08.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : ces deux bâtiments présentent un intérêt

patrimonial tout à fait exceptionnel.

Localisation sur 25 000 IGN



Commune de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie)

Vue générale

Façade OUEST

Façade NORD

Lieu-dit : La Fémaz

n° d'inventaire : I-B-108

Altitude: 2 033 m GPS: N 45° 21' 235 E 6° 32' 499

Cadastre: Section O

n° 682

emprise (\*): 18x13 + 8x6 = 282 m2

Accès : pédestre








État : très beau "parc" à bétail et son dispositif d'accompagnement.

Toiture = -

Date prise de vue : 18.08.2015 Destination d'origine : "parc" à bétail

Utilisation actuelle : néant Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : -





Commune de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie)



Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment en ruine dont la conservation ne permet plus de restituer la volumétrie exacte.

Toiture =

Date prise de vue : 18.08.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : -

n° d'inventaire : I-B-109



Vue générale

Lieu-dit : La Fémaz

Altitude: 2 089 m GPS: N 45° 21' 296 E 6° 32' 680

Cadastre: Section O

n° 682

Accès : pédestre







Façade OUEST





Cadastre: Section O n° 55

Lieu-dit : La Fémaz

Altitude: 2 174 m GPS: N 45° 21' 285

E 6° 32' 751

Accès: pédestre

Façade EST

État: traces d'anciens murs dont il est difficile de dire si elles appartiennent à un "parc" ou un bâtiment.

Toiture = -

Date prise de vue : 18.08.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -


Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : -

Localisation sur 25 000 IGN









**Façade OUEST** 



Façade EST



**Façade NORD** 



Façade SUD



État : bâtiment ayant fait l'objet de transformations (extension, escalier extérieur, conduit de fumée, etc.).

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 20.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation Utilisation actuelle : refuge (bar-restaurant d'altitude)

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : transformations réalisées pour le changement d'affectation du bâtiment (refuge).

n° d'inventaire : **I-D-01** 



Vue générale

Lieu-dit : Le Loup (ou Load) (sur Carte IGN = Le Lou)

> Altitude : 2 058 m GPS : N 45° 17' 600 E 6° 31' 836

Cadastre : Section Z

n° 77

Accès : pédestre





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment que l'effondrement de sa toiture semble condamné à la ruine vu sa localisation (?).

Toiture = lauze et tôle ondulée. Date prise de vue : 20.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : néant Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : une inscription gravée sur une pierre de

la façade Est indique la date de 1848.

n° d'inventaire : **I-D-02** 



Vue générale

Lieu-dit: Pierre Blanche

Altitude : 2 105 m GPS : N 45° 17' 183 E 6° 31' 464

Cadastre : Section Z (sur cadastre de 1888 = n° 99)

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment à l'état de ruine mais dont la volumétrie est toujours en place.

Toiture = lauze (très dégradée) Date prise de vue : 20.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : néant Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : compte tenu de sa localisation et de son

état, la ruine de ce bâtiment parait inéluctable.

n° d'inventaire : **I-D-03** 



Vue générale

Lieu-dit: Pierre Blanche

Altitude : 2 128 m GPS : N 45° 17' 057 E 6° 31' 553

Cadastre: Section Z (sur cadastre de 1888 = n° 102)

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment en ruine dont l'état de conservation ne permet plus de restituer la volumétrie.

Toiture = -

Date prise de vue : 20.08.2015

Destination d'origine : - Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : -

n° d'inventaire : I-D-04



Vue générale

Lieu-dit: Le Revers

Altitude : 2 141 m GPS : N 45° 17' 024 E 6° 31' 714

Cadastre: Section Z (sur cadastre de 1888 = n° 103)

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : ruine (non cadastrée) dont il est difficile de déterminer l'usage d'origine (bâtiment ou "parc" à bétail?).

Toiture = -

Date prise de vue : 20.08.2015

Destination d'origine : - Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : archéologie

Particularités : -

n° d'inventaire : I-D-05



Vue générale

Lieu-dit : Le Loup (ou Load) (sur Carte IGN = Le Lou)

Altitude : 2 090 m GPS : N 45° 17' 403 E 6° 31' 540

Cadastre : Section Z (sur) n° 81 Accès : pédestre

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 




Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



Date prise de vue : 20.08.2015

Destination d'origine : - Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : -

n° d'inventaire : **I-D-06** 



Vue générale


Lieu-dit : Le Petit Loup (ou Load) (sur Carte IGN = Le Petit Lou)

Altitude : 2 009 m GPS : N 45° 17' 797 E 6° 32' 028

Cadastre : Section Z

n° 44

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD





État : bâtiment en ruine dont l'état de conservation ne permet plus de restituer avec précision la volumétrie.

Toiture = -

Date prise de vue : 20.08.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : -

n° d'inventaire : **I-D-07** 



Vue générale

Lieu-dit: Le Petie Loup (ou Load) (sur Carte IGN = Le Petit Lou)

Altitude: 2 009 m GPS: N 45° 17' 827 E 6° 32' 019

Cadastre: Section Z n° 42





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment particulièrement délabré, mais dont une partie reste a priori utilisée (braquement en bois).

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 20.08.2015

Destination d'origine : -

Utilisation actuelle: agricole (habitation sommaire?)

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : un grand "parc" à bétail est attenant au

bâtiment.

n° d'inventaire : **I-D-08** 



Vue générale

Lieu-dit: Le Petit Loup (ou Load) (sur Carte IGN = LePetit Lou)

Altitude : 1 944 m GPS : N 45° 18' 006 E 6° 32' 133

Cadastre : Section Z

n° 38

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : petit bâtiment réduit à l'état de ruine mais avec toiture partiellement en place.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 20.08.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : ce garde-lait est intégré au parc attenant

au bâtiment faisant l'objet de la fiche (I-C 8).

n° d'inventaire : **I-D-09** 



Vue générale

Lieu-dit : Le Petit Lou (ou Load) (sur Carte IGN = Le Petit Lou)

Altitude : 1 943 m GPS : N 45° 18' 006 E 6° 32' 181

Cadastre : Section Z (sur) n° 39 Accès : pédestre

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine (mis à part grande terrasse, toiture, etc.).

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 25.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : ce grand bâtiment dispose de deux peti-

tes annexes (garde-lait et "bouitte"?) à proximité.

n° d'inventaire : I-D-10



Vue générale

Lieu-dit: Les Fournauds

Altitude : 1 921 m GPS : N 45° 18' 510 E 6° 32' 807

Cadastre : Section P

n° 631

Accès : bord de route

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : petit bâtiment, non entretenu et ouvert.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 25.08.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle : néant Intérêt patrimonial : oui

Particularités : -

n° d'inventaire : **I-D-11** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Fournauds

Altitude : 1 915 m GPS : N 45° 18' 532 E 6° 32' 796

Cadastre : Section P

n° 631

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST





Façade SUD



État : petit bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine (mais sans couverture).

Toiture = planche de bois Date prise de vue : 25.08.2015 Destination d'origine : "bouitte" (?° Utilisation actuelle : débarras

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : -

n° d'inventaire : I-D-12



Vue générale

Lieu-dit: Les Fournauds

Altitude: 1 922 m GPS: N 45° 18' 524 E 6° 32' 808

Cadastre: Section P (sur) n° 677

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 25.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail

Utilisation actuelle: agricole (abri ouvert moutons)

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : le bâtiment est intégré à un beau "parc"

à bétail.

n° d'inventaire : **I-D-13** 



Vue générale

Lieu-dit: La Chasse

Altitude: 1 937 m GPS: N 45° 18' 215 E 6° 33' 037

Cadastre : Section P

n° 627

Accès : piste agricole

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 25.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : agricole Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : l'observation de la maçonnerie montre

des transformations anciennes de ce bâtiment.

n° d'inventaire : **I-D-14** 



Vue générale

Lieu-dit : La Chasse

Altitude : 1 936 m GPS : N 45° 18' 211 E 6° 33' 032

Cadastre : Section P

n° 627

Accès : piste agricole





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 28.07.2015

Destination d'origine : bétail + habitation Utilisation actuelle : agricole (logement)

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : cet ensemble de bâtiments (I-D-13,14,15)

inclue un très beau "parc" attenant.

n° d'inventaire : **I-D-15** 



Vue générale

Lieu-dit: La Chasse

Altitude : 1 935 m GPS : N 45° 18' 214 E 6° 33' 023

Cadastre : Section P

n° 627

Accès : piste agricole

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : grand bâtiment conservé dans son état d'origine ; l'extension Nord n'a plus qu'une partie couverte. Toiture = lauze et partie tôle pour extension Nord

Date prise de vue : 25.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : néant (en travaux ?)

Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : le bâtiment est jouxté par un garde-lait, aujourd'hui dépourvu de toiture et un très "parc" à bétail.

n° d'inventaire : I-D-16



Vue générale

Lieu-dit: La Chasse

Altitude: 1 930 m GPS: N 45° 18' 179 E 6° 33' 126

Cadastre: Section P (sur) n° 628

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine (mis à part plancher terrasse au Sud.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 25.08.2015 Destination d'origine : grange à foin Utilisation actuelle : habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : des ouvertures ont été créées ou modi-

fiées.

n° d'inventaire : **I-D-17** 



Vue générale

Lieu-dit: La Chasse

Altitude : 1 932 m GPS : N 45° 18' 251 E 6° 32' 965

Cadastre: Section P (sur) n° 653

Accès : piste agricole





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 25.08.2015

Destination d'origine : grange à foin + habitation

*Utilisation actuelle :* habitation *Intérêt patrimonial :* remarquable

Particularités : l'observation de la maçonnerie montre le

ré-aménagement ancien du bâtiment.

n° d'inventaire : I-D-18



Vue générale

Lieu-dit: Les Fourneaux

Altitude: 1 839 m GPS: N 45° 18' 573 E 6° 32' 620

Cadastre : Section P n° 609

Accès : bord de route

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 25.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

*Utilisation actuelle :* habitation *Intérêt patrimonial :* remarquable

Particularités : des modifications "récentes" ont affecté

le bâtiment : grande terrasse bois, ouvertures, etc.

n° d'inventaire : I-D-19



Lieu-dit: Les Fournauds

Altitude : 1 839 m GPS : N 45° 18' 577 E 6° 32' 610

Cadastre : Section P n° 609

Accès : bord de route

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment en état de dégradation avancé, mais avec toiture toujours en place.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 25.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : un grand "parc" à bétail est attenant au

bâtiment.

n° d'inventaire : **I-D-20** 



Vue générale

Lieu-dit: Le Vallon

Altitude: 1 825 m GPS: N 45° 18' 490 E 6° 32' 310

Cadastre : Section Z n° 33

Accès: pédestre





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine, mais l'extension Nord a perdu sa toiture.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 25.087.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : le bâtiment est appuyé à l'amont sur un

très bloc rocheux.

n° d'inventaire : **I-D-21** 



Vue générale

Lieu-dit: Le Jettay

Altitude : 1 821 m GPS : N 45° 18' 385 E 6° 32' 317

Cadastre : Section Z n° 35

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment très dégradé, dépourvu de couverture et dont un pan de toiture est effondré.

Toiture = -

Date prise de vue : 25.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : très beau "parc" à bétail, à l'agencement

de pierres extrêmement soigné, attenant.

n° d'inventaire : I-D-22



Vue générale

Lieu-dit: Le Jettay

Altitude : 1 816 m GPS : N 45° 18' 374 E 6° 32' 327

Cadastre : Section Z (sur) n° 35

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



Toiture = grosse lauze (ou pierre plate).

Date prise de vue : 2.08.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : le bâtiment est construit en profitant de

la forme du rocher sur lequel il s'appuie.

n° d'inventaire : **I-D-23** 



Vue générale

Lieu-dit: Le Jettay

Altitude: 1 820 m GPS: N 45° 18' 377 E 6° 32' 324

Cadastre: Section Z (sur) n° 35

Accès: pédestre

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : ruines dont l'état de conservation ne permet pas de restituer les volumétries de bâtiments d'origine.

Toiture = -

Date prise de vue : 25.08.2015

Destination d'origine : - Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : grande densité de constructions disparues, détaillées sur planche spéciale du cadastre 1888.

n° d'inventaire : **I-D-24** 



Vue générale

Lieu-dit: Le Jettay

Altitude: 1 804 m GPS: N 45° 18' 378 E 6° 32' 380

Cadastre : Section Z (sur) n° 34

Accès : pédestre

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 25.08.2015

Destination d'origine : grange à foin + fabrication + bé-

tail + habitation

Utilisation actuelle: annexe habitation voisine

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : un "parc" à bétail et un garde-lait en ruine

jouxtent le bâtiment.

n° d'inventaire : I-D-25



Vue générale

Lieu-dit: Plan de l'Eau

Altitude : 1 771 m GPS : N 45° 18' 311 E 6° 32' 611

Cadastre : Section P

n° 819

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 25.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

*Utilisation actuelle :* habitation *Intérêt patrimonial :* remarquable

Particularités : bâtiment agrandi par plusieurs exten-

sions anciennes.

n° d'inventaire : **I-D-26** 



Vue générale

Lieu-dit: Plan de l'Eau

Altitude : 1 771 m GPS : N 45° 18' 325 E 6° 32' 597

Cadastre : Section P (sur) n° 819

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



Toiture = lauze.

Date prise de vue : 25.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : état de conservation patrimoniale, en-

richie d'apports "artistiques".

n° d'inventaire : **I-D-27** 



Vue générale

Lieu-dit : Plan de l'Eau

Altitude : 1 761 m GPS : N 45° 18' 385 E 6° 32' 567

Cadastre : Section P n° 617

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD





Toiture = enherbée (bâtiment enterré)

Date prise de vue : 25.08.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle: annexe habitation voisine

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : exemple particulièrement intéressant, mais rare, de construction enterrée ; second garde-lait à proximité.

n° d'inventaire : I-D-28



Vue générale

Lieu-dit: Plan de l'Eau

Altitude: 1 776 m GPS: N 45° 18' 398 E 6° 32' 600

Cadastre: Section P (sur) n° 616

Accès : piste agricole






**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



Toiture = lauze.

Date prise de vue : 25.08.2015 Destination d'origine : garde-lait Utilisation actuelle : débarras Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : deux gardes-lait côte à côte, mais une ruine les jouxte (en plus de la maison en contre bas).

n° d'inventaire : **I-D-29** 



Lieu-dit: Plan de l'Eau

Altitude: 1 775 m GPS: N 45° 18' 400 E 6° 32' 595

Cadastre: Section P (sur) n° 616

Localisation sur 25 000 IGN








Façade NORD







Date prise de vue : 25°08.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : -

n° d'inventaire : **I-D-30** 




Vue générale

Lieu-dit: Plan de l'Eau

Altitude: 1 770 m GPS: N 45° 18' 387 E 6° 32' 597

Cadastre: Section P (sur) n° 616

Localisation sur 25 000 IGN







**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD





Toiture = lauze.

Date prise de vue : 25.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : ce bâtiment n'était a priori pas utilisé

pour l'habitation (proximité des gros hameaux).

n° d'inventaire : **I-D-31** 



Lieu-dit: Plan de l'Eau

Altitude: 1 763 m GPS: N 45° 18' 516 E 6° 32' 492

Cadastre: Section P n° 612

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 25.08.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : -

n° d'inventaire : **I-D-32** 



Vue générale

Lieu-dit : Plan de l'Eau

Altitude : 1 762 m GPS : N 45° 18' 521 E 6° 32' 482

Cadastre : Section P (sur) n° 613

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 2.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

*Utilisation actuelle :* habitation *Intérêt patrimonial :* remarquable

Particularités : une inscription gravée indique la date de

1894; un bel abri à bétail est implanté à proximité.

n° d'inventaire : I-D-33




Vue générale

Lieu-dit : Plan de l'Eau


Altitude: 1 763 m GPS: N 45° 18' 539 E 6° 32' 462


Cadastre : Section P

Localisation sur 25 000 IGN











**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD





État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 18.08.2015 Destination d'origine : grange à foin

Utilisation actuelle: - (?) Intérêt patrimonial : oui

Particularités : une porte a été ouverte en façade Sud et un panneau solaire posé au dessus de cette porte.

n° d'inventaire : **I-C-01** 



Vue générale

Lieu-dit: Reberty

Altitude: 1 950 m GPS: N 45° 19' 327 E 6° 32' 794

Cadastre: Section P

n° 569

Accès : pédestre





**Façade OUEST** 





Façade NORD



Toiture = lauze.

Date prise de vue : 17.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : la toiture du bâtiment montre des signes

de dégradation.

n° d'inventaire : **I-C-02** 



Vue générale

Lieu-dit: Reberty

Altitude: 2 035 m GPS: N 45° 19' 307 E 6° 32' 904

Cadastre: Section P

n° 571

Accès : pédestre





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 17.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation Utilisation actuelle: agricole (abri bétail, rangement)

Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : le bâtiment est situé à proximité du dé-

part du télésiège de la Becca.

n° d'inventaire : **I-C-03** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Combes

Altitude: 2 247 m GPS: N 45° 19' 601 E 6° 33' 128

Cadastre: Section P n° 649

Accès : piste agricole





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = "grosse" lauze de récupération .

Date prise de vue : 17.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : en travaux Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : la toiture a été refaite avec des lauzes de

récupération (?).

n° d'inventaire : **I-C-04** 



Vue générale

Lieu-dit : L'Allée


Altitude : 2 196 m GPS : N 45° 19' 669 E 6° 33' 000

Cadastre : Section P

n° /6/

Accès : pédestre

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD





État : bâtiment développé à partir d'un bâtiment d'alpage (à préciser) ancien.

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 17.08.2015

Destination d'origine : -

Utilisation actuelle: restaurant d'altitude

Intérêt patrimonial : -Particularités : -

n° d'inventaire : **I-C-05** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Combes

Altitude: 2 311 m GPS: N 45° 19' 518 E 6° 33' 415

Cadastre: Section P n° 1062

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 




Façade EST



Façade NORD



. 3. . . . .



Date prise de vue : 17.08.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle : annexe de l'habitation voisine

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : le bâtiment est implanté sur un ruisseau

qui le traverse.

n° d'inventaire : **I-C-06** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Combes

Altitude : 2 282 m GPS : N 45° 19' 636 E 6° 33' 293

Cadastre : Section P n° 548

Accès : pédestre

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : le bâtiment est conservé dans son état d'origine, mais affecté par la création d'une grande terrasse.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 17.08.2015

Destination d'origine : bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : les murs de pierre Ouest et Nord ont été pour partie re-jointoyés à la chaux ou ciment (?) blanc.

n° d'inventaire : **I-C-07** 



Vue générale

Lieu-dit : Les Combes

Altitude : 2 282 m GPS : N 45° 19' 647 E 6° 33' 274

Cadastre : Section P n° 547

Accès : pédestre





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD





Toiture = lauze.

Date prise de vue : 17.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : néant (?) Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : un très beau "parc" à bétail est attenant au bâtiment ; une inscription gravée sur une pierre indi-

que la date de 1883.

n° d'inventaire : **I-C-08** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Combes

Altitude: 2 248 m GPS: N 45° 19' 459 E 6° 33' 275

Cadastre: Section P

n° 553

Accès : pédestre

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD





Toiture = lauze.

Date prise de vue : 17.08.2015 Destination d'origine : garde-lait Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : cet ensemble (garde-lait+maison+"parc") constitue un exemple particulièrement représentatif (et de très grand intérêt) du patrimoine bâti d'alpage local.

n° d'inventaire : I-C-09



Vue générale

Lieu-dit: Les Combes

Altitude: 2 248 m GPS: N 45° 19' 427 E 6° 33' 280

Cadastre: Section P (sur) n°553

Accès : pédestre


Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 







Façade NORD



Façade SUD

État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 17.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : agricole (logement)

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : utilisation pour logement d'un alpagiste.

n° d'inventaire : **I-C-10** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Combes

Altitude: 2 131 m GPS: N 45° 19' 327 E 6° 33' 160

Cadastre: Section P n° 578

Accès : pédestre





**Façade OUEST** 



Façade EST





Façade SUD



État : bâtiment ayant été l'objet de réparations (réfec-

tion de la toiture, etc.). Toiture = bac acier

Date prise de vue : 17.08.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle : annexe de la maison voisine

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : -

n° d'inventaire : **I-C-11** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Combes

Altitude: 2 150 m GPS: N 45° 18' 631 E 6° 33' 252

Cadastre: Section P (sur) n° 633


Accès : pédestre

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant été affecté par d'importantes transformations (enduit ciment, extension, etc.).

Toiture = bac acier

Date prise de vue : 17.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : transformations ayant débouché sur une

dégradation de l'intérêt patrimonial du bâtiment.

n° d'inventaire : I-C-12



Vue générale

# Lieu-dit: Les Échauds

Altitude : 2 149 m GPS : N 45° 18' 647 E 6° 33' 233

Cadastre : Section P

Accès : pédestre





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 17.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: agricole Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : bâtiment particulièrement représentatif du bâti agricole de la commune, avec très beau "parc"

à bétail attenant.

n° d'inventaire : I-C-13



Vue générale

Lieu-dit : L'Etelé

Altitude: 2 131 m GPS: N 45° 18' 928 E 6° 33' 234

Cadastre: Section P

n° 686

Accès : pédestre





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine (mis à part façade Est, porte façade Ouest).

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 17.08.2015

Destination d'origine : grange à foin + bétail

Utilisation actuelle : service Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : une inscription gravée sur une pierre en

façade Ouest indique la date de 1829.

n° d'inventaire : **I-C-14** 



Vue générale

Lieu-dit : Les Combes

Altitude : 2 131 m GPS : N 45° 18' 928 E 6° 33' 234

Cadastre : Section P n° 580

Accès : piste agricole





**Façade OUEST** 



**Façade EST** 



Façade NORD



Façade SUD



Toiture = lauze.

Date prise de vue : 17.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : très beau "parc" à bétail attenant au bâtiment avec une "bouitte" intégrée à ce parc ; très repré-

sentatif du bâti d'alpage local, hélas "taggé".

n° d'inventaire : **I-C-15** 



Vue générale

Lieu-dit : L'Etelé

Altitude : 2 045 m GPS : N 45° 19' 050 E 6° 33' 037

Cadastre : Section P

n° 583

Accès : pédestre





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD





État : bâtiment menacé de ruine du fait de la dégradation de sa toiture (charpente cassée).

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 17.08.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : le bâtiment est associé à l'ensemble bâti

de la fiche précédente (C-15).

n° d'inventaire : I-C-16



Vue générale

Lieu-dit : L'Etelé

Altitude: 2 049 m GPS: N 45° 19' 073 E 6° 33' 032

Cadastre: Section P (sur) n° 583

Accès : pédestre





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine mais dépourvu de portes (abandon).

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 18.08.2015 Destination d'origine : grange à foin

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : bâtiment situé au bord du domaine skia-

ble.

n° d'inventaire : I-C-17



Vue générale

Lieu-dit : Le Nécou

Altitude : 1 897 m GPS : N 45° 19' 340 E 6° 32' 586

Cadastre : Section P

n° 27

Accès : piste agricole





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = lauze et tôle de bidons (sur extension).

Date prise de vue : 18.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : le bâtiment a été réaménagé sans dégra-

dation de son aspect d'origine.

n° d'inventaire : **I-C-18** 



Vue générale

Lieu-dit : L'Etelé

Altitude: 1 948 m GPS: N 45° 19' 398 E 6° 32' 695

Cadastre : Section P

n° 32

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 18.08.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle : annexe de l'habitation voisine

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : beau linteau de porte en pierre.

n° d'inventaire : **I-C-19** 



Vue générale

Lieu-dit : L'Etelé

Altitude: 1 950 m GPS: N 45° 19' 401 E 6° 32' 707

Cadastre: Section P (sur) n° 134

Accès : piste agricole





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD

État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine (lis à part souche de cheminée).

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 18.08.2015

Destination d'origine : grange à foin + bétail

Utilisation actuelle : agricole (?) Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : un des bâtiments les plus haut de l'inventaire ; témoignant de la fauchaison à cette altitude.

n° d'inventaire : **I-C-20** 



Vue générale

Lieu-dit : Montoulevet (sur IGN = Montaulever)

Altitude : 2 302 m GPS : N 45° 18' 317 E 6° 33' 711

Cadastre : Section P

n° 603

Accès : piste agricole





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



Toiture = lauze.

Date prise de vue : 18.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : un très beau "parc" à bétail est attenant

au bâtiment ; il est utilisé comme aire de loisirs.

n° d'inventaire : **I-C-21** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Echauds

Altitude : 2 228 m GPS : N 45° 18' 508 E 6° 33' 494

Cadastre : Section P

n° 642

Accès : pédestre





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans sont état d'origine (extensions : bois au Sud, pierre à l'Est).

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 18.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : roui

Particularités : les pierres de façade ont été jointoyées

au ciment ; garde-lait devant le bâtiment principal.

n° d'inventaire : **I-C-22** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Echauds

Altitude : 2 220 m GPS : N 45° 18' 508 E 6° 33' 494

Cadastre : Section P n° 645

Accès : pédestre





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment semi enterré et engazonné implanté à proximité immédiate d'une ruine (traces de murs).

Toiture = enherbée.

Date prise de vue : 18.08.2015 Destination d'origine : garde-lait Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : ce petit bâtiment a survécu à la ruine voi-

sine, mais commence à se dégrader fortement.

n° d'inventaire : I-C-23



Lieu-dit: Les Echauds

Altitude : 2 214 m GPS : N 45° 18' 485 E 6° 33' 439

Cadastre : Section P

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 




Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



Date prise de vue : 18.08.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : -

n° d'inventaire : **I-C-24** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Echauds

Altitude: 2 218 m GPS: N 45° 18' 487 E 6° 33' 626

Cadastre: Section P (sur) n° 643

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : grand bâtiment en ruine, dont la conservation ne permet plus d'imaginer la volumétrie d'origine.

Toiture = -

Date prise de vue : 18.08.2015

Destination d'origine : - Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : -

n° d'inventaire : **I-C-25** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Echauds

Altitude : 2 163 m GPS : N 45° 18' 518 E 6° 33' 304

Cadastre : Section P

n° 639

Accès : pédestre





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = tôle prélaquée et une petite partie lauze.

Date prise de vue : 18.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : oui

Particularités : ouvertures nouvelles en façade Sud ;

l'extension amont a perdu sa toiture.

n° d'inventaire : **I-C-26** 



Vue générale

Lieu-dit : Plan du Bouquet

Altitude : 2 110 m GPS : N 45° 18' 421 E 6° 33' 236

Cadastre : Section P n° 647

Accès : pédestre





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : une partie conservée dans son état d'origine, l'autre est en ruine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 18.08.2015 Destination d'origine : garde-lait Utilisation actuelle : néant

Utilisation actuelle : néan Intérêt patrimonial : oui

Particularités : la partie écroulée pouvait être un second

garde-lait, vue la taille du bâtiment principal.

n° d'inventaire : **I-C-27** 



Vue générale

## Lieu-dit : Plan du Bouquet

Altitude : 2 110 m GPS : N 45° 18' 411 E 6° 33' 247

Cadastre: Section P (sur) n° 648

Accès : pédestre





**Façade OUEST** 





Façade NORD



Façade SUD

État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = bac acier

Date prise de vue : 18.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation (?) Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : bâtiment difficile d'accès.

n° d'inventaire : **I-C-28** 



Vue générale

Lieu-dit : Plan du Bouquet

Altitude: 2 096 m GPS: N 45° 18' 454 E 6° 33' 161

Cadastre: Section P (sur) n° 648

Accès: pédestre





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : un des bâtiments du complexe touristique "Pépé Nicolas".

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 20.08.2015

Destination d'origine : grange à foin + fabrication + bé-

tail + habitation

Utilisation actuelle : tourisme Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : bâtiment décoré de géraniums.

n° d'inventaire : **I-C-29** 



Vue générale

Lieu-dit : La Chasse

Altitude : 1 909 m GPS : N 45° 18' 282 E 6° 32' 851

Cadastre : Section P (sur) n° 624

Accès : piste agricole





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : un des bâtiments du complexe touristique "Pépé

Nicolas"; bâtiment de construction récente.

Toiture = grosse ardoise (d'importation).

Date prise de vue : 20.08.2015

Destination d'origine : point de vente Utilisation actuelle : point de vente

Intérêt patrimonial : -

Particularités : épaisseur de la toiture en rupture avec

les bâtiments anciens voisins.

n° d'inventaire : **I-C-30** 



Vue générale

Lieu-dit: La Chasse

Altitude : 1 915 m GPS : N 45° 18' 283 E 6° 32' 878

Cadastre : Section P (sur) n° 624

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : un des bâtiments du complexe touristique "Pépé

Nicolas"; bâtiment de construction récente.

Toiture = grosse ardoise (importation) et toit terrasse

Date prise de vue : 20.08.2015 Destination d'origine : bar, restaurant Utilisation actuelle : bar, restaurant

Intérêt patrimonial : -

Particularités : épaisseur de la toiture en rupture avec

les bâtiments anciens voisins.

n° d'inventaire : **I-C-31** 



Vue générale

Lieu-dit : La Chasse

Altitude : 1 913 m GPS : N 45° 18' 275 E 6° 32' 869

Cadastre : Section P (sur) n° 624

Accès : piste agricole





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : un des bâtiments du complexe touristique "Pépé Nicolas".

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 20.08.2015 Destination d'origine : garde-lait Utilisation actuelle: tourisme Intérêt patrimonial : oui

Particularités : -

n° d'inventaire : **I-C-32** 



Vue générale

Lieu-dit: La Chasse

Altitude: 1 911 m GPS: N 45° 18' 291 E 6° 32' 854

Cadastre: Section P (sur) n° 624

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : un des bâtiments du complexe touristique "Pépé Nicolas" ; transformation et création d'ouvertures.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 20.08.2015 Destination d'origine : grange à foin

Utilisation actuelle: tourisme

Intérêt patrimonial : -Particularités : -

n° d'inventaire : **I-C-33** 



Vue générale

Lieu-dit: La Chasse


Altitude : 1 921 m GPS : N 45° 18' 284 E 6° 32' 900


Cadastre : Section P n° 652

Localisation sur 25 000 IGN











Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine (mais bardage tôle en façade Sud).

Toiture = tôle ondulée

Date prise de vue : 31.08.2015

Destination d'origine : cave à fromages (?) + habitation

Utilisation actuelle : agricole Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : en partie enduit avec "grilla" et belle por-

te voûtée en façade Nord.

n° d'inventaire : **III-F-01** 



Vue générale

Lieu-dit : Montagne de Maubec

Altitude : 2 050 m GPS : N 45° 18' 448 E 6° 27' 845

Cadastre: Section Y (sur) n° 204

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = tôle ondulée

Date prise de vue : 31.08.2015

Destination d'origine : abri bétail ou garde-lait (?)

Utilisation actuelle : agricole Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : -

# $n^{\circ}$ d'inventaire : **III-F-02**



Vue générale

Lieu-dit : Montagne de Maubec

Altitude : 2 050 m GPS : N 45° 18' 442 E 6° 27' 885

Cadastre: Section Y (sur) n° 204

Accès : piste agricole





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : construction bois toujours utilisée comme abri berger.

Toiture = tôle ondulée

Date prise de vue : 31.08.2015 Destination d'origine : habitation Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : oui

Particularités : ce bâtiment figure sur le plan du cadas-

tre de 1888.

n° d'inventaire : **III-F-03** 




Vue générale

Lieu-dit: Montagne de Maubec (sur IGN = Les Parchets)

Altitude : 2 344 m GPS : N 45° 18' 423 E 6° 27' 137

Cadastre : Section Y (sur) n° 204 Accès : pédestre

Localisation sur 25 000 IGN






**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : ensemble de ruines marqué par des restes de murs.

Toiture = -

Date prise de vue : 31.08.2015

Destination d'origine : - Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : archéologie

Particularités : ces ruines figuraient comme telles sur le

plan du cadastre de 1888.

 $n^{\circ}$  d'inventaire : **III-F-04** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Michenannes (sur IGN = Les Michelannes) Altitude: 2 113 m GPS: N 45° 18' 093 E 6° 28' 462

Cadastre: Section Y (sur) n°214

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



**Façade NORD** 



Façade SUD



État : ruine dont la conservation permet encore de restituer volumétrie et ouvertures du bâtiment d'origine.

Toiture = -

Date prise de vue : 31.08.2015

Destination d'origine : - Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : la toiture, sans doute arrachée par un

coup de vent, est posée à proximité des murs.

 $n^{\circ}$  d'inventaire : **III-F-05** 



Vue générale

Lieu-dit : Les Michenannes (sur IGN = Les Michelannes) Altitude : 2 107 m GPS : N 45° 18' 099 E 6° 28' 471

> Cadastre : Section Y n° 214

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : ruines dont l'état de conservation ne permet plus de restituer la volumétrie d'origine.

Toiture = -

Date prise de vue : 31.08.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : le secteur comprend plusieurs ruines

dont il est difficile de déterminer l'usage d'origine.

 $n^{\circ}$  d'inventaire : **III-F-06** 



Vue générale

Lieu-dit : Montagne de Caseblanche (sur IGN = Les Mures Rouges)

Altitude: 2 057 m GPS: N 45° 18' 416 E 6° 28' 685

Cadastre: Section y (sur) n° 221 Accès: pédestre

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD





État : bâtiment conservé dans son état d'origine, non entretenu.

Toiture = tôle ondulée

Date prise de vue : 31.08.2015

Destination d'origine : abri à bétail couvert

Utilisation actuelle: néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : une inscription est gravée sur une pierre,

mais sans date compréhensible.

n° d'inventaire : **III-F-07** 



Vue générale

Lieu-dit : Montagne de Caseblanche (sur IGN = Les Mures Rouges) Altitude: 2 067 m GPS: N 45° 18' 452 E 6° 28' 734

Cadastre: Section Y

n° 222

Accès : pédestre





**Façade OUEST** 



Façade EST



**Façade NORD** 





État : ruine dont la conservation ne permet pas de restituer une volumétrie d'origine.

Toiture = -

Date prise de vue : 31.08.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : sans doute les ruines d'un bâtiment avec

son "parc" attenant.

n° d'inventaire : **III-F-08** 



Vue générale

Lieu-dit : Montagne de Caseblanche (sur IGN = Les Mures Rouges) Altitude: 2 074 m GPS: N 45° 18' 534 E 6° 28' 777

> Cadastre: Section Y (sur) n° 221

> > Accès : pédestre





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine.

Toiture = tôle ondulée

Date prise de vue : 31.08.2015

Destination d'origine : abri bétail couvert

Utilisation actuelle : bétail

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : cet abri est toujours utilisé (moutons).

n° d'inventaire : **III-F-09** 



Vue générale

Lieu-dit : Montagne de Caseblanche (sur IGN = Les Mures Rouges) Altitude: 2 074 m GPS: N 45° 18' 534

E 6° 28' 777

Cadastre: Section Y

n° 195

Accès : pédestre





n° d'inventaire : **III-F-10** 



Vue générale





Lieu-dit: Montagne de Caseblanche (sur IGN = Les Mures Rouges) Altitude: 2 070 m GPS: N 45° 18' 569 E 6° 28' 751

Cadastre : Section Y (sur) n° 221

Accès : pédestre

Façade EST

État : restes d'un ancien "parc" à bétail.

Toiture = -

Date prise de vue : 31.08.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : l'agencement des murs est toujours bien

en place.





Vue générale

Façade OUEST

**Façade NORD** 



Cadastre: Section Y n° 197

Lieu-dit : Montagne de Caseblanche

(sur IGN = Les Mures Rouges)

n° d'inventaire : III-F-11

Accès : pédestre

Altitude: 1 962 m GPS: N 45° 18' 861

E 6° 28' 508



Façade EST

État : ruine dont la conservation ne permet pas de restituer la volumétrie d'origine.

Toiture = -

Date prise de vue : 31.08.2015


Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : une partie de la toiture aplatie reste en

place sur la ruine.







Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = bac acier et tôle ondulée. Date prise de vue : 05.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation Utilisation actuelle : agricole (bétail et habitation)

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : bâtiment toujours utilisé pour l'exploita-

tion pastorale.

## n° d'inventaire : **III-F-12**



Vue générale

Lieu-dit: Caseblanche

Altitude : 1 886 m GPS : N 45° 18' 909 E 6° 28' 268

Cadastre : Section Y

n° 199

Accès : piste agricole





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD





État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = tôle ondulée

Date prise de vue : 31.08.2015

Destination d'origine : abri couvert pour le bétail

Utilisation actuelle : abri bétail (ouvert) Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : deux autres bâtiments similaires identi-

fiés sur ce secteur (III-F-07 et 09).

n° d'inventaire : **III-F-13** 



Vue générale

Lieu-dit: Caseblanche

Altitude: 1 894 m GPS: N 45° 19' 080 E 6° 28' 332

Cadastre: Section Y (sur) n° 136

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état

d'origine (mise à part extension Ouest, etc.).

Toiture = bac acier et tôle ondulée Date prise de vue : 05.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : néant Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : extension réalisée en rupture avec l'ar-

chitecture d'origine.

n° d'inventaire : **III-F-14** 



Vue générale

Lieu-dit : Les Étovières (sur IGN = La Gratte)

Altitude : 1 820 m GPS : N 45° 19' 424 E 6° 28' 072

Cadastre: Section Y

n° 171

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : ruine dont la conservation permet de restituer volumétrie et ouvertures d'origine.

Toiture = tôle ondulée

Date prise de vue : 05.09.2015

Destination d'origine : abri couvert du bétail

Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : bâtiment construit sur le même modèle

que les 3 abris précédents ; petit "parc" attenant.

n° d'inventaire : **III-F-15** 



Vue générale

Lieu-dit : La Gratte

Altitude : 1 844 m GPS : N 45° 19' 474 E 6° 28' 167

Cadastre : Section Y

n° 183

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : ruine dont la conservation ne permet plus de restituer la volumétrie d'origine.

Toiture = tôle ondulée (aplatie sur la ruine)

Date prise de vue : 05.09.2015

Destination d'origine : abri couvert du bétail

Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : bâtiment sans doute construit sur le même modèle que les 3 abris précédents, en ruine.

n° d'inventaire : III-F-16



Vue générale

Lieu-dit : La Gratte

Altitude : 1 910 m GPS : N 45° 19' 543 E 6° 28' 341

Cadastre : Section Y (sur) n° 181

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade NORD



Façade EST



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = bac acier

Date prise de vue : 05.08.2015

Destination d'origine : bétail + habitation

Utilisation actuelle : agricole (idem) Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : bâtiment toujours utilisé pour l'exploita-

tion pastorale de cette "montagne".

n° d'inventaire : III-F-17



Vue générale

Lieu-dit : Montagne de Varlocière

(sur IGN = Varlossière)

Altitude : 1 923 m GPS : N 45° 20' 310

E 6° 27' 279

Cadastre : Section Y

(sur) n° 166

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 







Façade NORD



Façade SUD

État : bâtiment conservé dans son état d'origine.

Toiture = bac acier

Date prise de vue : 05.09.2015

Destination d'origine : fabrication + habitation + cave

Utilisation actuelle: agricole (habitation +?)

Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : "parc" à bétail attenant à ce bâtiment

toujours utilisé pour l'exploitation pastorale.

n° d'inventaire : III-F-18



Vue générale

Lieu-dit : Montagne de Varlocière

(sur IGN = Varlossière) Altitude: 1 920 m

GPS: N 45° 20' 303

E 6° 27' 317

Cadastre: Section Y

(sur) n° 166

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD





État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état

d'origine

Toiture = bac acier

Date prise de vue : 0.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: agricole Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : -

n° d'inventaire : **III-F-19** 



Vue générale

Lieu-dit : La Perdrix (sur IGN = Bourtacombe) *Altitude :* **1 747 m** GPS: N 45° 20' 058 E 6° 28' 149

> Cadastre: Section Y (sur) n° 33

Accès : piste agricole





 $n^{\circ}$  d'inventaire : **III-F-20** 



Vue générale





Lieu-dit : Les Jalonniers (sur IGN = Bourtacombe) Altitude : 1 734 m

GPS: N 45° 20' 221 E 6° 28' 150

Cadastre: Section Y

n° 63

emprise (\*): 18x13 + 8x6 = 282 m2

Accès : ppiste agricole



Façade EST

État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = bac acier


Date prise de vue : 05.08.2015

Destination d'origine : abri couvert pour le bétail Utilisation actuelle : abricole (abri bétail ouvert)

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : abri bétail construit sur un modèle un

peu différent des précédents.







**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD





État : bâtiment affecté par des transformations importantes (extensions).

Toiture = bac acier

Date prise de vue : 05.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation Utilisation actuelle: agricole (bétail + habitation)

Intérêt patrimonial : -

Particularités : extensions réalisées en rupture avec l'ar-

chitecture d'origine

n° d'inventaire : **III-F-21** 



Vue générale

Lieu-dit : La Perdrix de Maubec

(sur IGN = La Perdrix) Altitude: 1 724 m GPS: N 45° 20' 342 E 6° 28' 194

Cadastre: Section Y

n° 48

Accès : piste agricole





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment affecté par des transformations importantes (extension, ouvertures).

Toiture = bac acier

Date prise de vue : 05.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : -

Particularités : l'agencement de la maçonnerie des murs

laisse penser à une reconstruction ancienne (?).

n° d'inventaire : **III-F-22** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Cariots

Altitude : 1 702 m GPS : N 45° 20' 450 E 6° 28' 219

Cadastre: Section Y

n° 35

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment fait l'objet d'une reconstruction totale.

Toiture = tôle ondulée

Date prise de vue : 05.08.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -Intérêt patrimonial : -

Particularités : un très bel arbre jouxte le bâtiment.

n° d'inventaire : **III-F-23** 



Vue générale

Lieu-dit: Perdrix de Maubec

(sur IGN = Les Cariots) Altitude: 1 724 m GPS: N 45° 20' 447 E 6° 28' 271

> Cadastre: Section Y (sur) n° 543

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



**Façade NORD** 



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine (extension, bardage en façade Nord, etc.).

Toiture = bac acier

Date prise de vue : 05.08.2015

Destination d'origine : bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : une inscription gravée sur une pierre de

la façade Ouest, indique la date de 1885.

n° d'inventaire : **III-F-24** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Cariots

Altitude: 1 718 m GPS: N 45° 20' 495 E 6° 28' 277

Cadastre: Section Y n° 50 et 51

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = tôle ondulée

Date prise de vue : 05.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : bel enduit "grilla" et belle porte voûtée.

n° d'inventaire : **III-F-25** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Cariots

Altitude : 1 727 m GPS : N 45° 20' 492 E 6° 28' 297

Cadastre : Section Y (sur) n° 7 et 9

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD





État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = tôle ondulée

Date prise de vue : 05.09.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle: annexe habitation voisine

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : partie d'enduit "grilla" (un peu inhabituel

sur un petit bâtiment de ce type).

n° d'inventaire : **III-F-26** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Cariots

Altitude: 1 729 m GPS: N 45° 20' 485 E 6° 28' 306

Cadastre: Section Y

(sur) n° 7

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant fait l'objet d'une restauration récente.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 05.09.2015 Destination d'origine : oratoire

Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : signes d'une "dévotion" toujours prati-

quée; bâtiment daté de 1882 (?).

n° d'inventaire : **III-F-27** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Cariots

Altitude: 1 706 m GPS: N 45° 20' 501 E 6° 28' 242

Cadastre: Section Y (sur) n° 11

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD





État : bâtiment ayant fait l'objet d'une reconstruction (totale ou partielle).

Toiture = bac acier

Date prise de vue : 05.09.2015

Destination d'origine : -

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : -

Particularités : à coté du bâtiment, un bassin en pierre

porte la date de 1809.

n° d'inventaire : **III-F-28** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Cariots

Altitude: 1 680 m GPS: N 45° 20' 556 E 6° 28' 184

Cadastre: Section Y

n° 53

Accès : piste agricole

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST





Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = bac acier

Date prise de vue : 28.07.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation Utilisation actuelle : agricole (bétail + habitation)

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : un petit bâtiment ("bouitte" ou garde-lait

?) jouxte le bâtiment.

n° d'inventaire : **III-F-29** 



Vue générale

Lieu-dit: La Chaudane (sur IGN = La Chaudanne) Altitude: 1 667 m GPS: N 45° 20' 897 E 6° 28' 134

> Cadastre: Section Y n° 48

Accès : piste agricole





**Façade OUEST** 



Façade EST



**Façade NORD** 



Façade SUD



État : bâtiment ayant fait l'objet d'une réhabilitation soignée (avec reconstruction partielle en façade Sud ?).

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 05.09.2015

Destination d'origine : maison de village

Utilisation actuelle: habitation Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : une des "maisons de village" qui témoigne bien de la complexité historique de ce bâti ancien.

n° d'inventaire : **III-F-30** 



Vue générale

Lieu-dit: Gittamelon

Altitude: 1 676 m GPS: N 45° 21' 035 E 6° 28' 089

Cadastre: Section Y (sur) n° 15

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine (extension ancienne sur la façade Est ?).

Toiture = tôle ondulée et prélaquée Date prise de vue : 05.08.2015

Destination d'origine : maison de village

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : très bel enduit "grilla" conservé dans sa

totalité sur la partie "ancienne" du bâtiment.

n° d'inventaire : III-F-31



Vue générale

Lieu-dit: Gittamelon

Altitude : 1 675 m GPS : N 45° 21' 038 E 6° 28' 078

Cadastre : Section Y (sur) n° 15

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment affecté par d'importantes (anciennes ?) transformations (extensions, bardage bois, etc.).

Toiture = bac acier.

Date prise de vue : 05.08.2015

Destination d'origine : maison de village

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : bel enduit "grilla" conservé sur la partie

amont du bâtiment (en mitoyenneté?).

n° d'inventaire : III-F-32



Vue générale

Lieu-dit: Gittamelon

Altitude : 1 675 m GPS : N 45° 21' 046 E 6° 28' 072

Cadastre : Section Y n° 44 et 45

Accès : route communale





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD





État : bâtiment, un peu rudimentaire, conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = tôle ondulée

Date prise de vue : 05.08.2015

Destination d'origine : annexe habitation voisine

Utilisation actuelle: annexe habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : petit bâtiment dont la volumétrie (toit à un pan) témoigne de la complexité historique du bâti.

 $n^{\circ}$  d'inventaire : **III-F-33** 



Vue générale

Lieu-dit: Gittamelon

Altitude: 1 674 m GPS: N 45° 21' 054 E 6° 28' 074

Cadastre: Section Y

n° 43

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine, mais avec enduit ciment sur partie aval.

Toiture = bac acier

Date prise de vue : 05.08.2015

Destination d'origine : maison de village

Utilisation actuelle: habitation (pour partie aval)

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : très belle porte voûtée en façade Sud

(partie amont non enduite au ciment).

n° d'inventaire : **III-F-34** 



Vue générale

Lieu-dit: Gittamelon

Altitude : 1 678 m GPS : N 45° 21' 047 E 6° 28' 086

Cadastre : Section Y n° 17 et 18

Accès : route communale





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine (partie de la façade Ouest enduite ciment).

Toiture = lauze et tôle ondulée Date prise de vue : 05.09.2015

Destination d'origine : maison de village

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : bâtiment témoignant de la complexité

foncière et architecturale du bâti de village.

n° d'inventaire : **III-F-35** 



Vue générale

Lieu-dit: Gittamelon

Altitude : 1 671 m GPS : N 45° 21' 042 E 6° 28' 099

Cadastre : Section Y n° 19 et 20

Accès : route communale





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant été affecté par des transformations récentes (extension et création d'ouvertures).

Toiture = bac acier et tôle ondulée Date prise de vue : 05.09.2015

Destination d'origine : maison de village

*Utilisation actuelle :* habitation *Intérêt patrimonial :* remarquable

Particularités : grand bâtiment montrant la complexité

historique du bâti de village.

n° d'inventaire : **III-F-36** 



Vue générale

Lieu-dit: Gittamelon

Altitude : 1 678 m GPS : N 45° 21' 053 E 6° 28' 089

Cadastre : Section Y n° 3 et 32

Accès : route communale





**Façade OUEST** 



Façade EST



**Façade NORD** 



Façade SUD



État : bâtiment ayant, pour l'essentiel, conservé son état d'origine, malgré son changement de destination.

Toiture = tôle ondulée

Date prise de vue : 28.07.2015

Destination d'origine : maison de village

Utilisation actuelle : gîte d'étape Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : le bâtiment a été conservé dans un état patrimonial très soigné ; belle calade de l'entrée Nord.

n° d'inventaire : **III-F-37** 



Vue générale

Lieu-dit: Gittamelon

Altitude: 1 675 m GPS: N 45° 21' 058 E 6° 28' 078

Cadastre: Section Y

n° 34

Accès : route communale





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 05.09.2015

Destination d'origine : maison de village

Utilisation actuelle: habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : remarquable état de conservation de ce

petit bâtiment exceptionnel.

 $n^{\circ}$  d'inventaire : **III-F-38** 



Vue générale

Lieu-dit: Gittamelon

Altitude: 1 675 m GPS: N 45° 21' 067 E 6° 28' 076

Cadastre: Section Y

n° 36

Accès : route communale





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant fait l'objet d'une restauration récente.

Toiture = bac acier

Date prise de vue : 05.09.2015

Destination d'origine : chapelle du hameau

Utilisation actuelle: chapelle Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : chapelle de Sainte Brigitte ; très beau

clocheton ouvragé avec sa cloche.

n° d'inventaire : III-F-39



Vue générale

Lieu-dit: Gittamelon

Altitude: 1 675 m GPS: N 45° 21' 070 E 6° 28' 080

Cadastre: Section Y

n° 37

Accès : route communale





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment affecté par différentes transformations (enduit ciment en façade Sud, couverture, etc.).

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 05.09.2015

Destination d'origine : maison de village

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : enduit "grilla" conservé sur façade Ouest

et Nord; garde-lait attenant.

 $n^{\circ}$  d'inventaire : **III-F-40** 



Vue générale

Lieu-dit: Gittamelon

Altitude : 1 671 m GPS : N 45° 21' 062 E 6° 28' 033

Cadastre : Section Y

n° 64

Accès : route communale





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine (enduit ciment à l'aval et extension à l'amont). Toiture = lauze, tôle ondulée et tôle prélaquée.

Date prise de vue : 05.09.2015

Destination d'origine : maison de village

Utilisation actuelle: habitation Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : garde-lait attenant et linteaux de porte et

d'une fenêtre en façade Sud.

## n° d'inventaire : **III-F-41**



Vue générale

Lieu-dit: Gittamelon

Altitude: 1 674 m GPS: N 45° 21' 057 E 6° 28' 045

Cadastre: Section Y n° 150 et 151

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD





État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 05.09.2015

Destination d'origine : maison de village (avec partie

aval détruite?)

Utilisation actuelle: habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : très bel arbre à proximité.

 $n^{\circ}$  d'inventaire : **III-F-42** 



Vue générale

Lieu-dit: Gittamelon

Altitude: 1 672 m GPS: N 45° 21' 068 E 6° 28' 043

Cadastre: Section Y

n° 41

Localisation sur 25 000 IGN





**Facade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD





État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = tôle ondulée

Date prise de vue : 05.09.2015 Destination d'origine : grange à foin

Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : isolement de ce bâtiment soulignant sa

fonction de simple stockage de fourrage.

n° d'inventaire : **III-F-43** 



Vue générale

Lieu-dit: Gittamelon

*Altitude :* **1 711 m** GPS: N 45° 21' 330 E 6° 28' 107

Cadastre: Section Y (sur) n° 10

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine (charpente, couverture et terrain modifiés).

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : maison de village

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : partie d'enduit "grilla" témoignant de

l'ancienneté du bâtiment.

n° d'inventaire : **III-F-44** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Priots

Altitude : 1 574 m GPS : N 45° 21' 646 E 6° 27' 878

Cadastre : Section Y

n° 103

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant du faire l'objet d'une reconstruction totale ou partielle (?).

Toiture = tôle ondulée

Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : -

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : -Particularités : -

n° d'inventaire : **III-F-45** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Priots

Altitude: 1 573 m GPS: N 45° 21' 644 E 6° 27' 887

Cadastre: Section Y

n° 51

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine, mais

en voie de dégradation.

Toiture = lauze et tôle ondulée. Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : maison de village

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : témoignage architectural de qualité.

 $n^{\circ}$  d'inventaire : **III-F-46** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Priots

Altitude: 1 578 m GPS: N 45° 21' 648 E 6° 27' 900

Cadastre: Section Y

n° 54

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine (mais partie aval démolie, suite à ruine).

Toiture = lauze et tôle ondulée. Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : maison de village

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : très beau linteau de porte et belle porte de grange en façade Sud ; enduit "grilla" façade Est.

n° d'inventaire : **III-F-47** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Priots

Altitude : 1 579 m GPS : N 45° 21' 652 E 6° 27' 897

Cadastre: Section Y

n° 56

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD





État : bâtiment de construction (ou reconstruction complète) récente.

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : -

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : -Particularités : -

n° d'inventaire : **III-F-48** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Priots

Altitude: 1 580 m GPS: N 45° 21' 638 E 6° 27' 916

Cadastre: Section Y

n° 58

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = tôle ondulée

Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : maison de village

Utilisation actuelle : néant (?) Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : belle intégration du bâtiment au terrain

naturel.

 $n^{\circ}$  d'inventaire : **III-F-49** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Priots

Altitude: 1 575 m GPS: N 45° 21' 655 E 6° 27' 907

Cadastre : Section Y

(sur) n° 56

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment affecté par différentes transformations en façade Sud (terrasses, enduit ciment, etc.).

Toiture = tôle prélaquée (une partie en lauze)

Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : maison de village

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : les modifications ont affecté la grande

qualité de ce gros bâtiment du hameau.

n° d'inventaire : **III-F-50** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Priots

Altitude : 1 580 m GPS : N 45° 21' 644 E 6° 27' 921

Cadastre: Section Y (sur) n° 59 et 60

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant été affecté par la construction d'une grande terrasse bois en façade Sud.

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : maison de village

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : bâtiment en bord de route très visible.

n° d'inventaire : **III-F-51** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Priots

Altitude : 1 587 m GPS : N 45° 21' 659 E 6° 27' 952

Cadastre : Section Y (sur) n° 62

Localisation sur 25 000 IGN





**Facade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état

d'origine (mais balcon béton sur façade Sud). Toiture = lauze et bac acier sur appentis Est.

Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : maison de village

Utilisation actuelle: agricole Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : appentis récent construit à l'amont du

bâtiment ; très belle souche de cheminée.

 $n^{\circ}$  d'inventaire : **III-F-52** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Priots

Altitude: 1 599 m GPS: N 45° 21' 673 E 6° 27' 953

Cadastre: Section Y

n° 69

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



**Façade NORD** 



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = lauze et tôle ondulée pour partie aval.

Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : maison de village

Utilisation actuelle: habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : témoignage bien conservé de la com-

plexité historique du bâti de village.

n° d'inventaire : **III-F-53** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Priots

Altitude: 1 587 m GPS: N 45° 21' 659 E 6° 27' 936

Cadastre: Section Y n° 66 et 67

Localisation sur 25 000 IGN





Vue générale

Façade OUEST







État : ruine dont l'état de conservation permet encore de restituer la volumétrie du bâtiment d'origine.

Toiture = -

Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : - Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : un des nombreux bâtiments de ce ha-

meau "abandonné" à la ruine.

Lieu-dit : Planlebon

 $n^{\circ}$  d'inventaire : **III-F-54** 

Altitude : 1 416 m GPS : N 45° 22' 206 E 6° 28' 034

Cadastre : Section X n° 1341



Commune de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie)



**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant fait l'objet d'une restauration récente.

Toiture = bac acier

Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : chapelle du hameau

Utilisation actuelle : chapelle Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : -

 $n^{\circ}$  d'inventaire : **III-F-55** 



Vue générale

Lieu-dit: Planlebon

Altitude : 1 417 m GPS : N 45° 22' 211 E 6° 28' 035

Cadastre: Section X

n° 1343

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : ruine dont la conservation permet encore de restituer volumétrie et ouvertures du bâtiment d'origine. Toiture = -

Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : - Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : un des nombreux bâtiments de ce ha-

meau "abandonné" à la ruine.

 $n^{\circ}$  d'inventaire : **III-F-56** 



Vue générale

Lieu-dit: Planlebon

Altitude : 1 413 m GPS : N 45° 22' 214 E 6° 28' 036

Cadastre: Section X

n° 1327

Localisation sur 25 000 IGN





Vue générale

**Façade OUEST** 





Façade SUD

Lieu-dit: Planlebon

n° d'inventaire : **III-F-57** 

Altitude: 1 412 m GPS: N 45° 22' 226 E 6° 28' 026

Cadastre: Section X n° 1346 et 1347

Accès : pédestre

État : ruine dont la conservation ne permet plus de restituer volumétrie et ouvertures du bâtiment d'origine. Toiture = -


Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : un des nombreux bâtiments de ce ha-


meau "abandonné" à la ruine.








**Façade OUEST** 



**Façade EST** 



Façade NORD





État : ruine dont la conservation permet à peine de restituer volumétrie et ouvertures du bâtiment d'origine.

Toiture = -

Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : un des nombreux bâtiments de ce ha-

meau "abandonné" à la ruine.

n° d'inventaire : **III-F-58** 



Vue générale

Lieu-dit: Planlebon

Altitude: 1 417 m GPS: N 45° 22' 222 E 6° 28' 014

Cadastre: Section X n° 1324 et 1325

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD





État : ruine dont la conservation ne permet plus de restituer volumétrie et ouvertures du bâtiment d'origine.

Toiture = -

Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : un des nombreux bâtiments de ce ha-

meau "abandonné" à la ruine.

n° d'inventaire : **III-F-59** 



Vue générale

Lieu-dit: Planlebon

Altitude: 1 417 m GPS: N 45° 22' 222 E 6° 28' 014

Cadastre: Section X n° 1353 (?)

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : ruine dont la conservation ne permet plus de restituer volumétrie et ouvertures du bâtiment d'origine.

Toiture = -

Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : - Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : un des nombreux bâtiments de ce ha-

meau "abandonné" à la ruine.

n° d'inventaire : **III-F-60** 



Vue générale

Lieu-dit: Planlebon

Altitude : 1 417 m GPS : N 45° 22' 222 E 6° 28' 015

Cadastre : Section X

n° -

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment dont les murs sont encore debout mais la toiture en grande partie effondrée.

Toiture = -

Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : - Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : un des trois bâtiments encore debout

dans ce hameau "abandonné" à la ruine.

n° d'inventaire : **III-F-61** 



Vue générale

Lieu-dit: Planlebon

Altitude : 1 418 m GPS : N 45° 22' 228 E 6° 28' 003

Cadastre : Section X

n° 1355

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : ruine dont la conservation ne permet plus de restituer volumétrie et ouvertures du bâtiment d'origine.

Toiture = -

Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : un des nombreux bâtiments de ce ha-

meau "abandonné" à la ruine.

 $n^{\circ}$  d'inventaire : **III-F-62** 



Vue générale

Lieu-dit: Planlebon

Altitude: 1 420 m GPS: N 45° 22' 230 E 6° 28' 001

Cadastre: Section X n° 1321 et 1323

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : ruine dont la conservation ne permet plus de restituer volumétrie et ouvertures du bâtiment d'origine.

Toiture = -

Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : - Utilisation actuelle : -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : un des nombreux bâtiments de ce ha-

meau "abandonné" à la ruine.

n° d'inventaire : **III-F-63** 



Vue générale

Lieu-dit: Planlebon

Altitude : 1 419 m GPS : N 45° 22' 235 E 6° 27' 998

Cadastre : Section X

n°-

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD





État : ruine dont la conservation ne permet plus de restituer volumétrie et ouvertures du bâtiment d'origine.

Toiture = -

Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : un des nombreux bâtiments de ce ha-

meau "abandonné" à la ruine.

n° d'inventaire : **III-F-64** 



Vue générale

Lieu-dit: Planlebon

Altitude: 1 420 m GPS: N 45° 22' 234 E 6° 27' 989

Cadastre: Section X

n° 1357

Localisation sur 25 000 IGN







Façade NORD



Façade SUD

GPS: N 45° 22' 224 E 6° 27' 982

Lieu-dit: Planlebon

Altitude: 1 425 m

Cadastre: Section X n° 1313

Accès : pédestre

Façade EST

État : ruine dont la conservation permet à peine de restituer volumétrie et ouvertures du bâtiment d'origine. Toiture = -

Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : un des nombreux bâtiments de ce ha-

meau "abandonné" à la ruine.

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = tôle ondulée

Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : -

Utilisation actuelle : refuge de montagne ouvert

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : seul bâtiment (mise à part la chapelle)

encore en état dans le hameau.

n° d'inventaire : **III-F-66** 



Vue générale

Lieu-dit: Planlebon

Altitude : 1 421 m GPS : N 45° 22' 222 E 6° 27' 982

Cadastre : Section X

n° 1358

Localisation sur 25 000 IGN







**Façade NORD** 



Façade EST



Façade SUD

État : ruine dont la conservation ne permet plus de restituer volumétrie et ouvertures du bâtiment d'origine. Toiture = -

Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : un des nombreux bâtiments de ce ha-

meau "abandonné" à la ruine.

n° d'inventaire : III-F-67



Vue générale

Lieu-dit: Planlebon

Altitude: 1 425 m GPS: N 45° 22' 224 E 6° 27' 976

Cadastre: Section X

n° 1360

Localisation sur 25 000 IGN







Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : dégradations de la toiture risquant de conduire à la ruine du bâtiment, non entretenu. Toiture = lauze.

Date prise de vue : 28.07.2015

Destination d'origine : grange à foin + fabrication + bé-

tail + habitation

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : Une extension rajoutée à l'amont après 1887. Deux "gardes-lait" et grand "parc" à proximité.

n° d'inventaire : **III-F-68** 



Vue générale

Lieu-dit: Planlebon

Altitude : 1 427 m GPS : N 45° 22' 231 E 6° 27' 978

Cadastre : Section X


n° -

Localisation sur 25 000 IGN



# Inventaire du bâti d'alpage Commune de Saint-Martin-de-Belleville







**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment affecté par d'importantes transformations (extension, terrasse, etc.).

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : gros bâtiment à une altitude élevée.

n° d'inventaire : III-G-01



Vue générale

Lieu-dit: Lachat

Altitude: 1 997 m GPS: N 45° 21' 703 E 6° 28' 720

Cadastre: Section S n° 31 et 32

Localisation sur 25 000 IGN







Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine (extension cave sur façade Nord).

Toiture = tôle ondulée et bac acier Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : la partie aval du bâtiment (mitoyenneté?)

est restée dans un strict état d'origine.

n° d'inventaire : **III-G-02** 



Vue générale

Lieu-dit: Lachat

Altitude: 1 993 m GPS: N 45° 21' 698 E 6° 28' 741

Cadastre: Section S

n° 34 et 35

Accès : piste agricole





**Façade OUEST** 



Façade EST



Facade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine (mise à part une partie du toit couvert de tôle ondulée).

Toiture = lauze et tôle ondulée. Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation pour une part

Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : très belles portes (cave et grange) sur la

façade Nord (partie aval).

n° d'inventaire : **III-G-03** 



Vue générale

Lieu-dit: Lachat

Altitude: 1 993 m GPS: N 45° 21' 693 E 6° 28' 738

Cadastre: Section S (sur) n° 36

Accès : piste agricole





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État: bâtiment ayant fait l'objet d'une reconstruction totale ou partielle et apports récents (balcon, terrasse).

Toiture = tôle prélaquée.

Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : -

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : le balcon (récent?) sur la façade Sud se démarque de l'usage local commun à cette altitude.

n° d'inventaire : III-G-04



Vue générale

Lieu-dit: Lachat

Altitude : 1 995 m GPS : N 45° 21' 705 E 6° 28' 744

Cadastre : Section S n° 55 et 56

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment affecté par d'importantes transformations (balcon, ouvertures, etc.).

Toiture = bac acier

Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : la transformation des bâtiments n'affecte

pas la cohérence globale de ce hameau d'alpage.

n° d'inventaire : **III-G-05** 



Vue générale

Lieu-dit: Lachat

Altitude : 1 996 m GPS : N 45° 21' 712 E 6° 28' 739

Cadastre : Section S

n° 27

Accès : piste agricole





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment affecté par différentes modifications (extension, bardage, aménagement extérieur, etc.).

Toiture = bac acier

Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : - (? = plus vraiment lisible)

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : -

Particularités : seule la partie basse de la maçonnerie paraît avoir été conservée dans son état d'origine.

n° d'inventaire : **III-G-06** 



Vue générale

Lieu-dit: Lachat

Altitude: 1 962 m GPS: N 45° 21' 687 E 6° 28' 864

Cadastre: Section S (sur) n° 37

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine (sauf WC extérieur et fenêtres de la façade Nord).

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 6.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : réhabilitation très respectueuse du bâti-

ment d'origine.

n° d'inventaire : **III-G-07** 



Vue générale

Lieu-dit : Les Biolays (sur IGN : Les Biolleys-d'en-Haut)

Altitude : 1 900 m GPS : N 45° 21' 680 E 6° 29' 214

Cadastre: Section S

n° 58

Accès : piste agricole





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = "grosse" lauze (d'importation).

Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : réhabilitation très respectueuse du bâti-

ment d'origine, faisant une part à l'innovation.

n° d'inventaire : **III-G-08** 



Vue générale

Lieu-dit : Les Biolays (sur IGN : Les Biolleys-d'en-Haut)

Altitude : 1 900 m GPS : N 45° 21' 685 E 6° 29' 226

Cadastre: Section S

n° 49

Accès : piste agricole





**Façade OUEST** 





Façade NORD



Façade SUD

État : bâtiment ayant fait l'objet d'une reconstruction partielle (partie amont -Ouest-).

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : bâtiment sur lequel il est difficile de faire

la part entre origine et reconstruction.

n° d'inventaire : **III-G-09** 



Vue générale

Lieu-dit: Bouillet

Altitude: 1 872 m GPS: N 45° 21' 873 E 6° 28' 925

Cadastre: Section S (sur) n° 14

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD

État : petit bâtiment qui semble lui aussi avoir été pour partie reconstruit.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle : annexe de la maison voisine

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : -

n° d'inventaire : **III-G-10** 



Vue générale

Lieu-dit: Bouillet

Altitude : 1 870 m GPS : N 45° 21' 871 E 6° 28' 920

Cadastre : Section S (sur) n° 14

Accès : piste agricole





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



État : bâtiment de construction relativement récente conservé strictement dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: (agricole?) Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : très bel exemple de l'évolution du bâti

d'alpage de la fin du 19<sup>e</sup> siècle.

n° d'inventaire : **III-G-11** 



Vue générale

Lieu-dit: Bouillet

Altitude: 1 868 m GPS: N 45° 21' 885 E 6° 28' 900

Cadastre: Section S (sur) n° 17

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST





Façade NORD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 06.09.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : bâtiment situé à proximité immédiate

d'un point d'eau.

### n° d'inventaire : **III-G-12**



Vue générale

Lieu-dit: Bouillet

Altitude: 1 865 m GPS: N 45° 21' 889 E 6° 28' 908

Cadastre: Section S (sur) n° 17

Accès : piste agricole





Façade NORD







Façade SUD



État : ruine dont l'état de conservation permet de restituer volumétrie et ouvertures du bâtiment d'origine.

Toiture = -

Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : bâtiment de grande superficie à cette al-

titude.

n° d'inventaire : **III-G-13** 



Vue générale

Lieu-dit: Bouillet

Altitude: 1 824 m GPS: N 45° 21' 944 E 6° 29' 009

Cadastre: Section S

n° 5 et 6

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD

État : bâtiment en cours de reconstruction.

Toiture = en travaux

Date prise de vue : 06.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : en travaux Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : la reconstruction en cours semble devoir

être faite dans le respect du bâtiment d'origine.

n° d'inventaire : **III-G-14** 



Vue générale

Lieu-dit : Bouillet

Altitude : 1 821 m GPS : N 45° 21' 951 E 6° 29' 006

Cadastre : Section S (sur) n° 1

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment de construction a priori "récente".

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 11.09.2015 Destination d'origine : habitation Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : -

Particularités : ce bâtiment ne figure pas sur le plan du

cadastre de 1888.

n° d'inventaire : **III-G-15** 



Vue générale

Lieu-dit: Téton

Altitude: 1 766 m GPS: N 45° 22' 131 E 6° 29' 033

Cadastre: Section S (sur) n° 48

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST





Façade SUD



État : bâtiment ayant fait l'objet d'une reconstruction "récente".

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 11.09.2015 Destination d'origine : habitation Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : -

Particularités : une inscription sur une partie de vieux

mur en façade Sud indique la date de 1863.

n° d'inventaire : **III-G-16** 



Vue générale

Lieu-dit: **Téton** 

Altitude: 1 751 m GPS: N 45° 22' 093 E 6° 29' 055

Cadastre: Section S n° 35 et 36

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST





Façade NORD



Façade SUD

État : bâtiment affecté par des transformations "récen-

tes" (balcon, ouvertures, etc.). Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : -

### n° d'inventaire : III-G-17



Vue générale

Lieu-dit: Téton

Altitude : 1 746 m GPS : N 45° 22' 094 E 6° 29' 063

Cadastre : Section S

n° 32

Accès : piste agricole





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD

État : grand bâtiment affecté par des transformations anciennes (extensions, etc.).

Toiture = tôle ondulée

Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation Utilisation actuelle : agricole (bétail + habitation)

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : une inscription gravée sur une pierre de

la façade Sud indique la date de 1867.

## n° d'inventaire : **III-G-18**



Vue générale

Lieu-dit: **Téton** 

Altitude : 1 737 m GPS : N 45° 22' 104 E 6° 29' 082

Cadastre: Section S n° 27, 28, 29 et 30

Localisation sur 25 000 IGN








Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



Toiture = -

Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : l'effondrement de la toiture est relative-

ment récent.

n° d'inventaire : III-G-19



Vue générale

Lieu-dit : Les Biolays d'en Bas

Altitude: 1 766 m GPS: N 45° 21' 958 E 6° 29' 326

Cadastre: Section S (sur) n° 5

Localisation sur 25 000 IGN









Vue générale

**Façade OUEST** 

Façade EST



Façade SUD

Lieu-dit: **Téton** 

Altitude: 1 715 m GPS: N 45° 22' 142 E 6° 29' 127

Cadastre: Section S (sur) n° 51

Accès : piste agricole



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine (mais enduit ciment sur deux façades).

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: agricole (?) Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : Une extension rajoutée à l'amont après 1887. Deux "gardes-lait" et grand "parc" à proximité.

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



**Façade EST** 



Façade NORD



État: bâtiment ayant fait l'objet d'une restauration strictement respectueuse de son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 11.09.2015 Destination d'origine : grange à foin Utilisation actuelle: habitation Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : remarquable exemple de changement de

destination dans un bâtiment agricole existant.

n° d'inventaire : III-G-21



Vue générale

### Lieu-dit: l'Abord des Champs

Altitude: 1 685 m GPS: N 45° 22' 170 E 6° 29' 243

Cadastre: Section O (sur) n° 54

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine (avec réparations de sauvegarde).

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : un petit garde-lait avec toiture en-herbée

est appuyé à la façade Est.

n° d'inventaire : III-G-22



Vue générale

Lieu-dit : Bolognu (sur IGN : L'Abord des Champs)

Altitude : 1 677 m GPS : N 45° 22' 222 E 6° 29' 219

Cadastre : Section S (sur) n° 61

Accès : piste agricole







n° d'inventaire : **III-G-23** 



Vue générale

**Facade OUEST** 





Façade SUD

Lieu-dit : Bolognu

Altitude: 1 649 m GPS: N 45° 22' 305 E 6° 29' 130

Cadastre: Section S

n° 63

Accès : piste agricole



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = lauze et pour partie bac acier

Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : très bel exemple de construction inter-

médiaire entre alpage et village.

Localisation sur 25 000 IGN








n° d'inventaire : **III-G-24** 

Vue générale




Altitude: 1 633 m GPS: N 45° 22' 155 E 6° 29' 435

Cadastre: Section S (sur) n° 8



Façade SUD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine, mais avec la façade Ouest remontée en moellons. Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : bâtiment remarquable par sa hauteur et

ses ouvertures (uniquement habitation?).







**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment affecté par d'importantes transformations (balcon, ouvertures, aménagement extérieur).

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : enduit "grilla" bien conservé sur l'ensem-

ble des façades.

n° d'inventaire : **III-G-25** 




Vue générale

Lieu-dit: Au Parchy (sur IGN: Parchy)

Altitude: 1 607 m GPS: N 45° 22' 205 E 6° 29' 489

Cadastre: Section S (sur) n° 16

Accès : piste agricole





n° d'inventaire : III-G-26

Vue générale

Façade OUEST





Façade SUD

(sur IGN : Parchy)

Altitude : 1 596 m

GPS: N 45° 22' 229

Lieu-dit: Au Parchy

E 6° 29' 468

Cadastre: Section S

(sur) n° 15

Accès : piste agricole



État : bâtiment conservé dans son état d'origine. Toiture = lauze et tôle ondulée pour extension aval

Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : grange à foin + fabrication + bé-

tail + habitation

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable


Particularités : exemple intéressant d'une grange-écurie

ayant fait l'objet d'une extension pour habitation.

Localisation sur 25 000 IGN











Façade NORD



Façade SUD

État : bâtiment affecté par des transformations (enduit

ciment, couverture, etc.). Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : -

## n° d'inventaire : III-G-27



Vue générale

Lieu-dit: Pralautray

Altitude: 1 585 m GPS: N 45° 22' 291 E 6° 29' 450

Cadastre: Section S (sur) n° 13

Accès : pédestre





Façade OUEST





Façade NORD



Façade SUD

État : bâtiment de construction "récente".

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : -

Particularités : ce bâtiment ne figure pas sur la plan du

cadastre de 1888.

n° d'inventaire : **III-G-28** 



Vue générale

Lieu-dit: Pralautray

Altitude: 1 575 m GPS: N 45° 22' 339 E 6° 29' 456

Cadastre: Section S

(sur) n° 1

Accès : pédestre






Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé strictement dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : exemple exceptionnel (qualité et taille)

d'un bâtiment intermédiaire entre alpage et village.

n° d'inventaire : **III-G-29** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Pautets

Altitude : 1 467 m GPS : N 45° 22' 628 E 6° 29' 374

Cadastre: Section T (sur) n° 32

Accès : piste agricole

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST





Façade NORD



Façade SUD

État : bâtiment conservé dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 11.09.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : ce petit bâtiment ne figure pas sur le plan

du cadastre de 1888.

n° d'inventaire : **III-G-30** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Pautets

Altitude: 1 460 m GPS: N 45° 22' 627 E 6° 29' 405

Cadastre: Section T (sur) n° 32

Accès : pédestre

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : bassin couvert

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : ce petit bâtiment ne figure pas sur le plan

du cadastre de 1888.

n° d'inventaire : III-G-31



Vue générale

Lieu-dit: Les Pautets

Altitude: 1 457 m GPS: N 45° 22' 634 E 6° 29' 408

Cadastre: Section T (sur) n° 32

Accès : pédestre

Localisation sur 25 000 IGN







n° d'inventaire : III-G-32

Vue générale

**Façade OUEST** 





Façade SUD

Lieu-dit : La Gittaz

Altitude : 1 479 m GPS : N 45° 22' 951 E 6° 28' 844

Cadastre: Section V

n° 200

Accès : pédestre



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine (mais modification ouverture en façade Sud). Toiture = lauze.

Date prise de vue : 11.09.2015 Destination d'origine : grange à foin Utilisation actuelle : habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : -

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST







Façade NORD



Façade SUD

État : bâtiment ayant fait l'objet de transformations.

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : maison de village

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : très grand volume bâti partagé entre dif-

férents propriétaires.

n° d'inventaire : III-G-34



Vue générale

Lieu-dit : La Gittaz

Altitude: 1 480 m GPS: N 45° 22' 932 E 6° 29' 851

Cadastre: Section V n° 203, 204 et 205

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment affecté par des transformations récentes (pignon Sud, escalier extérieur, ouvertures, etc.).

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 11.08.2015

Destination d'origine : maison de village

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : bâtiment très visible à l'entrée (et en

front) de village.

n° d'inventaire : III-G-34



Vue générale

Lieu-dit : La Gittaz

Altitude: 1 485 m GPS: N 45° 22' 924 E 6° 28' 839

Cadastre: Section V n° 1103 et 1104

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD

État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = tôle prélaquée et ondulée Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : maison de village

Utilisation actuelle: habitation Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : bel ensemble de deux petites maisons

mitoyennes accolées (?).

n° d'inventaire : **III-G-35** 



Vue générale

Lieu-dit : La Gittaz

Altitude: 1 484 m GPS: N 45° 22' 917 E 6° 28' 837

Cadastre: Section V n° 1168 et 1169

Localisation sur 25 000 IGN







Vue générale

**Façade OUEST** 

Façade EST



Façade SUD

Lieu-dit : La Gittaz

n° d'inventaire : **III-G-36** 

Altitude : 1 487 m GPS : N 45° 22' 912 E 6° 28' 834

Cadastre: Section V (sur) n° 155

Accès : route communale

État : petit bâtiment conservé dans son état d'origine.

Toiture = lauze.

Date prise de vue : 11.09.2015 Destination d'origine : garde-lait

Utilisation actuelle: annexe maison voisine

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : implantation originale de ce petit bâti-

ment isolé à l'extérieur du village.







**Façade OUEST** 





Façade NORD



Façade SUD

État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = bac acier

Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : petite maison de village

Utilisation actuelle: habitable Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : bâtiment sans doute intégré à un ensem-

ble plus vaste, aujourd'hui en partie démoli.

n° d'inventaire : III-G-37



Vue générale

Lieu-dit : La Gittaz

Altitude: 1 489 m GPS: N 45° 22' 922 E 6° 28' 815

Cadastre: Section V

n° 162

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST





Façade SUD



État : bâtiment affecté par d'importantes transformations.

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : maison de village

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : -

Particularités : impact paysager négatif dans le contexte

d'un groupement bâti de qualité.

 $n^{\circ}$  d'inventaire : **III-G-38** 



Vue générale

Lieu-dit : La Gittaz


Altitude : 1 487 m GPS : N 45° 22' 926 E 6° 28' 822

Cadastre: Section V n° 165 et 166

Localisation sur 25 000 IGN











**Façade OUEST** 





Façade SUD

Lieu-dit : La Gittaz

Altitude : 1 494 m GPS : N 45° 22' 945 E 6° 28' 829

Cadastre: Section V n° 202 et 219

Accès : route communale

État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine (pierres jointoyées ciment), en travaux.

Toiture = tôle prélaquée


Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : maison de village Utilisation actuelle : habitation (en travaux)

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : le volume de cette haute maison est tout


à fait remarquable.













Façade EST



Façade NORD



Façade SUD

État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = lauze et tôle ondulée. Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : maison de village

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : très bel exemple d'intégration du bâti à

la forte pente (caractéristique pour le village).

 $n^{\circ}$  d'inventaire : **III-G-40** 



Vue générale

Lieu-dit : La Gittaz

Altitude : 1 501 m GPS : N 45° 22' 940 E 6° 28' 814

Cadastre: Section V n° 215 et 216

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST





Façade SUD



État : bâtiment affecté par des modifications importantes (bardage du pignon en façade Sud, etc.).

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : maison de village

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : -

Particularités : modifications en rupture avec le contexte

architectural local.

# n° d'inventaire : **III-G-41**



Vue générale

Lieu-dit : La Gittaz

Altitude : 1 501 m GPS : N 45° 22' 940 E 6° 28' 814


Cadastre: Section V

n° 138

Accès : route communale









Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine (mise à part ouverture en pignon Sud, etc.).

Toiture = tôle prélaquée et ondulée Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : maison de village

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : bel enduit "grilla" conservé dans son état

d'origine.

n° d'inventaire : **III-G-42** 



Vue générale

Lieu-dit : La Gittaz

Altitude : 1 490 m GPS : N 45° 22' 927 E 6° 28' 810

Cadastre: Section V n° 39 et 140

Localisation sur 25 000 IGN









Vue générale





Façade SUD



État : bâtiment en ruine mais dont la partie aval (pignon compris) est encore debout et couverte.

Toiture = lauze (pour ce qui reste du toit).

Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : maison de village

Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : ensemble bâti du village

Particularités : le bâtiment est situé en partie haute du

village et mal accessible (+ foncier?).

Lieu-dit : La Gittaz

n° d'inventaire : **III-G-43** 

Altitude: 1 502 m GPS: N 45° 22' 957 E 6° 28' 817

Cadastre: Section V

n° 90

Accès : pédestre





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD

État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état

d'origine (mise à part toiture) Toiture = tôle ondulée

Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : maison de village Utilisation actuelle : habitation (en travaux)

Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : l'épaisseur de la toiture et de son bandeau de rive affecte directement la qualité du bâtiment.

n° d'inventaire : III-G-44



Vue générale

Lieu-dit : La Gittaz

Altitude : 1 509 m GPS : N 45° 22' 949 E 6° 28' 786

Cadastre : Section V (sur) n° 92

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine (mise à part toiture, et extension bois Nord)

Toiture = tôle ondulée

Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : maison de village Utilisation actuelle : habitation (en travaux)

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : l'épaisseur de la toiture et de son bandeau de rive affecte directement la qualité du bâtiment.

n° d'inventaire : **III-G-45** 



Vue générale

Lieu-dit : La Gittaz

Altitude : 1 516 m GPS : N 45° 22' 950 E 6° 28' 776

Cadastre : Section V (sur) n° 93

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé dans son état d'origine.

Toiture = tôle ondulée

Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : maison de village

Utilisation actuelle: néant

Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : bâtiment tout à fait étonnant du fait de sa grande hauteur dans ce contexte montagneux de forte

pente.

 $n^{\circ}$  d'inventaire : **III-G-46** 



Vue générale

Lieu-dit : La Gittaz

Altitude: 1 518 m GPS: N 45° 22' 944 E 6° 28' 741

Cadastre: Section V (sur) n° 96

Accès : piste agricole





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant été affecté par des transforma-

tions récentes (couverture, etc.). Toiture = tôle ondulée et prélaquée Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : maison de village

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : oui

Particularités : gros volume bâti au sommet du village.

 $n^{\circ}$  d'inventaire : **III-G-47** 



Vue générale

Lieu-dit : La Gittaz

Altitude : 1 510 m GPS : N 45° 22' 936 E 6° 28' 726

Cadastre : Section V

n° 98

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine.

Toiture = bac acier et tôle ondulée Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : maison de village

*Utilisation actuelle :* habitation *Intérêt patrimonial :* remarquable

Particularités : bâtiment bien caractéristique de la com-

plexité foncière et architecturale du bâti villageois.

 $n^{\circ}$  d'inventaire : **III-G-48** 



Vue générale

Lieu-dit : La Gittaz


Altitude : 1 511 m GPS : N 45° 22' 928 E 6° 28' 724

Cadastre: Section V n° 100 et 103

Localisation sur 25 000 IGN









Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine (mis à part couverture et terrasse Est).

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : maison de village

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : aménagement de la terrasse en rupture

avec le contexte local.

 $n^{\circ}$  d'inventaire : **III-G-49** 



Vue générale

Lieu-dit : La Gittaz

Altitude : 1 509 m GPS : N 45° 22' 929 E 6° 28' 714

Cadastre: Section V

n° 101

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment ayant fait l'objet d'une reconstruction totale ou partielle (?) récente.

Toiture = tuile mécanique (polytuile?)

Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : -

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : -Particularités : -

n° d'inventaire : **III-G-50** 



Vue générale

Lieu-dit : La Gittaz

Altitude : 1 506 m GPS : N 45° 22' 922 E 6° 28' 735

Cadastre : Section V (sur) n° 107

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État: bâtiment ayant été affecté par des transformations importantes (ouvertures, couverture, balcon, etc.).

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : maison de village

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : bâtiment de grande hauteur dans ce

contexte de terrain pentu.

n° d'inventaire : III-G-51



Vue générale

Lieu-dit : La Gittaz

Altitude : 1 502 m GPS : N 45° 22' 924 E 6° 28' 7747

Cadastre: Section V

n° 145

Accès : route communale






 $n^{\circ}$  d'inventaire : **III-G-52** 



Vue générale







Façade SUD

Lieu-dit : La Gittaz

Altitude : 1 498 m GPS : N 45° 22' 919 E 6° 28' 761

Cadastre: Section V n° 122 et 123

Accès : route communale



État : bâtiment affecté par des transformations importantes (enduit ciment, balcon, etc.).

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : maison de village

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : le volume même dégradé au plan architectural garde son intérêt pour la cohérence du village.

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine (mis à part extension Nord, etc.).

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : maison de village Utilisation actuelle : chambres d'hôte Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : la simplicité de ce bâtiment montre bien

l'adaptation du bâti au contexte montagnard.

 $n^{\circ}$  d'inventaire : **III-G-53** 



Vue générale

Lieu-dit : La Gittaz

Altitude : 1 501 m GPS : N 45° 22' 928 E 6° 28' 769

Cadastre: Section V

n° 121

Localisation sur 25 000 IGN





**Façade OUEST** 



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : ensemble bâti affecté par une série de transformations (balcon-terrasse, enduit ciment, etc.).

Toiture = tôle prélaquée et ondulée Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : maison de village

Utilisation actuelle : habitation Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : très caractéristique de la complexité fon-

cière et architecturale du bâti de village.

 $n^{\circ}$  d'inventaire : **III-G-54** 



Vue générale

Lieu-dit : La Gittaz


Altitude : 1 500 m GPS : N 45° 22' 931 E 6° 28' 754

Cadastre: Section V n° 116, 1108 et 1109

Localisation sur 25 000 IGN









Façade EST



Facade NORD



Façade SUD

État : bâti conservé pour l'essentiel dans son état d'origine (mis à part enduit ciment, etc.).

Toiture = tôle ondulée

Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : néant (en travaux) Intérêt patrimonial: remarquable

Particularités : bâtiment situé dans un contexte difficile

(bord de route, forte pente, boisement).

n° d'inventaire : **III-G-55** 



Vue générale

Lieu-dit: Les Communaux


Altitude: 1 403 m GPS: N 45° 23' 093 E 6° 29' 084

Cadastre: Section V (sur) n° 406

Localisation sur 25 000 IGN









Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâti conservé pour l'essentiel dans son état d'origine (mis à part enduit ciment, extension arrière, etc.). Toiture = lauze.

Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : néant (en travaux) Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : bâtiment situé dans un contexte difficile

(bord de route, forte pente, boisement).

 $n^{\circ}$  d'inventaire : **III-G-56** 



Vue générale

Lieu-dit : Les Communaux

Altitude : 1 396 m GPS : N 45° 23' 097 E 6° 29' 088

Cadastre: Section V

n° 407

Localisation sur 25 000 IGN





Façade OUEST



Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine (mis à part couverture, etc.).

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : la dégradation de l'enduit de façade ac-

tuel affecte la qualité de ce gros bâtiment.

n° d'inventaire : **III-G-57** 



Vue générale

Lieu-dit : La Montaz (sur IGN : La Monta)

Altitude : 1 291 m GPS : N 45° 23' 165 E 6° 29' 283

Cadastre: Section U

n° 76

Accès : route communale





**Façade OUEST** 





Façade NORD



Façade SUD

État : bâtiment affecté par des transformations récentes (bardage bois, couverture, balcons, ouvertures).

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : -

Utilisation actuelle: habitation

Intérêt patrimonial : oui

Particularités : -

n° d'inventaire : **III-G-58** 



Vue générale

Lieu-dit : La Montaz (sur IGN : La Monta)

Altitude: 1 290 m GPS: N 45° 23' 180 E 6° 29' 278

Cadastre: Section U

n° 74

Accès : route communale






Façade OUEST



Façade EST





Façade NORD



Façade SUD

*État :* bâtiment conservé dans son état d'origine. Toiture = lauze.

Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle: habitation (+ agricole?)

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : ce bâtiment est particulièrement visible,

juste en bord de route.

 $n^{\circ}$  d'inventaire : **III-G-59** 



Vue générale

Lieu-dit : La Montaz (sur IGN : La Monta)


Altitude : 1 290 m GPS : N 45° 23' 180 E 6° 29' 278

Cadastre: Section U

n° 72 et 73









Façade EST



Façade NORD



Façade SUD



État : bâtiment conservé pour l'essentiel dans son état d'origine (mis à part couverture et raccords ciment).

Toiture = tôle prélaquée

Date prise de vue : 11.08.2015

Destination d'origine : grange + bétail + habitation

Utilisation actuelle : néant

Intérêt patrimonial : remarquable

Particularités : bel enduit "grilla" conservé en façades.

 $n^{\circ}$  d'inventaire : **III-G-60** 



Vue générale

Lieu-dit : La Montaz (sur IGN : La Monta)

Altitude : 1 290 m GPS : N 45° 23' 183 E 6° 29' 276

Cadastre: Section U

n° 67

Localisation sur 25 000 IGN








Façade NORD







État : ruine dont l'état de conservation ne permet plus de restituer volumétrie et ouvertures d'origine.

Toiture = -

Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : -

n° d'inventaire : **III-G-61** 



Vue générale

Lieu-dit : La Montaz (sur IGN : La Monta)

Altitude: 1 292 m GPS: N 45° 23' 180 E 6° 29' 272

Cadastre: Section U

n° 168

Localisation sur 25 000 IGN









Façade NORD



E 6° 29' 270

Altitude: 1 297 m GPS: N 45° 23' 172

Cadastre: Section U

Lieu-dit : La Montaz (sur IGN : La Monta)

n° 69

Accès : route communale

Façade EST

Façade SUD



État : ruine dont l'état de conservation ne permet plus de restituer volumétrie et ouvertures d'origine.

Date prise de vue : 11.09.2015

Destination d'origine : -Utilisation actuelle: -

Intérêt patrimonial : histoire et archéologie

Particularités : -

Localisation sur 25 000 IGN



Commune de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie)